

平成24年4月3日からの暴風等による被害状況等について

平成24年4月12日17時00分現在
秋 田 県 災 害 対 策 部

1 気象情報

| 種別 | 発表日時 | 解除日時 | 状況 | 対象地域 |
|-------|-----------------|------------------|----|--------------------------------|
| 暴風警報 | 4月3日 14時06分～ | 4月4日 4時11分 | 解除 | 沿岸8市町 |
| | 4月3日 16時50分～ | (暴風雪警報 に切り換え) | | 全市町村（上記以外追加発表） （暴風雪警報に切り替え） |
| 高潮警報 | 4月3日 16時50分～ | 4月4日 7時51分 | 解除 | 沿岸8市町 |
| 暴風雪警報 | 4月4日 4時11分～ | 4月4日 20時11分 | 解除 | 全市町村 |

2 人的被害

| 市町村 | 死者（人） | 行方不明（人） | 重傷（人） | 軽傷（人） |
|-------|-------|---------|-------|-------|
| 秋 田 市 | | | 2 | 3 |
| 北秋田市 | | | 1 | |
| 大 仙 市 | | | 1 | 2 |
| 由利本荘市 | | | 1 | 2 |
| にかほ市 | | | | 1 |
| 湯 沢 市 | | | | 1 |
| 羽 後 町 | | | | 2 |
| 潟 上 市 | | | 1 | |
| 計 | | | 6 | 11 |

○被害の内訳

- ・秋 田 市
 - 重傷2（大町3丁目 45歳女性 左足首骨折）風による転倒
（外旭川前谷地 75歳女性 大腿骨頸部骨折）飛散物整理中転倒
 - 軽傷3（川尻大川反 37歳男性 前額部裂傷）飛散物との接触
（仁井田西潟敷 67歳女性 頭部打撲）強風により転倒
（茨島3丁目 55歳女性 前額部腫脹等）強風により転倒
- ・北秋田市
 - 重傷1（羽根山 86歳女性 左大腿骨頸部骨折疑い）突風に煽られ転倒
- ・大 仙 市
 - 重傷1（清水 63歳男性 左足首開放性骨折）強風に煽られ屋根から転落
 - 軽傷2（強首 55歳男性 顔切創）風により割れたガラスで顔を切る
（角間川 69歳女性 頭部裂創）強風に煽られたシャッターで頭部負傷
- ・由利本荘市
 - 重傷1（本荘 68歳 腰椎圧迫骨折）2階屋根から転落

軽傷2（矢島町 17歳男性 後頭部裂創等）パイプ車庫の補強中に車庫と共に飛ばされる

（本荘 70歳男性 顔面挫創等）強風にあおられ転倒

- ・にかほ市 軽傷1（象潟 89歳男性 手切創）風により割れたガラスで手を切る
- ・湯沢市 軽傷1（仁井田 54歳女性 頭部切創）風による飛来物との接触
- ・羽後町 軽傷2（新町 62歳男性 顔面裂傷等）ビニールハウスと共に飛ばされ落下
（大久保 64歳女性 体位性目眩）強風により側溝に転落
- ・潟上市 重傷1（天王 53歳男性 左足膝骨折）屋根の雨樋を修理しようとして転落

3 建物被害等

| 市町村名 | 住家被害(棟) | | | | | 非住家被害(棟) | | 区分調査中の建物被害(棟) | その他 |
|-------|---------|----|-------|------|------|----------|----|---------------|-----|
| | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 | 全半壊 | 浸水 | 一部破損 | |
| 秋田市 | | | | | | | | 329 | |
| 湯沢市 | | | 94 | | | 12 | | | |
| 横手市 | | | 399 | | | 37 | | | |
| 大仙市 | | | 350 | | | 49 | | | |
| 鹿角市 | | | 18 | | | | | | |
| 北秋田市 | | | 14 | | | 5 | | | |
| 八峰町 | | | 1 | | | | | | |
| 由利本荘市 | | | 580 | | | 9 | | | |
| にかほ市 | | | 64 | 3 | 6 | | | | |
| 仙北市 | | | 9 | | | | | | |
| 上小阿仁村 | | | 2 | | | 4 | | | |
| 羽後町 | | | 73 | | | | | | |
| 東成瀬村 | | | 15 | | | | | | |
| 小坂町 | | | 2 | | | | | | |
| 潟上市 | | | 80 | | 1 | 7 | | | |
| 三種町 | | | 29 | | | | | | |
| 能代市 | | | 15 | | | 10 | | | |
| 八郎潟町 | | | 49 | | | | | | |
| 大館市 | | | 19 | | | 5 | | | |
| 五城目町 | | | 28 | | | 4 | | | |
| 美郷町 | | | 37 | | | | | | |
| 井川町 | | | 31 | | | 4 | | | |
| 藤里町 | | | 5 | | | 1 | | | |
| 男鹿市 | | | 137 | | 1 | 26 | | | |
| 大潟村 | | | 9 | | | 18 | | | |
| 計 | | | 2,060 | 3 | 8 | 191 | | 329 | |

○被害の内訳

- ・湯 沢 市 住家一部破損94（湯沢31、稲川17、雄勝29、皆瀬17）屋根トタン剥離等
非住家全半壊12（湯沢3、稲川1、雄勝7、皆瀬1）倒壊等
- ・横 手 市 住家一部破損399（市内各地）トタン剥離等
非住家全半壊37（市内各地）倒壊等
- ・大 仙 市 住家350（大曲98、神岡56、西仙北48、中仙28、協和19、南外35、仙北42、
太田24）
非住家全半壊49（大曲22、神岡11、協和11、南外1、太田4）
- ・鹿 角 市 住家一部破損18（八幡平9、十和田1、花輪5、尾去沢3）屋根トタン剥離
- ・北 秋 田 市 住家一部破損14（鷹巣8、森吉2、合川4）屋根トタン剥離等
非住家全壊5（鷹巣1、合川4）倒壊等
- ・八 峰 町 住家一部破損1（八森）高潮により波が防波堤を越え店舗兼住宅の壁を破損
- ・由利本荘市 住家一部破損580（本荘209、矢島38、岩城116、由利45、大内67、東由利39
西目27、鳥海39）
非住家全壊5（大内4、鳥海1）半壊4（本荘3、鳥海1）
- ・に か ほ 市 住家一部破損64（仁賀保44、金浦11、象潟9）屋根トタン剥離等
住家床上浸水3（象潟）高潮による
住家床下浸水6（象潟3、仁賀保3）高潮による
- ・仙 北 市 住家一部破損9（角館4、田沢3、西木2）屋根トタン剥離
- ・上小阿仁村 住家一部破損2（仏社、沖田）屋根トタン剥離
非住家全壊4（沖田面、仏社、羽立、杉花）強風による倒壊
- ・羽 後 町 住家一部破損73（町内各地）屋根トタン剥離
- ・東 成 瀬 村 住家一部破損15（村内各地）屋根トタン剥離等
- ・小 坂 町 住家一部破損2（小坂、荒谷）屋根トタン剥離
- ・潟 上 市 住家一部破損80（昭和19、天王50、飯田川11）屋根トタン剥離等
住家床下浸水1（天王）高潮による
非住家全半壊7（昭和4、天王2、飯田川）強風による倒壊等
- ・三 種 町 住家一部破損29（八竜9、山本3、琴丘17）屋根トタン剥離
- ・能 代 市 住家一部破損15（能代9、二ツ井6）屋根トタン剥離等
非住家全壊10（能代8、二ツ井2）強風による倒壊等
- ・八 郎 潟 町 住家一部破損49（一日市18、夜叉袋11、真坂8、浦大町3、小池1、川崎8）屋根ト
タン剥離等
- ・大 館 市 住家一部破損19（大館13、比内3、田代3）屋根トタン剥離等
非住家全半壊5（大館4、比内1）強風による倒壊
- ・五 城 目 町 住家一部破損28（五城目7、大川3、馬場目2、富津内9、馬川3、内川4）屋根トタ
ン剥離等
非住家全半壊4（馬場目3、内川1）強風による倒壊
- ・美 郷 町 住家一部破損37（千畑8、六郷17、仙南12）屋根トタン剥離等
- ・井 川 町 住家一部破損31（井内1、八田1、坂本3、黒坪2、北川尻6、浜井川11、今戸7）
屋根トタン剥離等
非住家全壊4（坂本2、今戸1、大麦1）強風による倒壊

- ・藤里町 住家一部破損5（藤琴4、大沢1）屋根トタン剥離等
非住家全壊1（町内）強風による倒壊
- ・男鹿市 住家一部破損137（男鹿112、若美25）屋根トタン剥離等
住家床下浸水1（男鹿）高潮による
非住家全半壊26（男鹿19、若美7）
- ・大潟村 住家一部破損9（村内各地）
非住家全半壊18（村内各地）

4 避難等の状況

(1) 避難準備情報

| 市町村 | 地区名 | 発令・解除日時 | 世帯数 | 人数 | 避難先 | 備考 |
|------|------|------------------|-----|----|--------------------------|----------------------------------|
| にかほ市 | 沿岸集落 | 3日16時00分 (発令) | 5世帯 | 7人 | 仁賀保公民館 金浦公民館 象潟公民館 | 高潮、高波による被害が 予想されるため → 全員帰宅 |
| | | 4日20時11分 (解除) | 2世帯 | 5人 | 小砂川集落会 館 | 高潮、高波による被害が 予想されるため → 全員帰宅 |

(2) 自主避難

| 市町村 | 地区名 | 世帯数 | 人数 | 避難先 | 備考 |
|-------|---------|-----|-----|------------------|------------------|
| 湯沢市 | 二井田、岩崎等 | 3世帯 | 5人 | 湯沢雄勝広域交流センター | 屋根の剥離→帰宅 |
| | 二井田 | 1世帯 | 3人 | 親類宅 | 屋根の剥離 |
| | 桑崎、小野 | 2世帯 | 3人 | リフレッシュ交流センターほっと館 | 停電による→帰宅 |
| 北秋田市 | 米内沢 | 1世帯 | 1人 | 親類宅 | 被害があったため → 帰宅 |
| 八峰町 | 八森 | 1世帯 | 1人 | 知人宅 | 住宅の破損 |
| 秋田市 | 手形 | 4世帯 | 4人 | 東地区コミュニティセンター | 屋根の剥離等 → 帰宅 |
| | 檜山 | 1世帯 | 2人 | 檜山地区コミュニティセンター | 停電→帰宅 |
| 由利本荘市 | 本荘 | 2世帯 | 2人 | 地域職業訓練センター | 停電等による |
| | 矢島 | 7世帯 | 12人 | 日新館 | → 帰宅 |

5 道路の状況

- (1) 国・県管理道路（4月11日17時00分現在の発表内容に変更なし）
別紙のとおり

6 ライフライン

- (1) 停電 6日2時32分現在、県内全市町村で復旧（延べ停電戸数151,893戸）
- (2) 断水
秋田市（河辺繋沢2戸）→ 5日18時25分解消（浦山・高岡109戸）→ 5日15時30分解消

井川町（赤沢50戸）→ 5日0時30分解消

潟上市（株山・真形・草生土50戸）→ 4日20時00分解消

横手市（雄物川5戸）→ 6日15時45分解消

7 農林被害

(1) 農林水産被害

(4月12日16時現在 農林水産部)

| 被害区分 | 被害額(千円) | 被害内容等 |
|--------|------------------|--|
| 農作物等 | 29,038 | ハウレンソウ、トマト苗、メロン等 (大仙市、仙北市、秋田市、潟上市、横手市、大館市、能代市、三種町、美郷町) |
| 施設等 | 676,289 | パイプハウス、作業小屋、牛舎等損壊 6,396棟 (鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、三種町、藤里町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、横手市、湯沢市、能代市、八峰町、美郷町、羽後町、東成瀬村) |
| 農業用施設等 | 26,050 | 揚水機ポンプ小屋飛散、機場建屋崩壊、上屋全壊等 17棟 (潟上市、横手市) |
| 水産施設 | <u>1,446,371</u> | 冷凍冷蔵庫、鮎養魚施設一部損壊、遊漁船転覆、船舶破損、防波堤破損、流木等流入、 <u>漁具</u> 、 <u>漁港施設</u> 、 <u>海岸施設</u> 等 <u>34地区</u> (八峰町、能代市、秋田市、男鹿市、にかほ市、湯沢市、潟上市、由利本荘市、三種町、大仙市) |
| 林地被害 | 2,838 | 防風保安林の倒木等(潟上市、大潟村) |
| 森林被害 | 2,000 | 公園東屋損壊(横手市) |
| 計 | <u>2,182,586</u> | |

※ 被害額は4月12日現在の判明分である。

8 公共施設等被害

| 区分 | 施設名等 | 被害内容等 |
|-------|--|---|
| 県有施設 | 県庁、地域振興局、秋田技術専門校、農業試験場、総合食品研究所、大館能代空港、中央公園、北欧の杜公園、消防学校 男鹿水族館等 19施設 | 倒木75箇所、ガラス破損4箇所、シャッター破損1箇所、トタン剥離2箇所、屋根防水シート全面剥離、冷却棟の高潮被害等 |
| 学校施設等 | 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | 屋根トタン剥離58校、附属建物の破損219校、倒木100校 |
| | 県立大学(秋田、本荘、大潟キャンパス、木高研) | 育苗ハウス、ガラス温室、資材置場、牛舎等破損43棟、倒木2箇所、小屋屋根等損壊7箇所等 |
| | 秋田大学、国際教養大、秋田高専 | 倒木1箇所、ガラス破損2箇所等 |

9 警戒体制

(1) 県

| | |
|------------|---------------------------|
| 秋田県災害対策部 | 4月6日15時00分（災害警戒部から改組） |
| 北秋田地域災害連絡室 | 雪害に伴う体制を継続 |
| 山本地域災害対策部 | 雪害に伴う体制を継続 |
| 平鹿地域災害連絡室 | 4月4日 2時00分 |
| 仙北地域災害連絡室 | 4月4日 6時30分 |
| 秋田地域災害連絡室 | 4月4日 7時00分 |
| 鹿角地域災害連絡室 | 4月4日 8時00分 |
| 由利地域災害連絡室 | 4月4日 8時30分 |
| 雄勝地域災害警戒部 | 4月4日 8時30分（雄勝地域災害連絡室から改組） |

(2) 市町村

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 小坂町災害連絡室 | 2月1日からの大雪による体制を継続 → 4月9日9時00分廃止 |
| 北秋田市災害警戒部 | 3月30日からの大雨による体制を継続 |
| 秋田市災害警戒対策室 | 平成23年3月11日の地震に伴う体制を継続 |
| 大館市災害警戒対策室 | 4月4日 8時00分 → 4月6日17時00分廃止 |
| 男鹿市災害対策警戒部 | 4月4日 6時00分 |
| にかほ市災害警戒部 | 4月3日15時00分 |
| 八峰町災害対策警戒部 | 4月3日20時00分 |
| 横手市暴風災害連絡室 | 4月4日 2時00分 |
| 湯沢市災害警戒部 | 4月4日 3時00分 |
| 五城目町災害警戒対策室 | 4月4日 3時09分 → 4月5日13時00分廃止 |
| 潟上市暴風対策警戒部 | 4月4日 6時00分 → 4月10日14時00分廃止 |
| 鹿角市災害警戒対策室 | 4月4日 6時30分 → 4月4日16時30分廃止 |
| 羽後町災害警戒部 | 4月4日 7時00分 |
| 大潟村暴風被害対策本部 | 4月4日 8時30分 |
| 東成瀬村災害警戒部 | 4月4日 8時30分 |
| 美郷町災害対策部 | 4月4日 4時00分 → 4月4日14時55分廃止 |
| 大仙市災害警戒対策部 | 4月4日 8時50分（大仙市災害警戒対策室から改組） |
| 由利本荘市災害対策本部 | 4月4日 9時00分（災害対策部から改組） |

【問い合わせ・連絡先】

秋田県災害対策部（事務局 総合防災課）

TEL：018-860-4563

4月3日～低気圧に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課
 月日—平成24年 4月 9日(月)
 時間—11:00 現在

| 整理 番号 | 道路種 別 | 路線名 | 市町村 住所 | 災害種別 | 規制延 長(m) | 迂回 路 | 規制種別・期間 | | | | | | 詳細(被災状況等) | 今後の見通し |
|----------|----------|--------------|--|----------------|-------------|---------|---------|------|--------|-------|------|-------|---|--------|
| | | | | | | | 全面通行止め | | 片側交互通行 | | 規制解除 | | | |
| | | | | | | | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | | |
| 1 | 国 | 105号 | 北秋田市国有林 (志淵内橋の仙北側) | 倒木 | 10m | 無 | | | 4/3 | 20:20 | 4/3 | 21:10 | 法面からの倒木により片側規制。 大型車通行不可。 | 規制解除 |
| 2 | 国 | 108号 | 湯沢市下院内 | 倒木 | 20m | 無 | | | 4/4 | 0:40 | 4/3 | 2:20 | 道路脇の倒木により片側規制。 | 規制解除 |
| 3 | 主 | 湯沢雄物川 大曲線 | 湯沢市角間(雄平橋の湯沢 側) 横手市十文字町植田字羽場 ～湯沢市角間 | 電柱倒れ (東北電力) | 2,400m | 有 | 4/4 | 5:00 | 4/4 | 15:45 | 4/4 | 17:20 | 道路脇の電柱が倒れ防雪柵に寄り かかりながら、道路を横断してい る電線が垂れ下がっている。 | 規制解除 |
| 4 | 国 | 108号 | 湯沢市湯ノ岱 | 倒木 | 20m | 無 | 4/4 | 3:20 | | | 4/4 | 6:00 | 道路脇の倒木(大きめの杉)によ り通行不可。 | 規制解除 |
| 5 | — | 道村大川線 | 八郎潟町川崎(大潟橋の八郎 潟町側) 大潟村字方上～八郎潟町字 蓮沼 | 電柱倒れ (東北電力) | 570m | 無 | 4/4 | 4:00 | | | 4/4 | 15:20 | 電柱が道路上に倒れたため通行止 め | 規制解除 |
| 6 | — | 払戸琴川線 | 男鹿市福川字堅石 | 電柱倒れ (NTT) | 15 | 有 | 4/4 | 3:00 | 4/4 | 14:40 | 4/6 | 8:30 | 電柱が道路上に倒れたため通行止 め | 規制解除 |
| 7 | — | 横手停車場 線 | 横手市横手町上真山(国道 13号交差点前) | 電線 (東北電力) | | 有 | 4/4 | 5:30 | | | 4/6 | 0:30 | 電線にトタンが引っかかっている ため通行止め | 規制解除 |
| 8 | 国 | 108号 | 湯沢市秋ノ宮字殿上 | 電柱倒れ (東北電力) | 1,000m | 無 | 4/4 | 6:30 | 4/4 | 15:00 | 4/4 | 17:30 | 電柱が道路上に倒れたため通行止 め (殿上地区から宮城県境まで通行 止め) | 規制解除 |
| 9 | 主 | 男鹿半島線 | 男鹿市船川港本山門前字垂 水～船川港台島字鶴ノ崎 | ・舗装破損 ・路肩決壊 | 6,520m | 無 | 4/4 | 6:00 | 4/4 | 18:00 | | | ・越波によりアスファルト舗装破 損及び路肩決壊のため、一般車の 通行不可。 | 片交規制中 |
| 10 | 主 | 本荘西仙北 角館線 | 仙北市角館町雲然田中 | 倒木 | 200m | 有 | 4/4 | 4:50 | | | 4/4 | 16:30 | 道路脇の倒木により通行不可。 | 規制解除 |

4月3日～低気圧に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課
 月日—平成24年 4月 9日(月)
 時間—11:00 現在

| 整理 番号 | 道路種 別 | 路線名 | 市町村 住所 | 災害種別 | 規制延 長(m) | 迂回 路 | 規制種別・期間 | | | | | | 詳細(被災状況等) | 今後の見通し |
|----------|----------|----------|------------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------|-------|--------|-------|------|-------|---|--------|
| | | | | | | | 全面通行止め | | 片側交互通行 | | 規制解除 | | | |
| | | | | | | | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | | |
| 11 | 国 | 454号 | 鹿角市十和田大湯字田代平 | 積雪 | 1,200m | 無 | 4/4 | 8:00 | | | 4/6 | 9:00 | 積雪及び吹雪による視界不良のため、全面通行止め。青森県八戸方面への通行不可。 | 規制解除 |
| 12 | — | 田代平大清水 | 鹿角市十和田大湯字田代平 | 積雪 | 2,000m | 無 | 4/4 | 8:00 | | | 4/6 | 9:00 | 積雪及び吹雪による視界不良のため、全面通行止め。青森県八戸方面への通行不可。 | 規制解除 |
| 13 | 主 | 横手東由利線 | 横手市平鹿町下吉田 | 倒木 | 100m | 有 | 4/4 | 3:55 | | | 4/6 | 17:40 | 道路脇の倒木により通行不可。 | 規制解除 |
| 14 | — | 川添下浜停車場線 | 秋田市下浜羽川字家ノ腰 | 倒木 (NTT架線への倒木) | 70 | 有 | | | 4/4 | 6:30 | 4/9 | 10:30 | NTT架線への倒木のため、片側規制。 | 規制解除 |
| 15 | — | 太平山八田線 | 秋田市太平八田字木曾石 | 斜面崩落 倒木による電柱倒壊の恐れ | 125 | 無 | | | 4/4 | 8:10 | 4/4 | 14:30 | 斜面崩落及び倒木による電柱崩壊の危険により片側規制。 | 規制解除 |
| 16 | 主 | 秋田御所野雄和線 | 秋田市河辺豊成虚空蔵大台滝 | 倒木 | 340m | 有 | 4/4 | 4:30 | | | 4/7 | 17:00 | 倒木(10本程度あり)により、全面通行止め。 | 規制解除 |
| 17 | 国 | 101号 | 男鹿市男鹿中滝川字坂ノ下 | 電柱倒れ (NTT) | 24m | 有 | 4/4 | 10:45 | | | 4/5 | 10:30 | 電柱が道路上に倒れたため通行止め | 規制解除 |
| 18 | 主 | 大館十和田湖線 | 小坂町藤原(道の駅こさか七滝)～鹿角市十和田大湯(発荷峠展望台付近) | 積雪 | 15,000m | 無 | 4/4 | 6:00 | | | 4/5 | 10:00 | 積雪及び吹雪により通行止め | 規制解除 |
| 19 | 主 | 能代五城目線 | 五城目町内川浅見内 | 道路法面崩落 | 40m | 有 | | | 4/5 | 15:30 | | | 法面崩落により片側交互通行 | 片交規制中 |
| 20 | 主 | 寺内新屋雄和線 | 秋田市豊岩石田坂字坂ノ下 | 屋根 | 500m | 有 | 4/5 | 16:00 | | | 4/6 | 10:00 | 人家の屋根が強風に飛ばされて電柱にぶら下がっており危険であるため、全面通行止め | 規制解除 |
| 21 | 主 | 能代五城目線 | 能代市檜山字越王下 | 道路法面陥没 舗装亀裂 | 40m | 有 | | | 4/5 | 18:00 | | | 道路盛土法面中腹の陥没および舗装の亀裂による片側交互通行 | 片交規制中 |

4月3日～低気圧に係る道路災害・通行規制状況表

月日—平成24年 4月 4日(水)

時間—16:00 現在

| 整理番号 | 道路種別 | 路線名 | 市町村 住所 | 災害種別 | 規制延長(m) | 迂回路 | 規制種別・期間 | | | | | | 詳細(被災状況等) | 今後の見通し |
|------|------|-----|--------------|------|---------|-----|---------|------|--------|-------|------|-------|-----------|--------|
| | | | | | | | 全面通行止め | | 片側交互通行 | | 規制解除 | | | |
| | | | | | | | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | | |
| 1 | 国 | 7号 | 由利本荘市浜三川地内 | 電線支障 | | | | | 4/4 | 10:20 | 4/4 | 11:25 | | |
| 2 | 国 | 7号 | 秋田市下浜(駅前) | 電柱倒れ | | | 4/4 | 4:15 | | | 4/4 | 19:00 | | |
| 3 | 国 | 13号 | 秋田市川尻町字大川反地内 | 電柱倒れ | | | 4/4 | 4:15 | 4/4 | 10:10 | 4/4 | 22:40 | | |