

平成30年5月18日からの大雨の状況について

平成30年5月25日 16時00分現在
秋 田 県 総 合 防 災 課

1 概要

秋田県では、低気圧や東北地方に停滞した前線の影響により、5月18日から記録的な大雨となり、河川の氾濫や土砂崩れ、建物の浸水等の被害が発生している。

2 気象警報等

全て解除

3 人的被害

なし

4 建物被害等

| | | | | |
|-----|------|------|------|------|
| 住家 | 全壊 | 2棟 | 一部破損 | 3棟 |
| | 床上浸水 | 180棟 | 床下浸水 | 403棟 |
| 非住家 | 全壊 | 1棟 | 一部破損 | 3棟 |
| | 浸水 | 90棟 | 公共施設 | 3棟 |

計 685棟

○市町村別

| 市 町 村 名 | 住家被害(棟) | | | | | 非住家被害(棟) | | | | 公共施設 | 計 |
|---------|---------|----|------|------|------|----------|----|------|----|------|-----|
| | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 浸水 | | |
| 鹿角市 | | | | | | | | | | | |
| 小坂町 | | | | | | | | | | | |
| 大館市 | | | | | | | | | | | |
| 北秋田市 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 上小阿仁村 | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| 能代市 | | | | | 5 | | | | 12 | | 17 |
| 三種町 | | | | 2 | 4 | | | | 10 | | 16 |
| 八峰町 | | | | | | | | | | | |
| 藤里町 | | | | | | | | | | | |
| 秋田市 | | | | 136 | 192 | | | 2 | 7 | | 337 |
| 男鹿市 | 2 | | 2 | 4 | 18 | 1 | | 1 | | 1 | 29 |
| 潟上市 | | | | 22 | 44 | | | | 3 | | 69 |
| 五城目町 | | | | 10 | 71 | | | | 39 | | 120 |
| 八郎潟町 | | | | 4 | 42 | | | | | | 46 |
| 井川町 | | | | 2 | 16 | | | | 9 | 2 | 29 |
| 大潟村 | | | | | | | | | | | |
| 由利本荘市 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| にかほ市 | | | | | | | | | | | |
| 大仙市 | | | | | 7 | | | | 10 | | 17 |
| 仙北市 | | | | | | | | | | | |
| 美郷町 | | | | | | | | | | | |
| 横手市 | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 湯沢市 | | | | | | | | | | | |
| 羽後町 | | | | | | | | | | | |
| 東成瀬村 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2 | 0 | 3 | 180 | 403 | 1 | 0 | 3 | 90 | 3 | 685 |

※【公共施設】 小今戸第2分館の床下浸水、施田(なもみだ)コミュニティーセンター床上浸水(井川町)
椿公民館の小屋全壊(男鹿市)

○主な被害状況

- ・ 土砂崩れ（鹿角市、井川町、男鹿市、秋田市）
- ・ 鉱業集油所の冠水による施設内での微量の原油漏れ（秋田市金足黒川）

○孤立集落等の状況

| 市町村名 | 地区名 | 世帯 | 人数 | 概要 | 状況 |
|------|-------|----|----|---|-----|
| 秋田市 | 金足片田 | 1 | 2 | 周辺冠水により孤立。5/18 17:00にボートで消防が救出。 | 解消済 |
| 北秋田市 | 阿仁高津森 | — | 10 | 阿仁スキー場からの道路が冠水したため孤立。5/19 7:30に水が引き、孤立解消。 | 解消済 |
| | 森吉湯ノ岱 | — | 3 | 杣（そま）温泉旅館からの道路不通により、宿泊者が孤立。5/19 10:00に解消。 | 解消済 |

5 停電の状況

なし

6 断水の状況

断水は全て解消（2市3地区305世帯） 濁水はなし

| 断水地区名 | 断水世帯 | 断水期間及び状況 |
|---------------|-------|---|
| 男鹿市上水道（増川地区） | 19世帯 | 5/18 15:50 ～ 5/18 20:20 【解消】 道路陥没に伴う配水管破損による断水 |
| 男鹿市上水道（女川地区） | 146世帯 | 5/18 15:50 ～ 5/18 20:20 【解消】 道路陥没に伴う配水管破損による断水 |
| 大仙市簡易水道（淀川地区） | 140世帯 | 5/18 23:00 ～ 5/19 7:40 【解消】 橋梁添架管の破損による断水 |

7 避難勧告等

全て解除

8 警戒態勢

全て廃止

9 道路規制の状況

別添のとおり

10 農林被害関係(5月25日 16時現在)

(1) 被害額 1, 173, 861千円

(2) 被害内容等

| 区分 | 被害内容(判明分) | | | 備考 |
|----------|----------------|------------------|----------|--|
| | 主な被害品目、被害種類等 | 数量 | 被害額(千円) | |
| 農作物等 | 水稲 | 49 ha | 65, 471 | ・北秋田市、能代市、秋田市、男鹿市、五城目町、井川町、由利本荘市、仙北市 |
| | 水稲苗 | 0. 37 ha | 541 | ・三種町、男鹿市、潟上市 |
| | その他 | 0. 02 ha | 173 | ・能代市、秋田市 |
| | 区分小計 | | 66, 185 | |
| 栽培施設等 | パイプハウス | 6 棟 | 2, 220 | ・男鹿市、大潟村、美郷町、羽後町 |
| | 畜産施設 | 6 棟 | — | ・秋田市、大仙市 |
| | その他(農業機械) | 1 台 | 2, 700 | ・由利本荘市 |
| | 区分小計 | | 4, 920 | |
| 農地・農業用施設 | 水田畦畔の崩落等 | 287 箇所 | 356, 940 | ・鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、横手市、羽後町 |
| | ため池の損壊等 | 15 箇所 | 25, 500 | |
| | 水路の損壊等 | 226 箇所 | 158, 836 | |
| | 農道の損壊等 | 100 箇所 | 68, 847 | |
| | 揚水機の損壊等 | 40 箇所 | 129, 447 | |
| | 頭首工の損壊等 | 12 箇所 | 31, 748 | |
| | 区分小計 | | 771, 318 | |
| 水産物・水産施設 | 養殖魚の流出・養殖施設の浸水 | 1 箇所 | 1, 714 | ・北秋田市 |
| | 漁港施設の一部堆砂 | 1 箇所 | 5, 000 | ・潟上市 |
| | 区分小計 | | 6, 714 | |
| 林地・林道施設 | 林地の崩落等 | 27 箇所 | 168, 000 | ・北秋田市、秋田市、男鹿市、井川町、由利本荘市、大仙市、横手市 |
| | 林道の路肩崩落等 | 129 路線 267 箇所 | 156, 724 | ・大館市、北秋田市、能代市、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市 |
| | 区分小計 | | 324, 724 | |

凡例

| |
|--------|
| 全面通行止 |
| 片側交互通行 |

5月18日(豪雨)の道路災害・通行規制状況

| | |
|--------|---------------------------------|
| 全面通行止め | <u>1</u> 路線、 <u>1</u> 箇所(− 2) |
| 片側交互通行 | <u>3</u> 路線、 <u>4</u> 箇所(+ 2) |
| 規制解除 | <u>22</u> 路線、 <u>28</u> 箇所(± 0) |

} 計**25**路線**33**箇所

平成30年5月25日(金) 14:00現在
建設部 道路課

| 整理番号 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 市町村 住所 | 災害種別 | 人的被害 | 物的被害 | 孤立集落 | 規制延長 | 迂回路 | 規制種別・期間 | | | | | | 詳細(被災状況等) | 今後の見通し |
|------|------|------|----------|---------------------------|----------------------|------|------|------|--------|-----|---------|-------|--------|-------|------|----|--|--------|
| | | | | | | | | | | | 全面通行止め | | 片側交互通行 | | 規制解除 | | | |
| | | | | | | | | | | | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | | |
| 3 | 主 | 59 | 男鹿半島線 | 男鹿市戸賀加茂青砂～ 男鹿市船川港本山門前 | 斜面崩落 土砂流出 路肩決壊 | なし | なし | なし | 0.05km | あり | 5/18 | 12:40 | 5/25 | 13:00 | | | 当面の間バリケードにより片側交互通行 | 未定 |
| 8 | 一 | 309 | 比内森吉線 | 北秋田市森吉～ 北秋田市根森田 | 土砂流出 | なし | なし | なし | 0.1km | なし | 5/18 | 15:00 | 5/20 | 10:00 | | | 5/20 仮復旧完了 5/21から本復旧に向けた調査設計 | 未定 |
| 10 | 主 | 55 | 入道崎寒風山線 | 男鹿市男鹿中山町下芋ノ沢 | 路肩欠壊 | なし | なし | — | 0.03km | — | | | 5/18 | 15:20 | | | 当面の間バリケードにより片側交互通行 | 未定 |
| 30 | 主 | 57 | 十文字羽後鳥海線 | 由利本荘市鳥海町下笹子 | 斜面崩落 | なし | なし | なし | 0.15km | あり | 5/18 | 22:40 | | | | | 5/19 現地調査(落石対策の検討中) 5/21から現地作業(土砂・破損雪崩柵等撤去) | 未定 |
| 33 | 主 | 55 | 入道崎寒風山線 | 男鹿市脇本浦田坂ノ上～ 男鹿市脇本富永小谷地 | 斜面崩落 | なし | なし | なし | 0.2km | あり | 5/23 | 18:30 | 5/24 | 14:30 | | | 当面の間バリケードにより片側交互通行 | 未定 |

※国道101号 生鼻崎トンネルの上り車線(秋田から男鹿方面)については、通行可能ですが、2車線のうち1車線を規制しています