

# 平成22年7月10日の大雨による被害状況等について

平成22年7月10日 12時30分現在  
秋 田 県 総 合 防 災 課

## 1 気象情報等

### (1) 気象警報

| 地 域  |                                      | 大雨警報       |            | 洪水警報       |            |
|------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                      | 発 表        | 解 除        | 発 表        | 解 除        |
| 北秋鹿角 | 鹿角市、大館市、北秋<br>田市、上小阿仁村               | 10日 06時16分 |            | 10日 06時16分 | 10日 11時32分 |
|      | 小坂町                                  | 10日 09時26分 | 10日 11時32分 | 10日 09時26分 |            |
| 能代山本 | 能代市                                  | 10日 09時26分 | 10日 11時32分 | 10日 09時26分 | 10日 11時32分 |
|      | 三種町                                  |            |            |            |            |
| 秋田中央 | 秋田市                                  | 10日 09時26分 | 10日 11時32分 | 10日 09時26分 | 10日 11時32分 |
|      | 潟上市、五城目町、井<br>川町<br>男鹿市、八郎瀧町、大<br>瀧村 |            |            |            |            |
| 本荘由利 | 由利本荘市                                | 10日 04時27分 |            | 10日 04時27分 | 10日 09時26分 |
|      | にかほ市                                 |            |            |            |            |

### (2) 土砂災害警戒情報

| 市町村名 | 発 表        | 解 除        |
|------|------------|------------|
| 北秋田市 | 10日 06時25分 | 10日 08時20分 |

## 2 被害の状況

### (1) 人的被害・住家被害・土砂崩れ

| 市町村名 | 人 的 被 害(人) |          |     |    | 住 家 被 害(棟) |    |          |          |          | 土 砂<br>崩れ等<br>(箇所) |
|------|------------|----------|-----|----|------------|----|----------|----------|----------|--------------------|
|      | 死者         | 行方<br>不明 | 負傷者 |    | 全壊         | 半壊 | 一部<br>破損 | 床上<br>浸水 | 床下<br>浸水 |                    |
|      |            |          | 重傷  | 軽傷 |            |    |          |          |          |                    |
| 秋田市  |            |          |     |    |            |    |          |          | 3        |                    |
| 計    |            |          |     |    |            |    |          |          | 3        |                    |

住家被害の状況

秋田市 : 床下浸水(上新城字小又地内2、下新城笠岡1)

### (2) 非住家被害等

| 市町村名 | 非 住 家 被 害(棟) |    |          |          |          | 公共<br>施設<br>(箇所) | 文教<br>施設<br>(箇所) | 道路<br>冠水<br>(箇所) | その他 |
|------|--------------|----|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|-----|
|      | 全壊           | 半壊 | 一部<br>破損 | 床上<br>浸水 | 床下<br>浸水 |                  |                  |                  |     |
| 秋田市  |              |    |          |          | 3        |                  |                  | 1                | 1   |
| 計    |              |    |          |          | 3        |                  |                  | 1                | 1   |

非住家被害の状況

・秋田市 : 床下浸水(雄和相川1、上新城小又2)

道路冠水被害の状況

- ・秋田市 : 秋田市上新城白山地内
- その他被害の状況
- ・秋田市 秋田市仁別字中島地内 旭川氾濫 自主避難

### 3 避難の状況

#### (1) 自主避難

| 市町村名       | 対象世帯 | 対象人員 | 備 考     |
|------------|------|------|---------|
| 秋田市(仁別字中島) | 3    | 3    | 3名とも帰宅済 |

### 4 道路状況

#### (1) 通行止め

- 県道309号(北秋田市深瀬地内 森吉山荘付近) 全面通行止め (H0.5m\*W4mの土石流)
- 市道(秋田市上新城五十丁) 橋通行止め (流木によるせき止め)
- 市道(秋田市上新城五十丁) 橋梁崩落

#### (2) 片側通行

- 市道大野岱桂瀬線(北秋田市長野沢地内) 片側交互通行規制 (H0.15\*W2の土砂崩れ)

10:06 解除

### 5 農林水産被害状況 調査中

### 6 公共土木施設被害状況 調査中

### 7 水防警戒態勢

| 種 別  | 河川名  | 準 備       | 待 機 | 出 動       | 解 除       | 観測所  |
|------|------|-----------|-----|-----------|-----------|------|
| 水防警報 | 矢島川  | 10日 06:30 |     |           | 10日 08:20 | 本堂城回 |
|      | 福士川  | 10日 09:45 |     |           | 10日 11:55 | 福士川  |
|      | 新城川  | -         | -   | 10日 10:20 |           | 笠岡   |
|      | 馬場目川 | 10日 11:00 |     | 10日 12:15 |           | 久保   |
|      | 旭川   | 10日 11:45 |     |           |           | 中島   |

### 8 県・市町村の災害警戒対応

#### (1) 秋田県

- 本庁 10日06時25分 秋田県災害連絡室(自動設置) (室長:総合防災課長)  
10日08時20分廃止
- 秋田地域振興局 10日11時30分 秋田地域災害連絡室 (室長:総務企画部地域企画課長)

#### (2) 市町村

- 秋田市 10日11時00分 災害対策室 (室長:防災安全対策課長)

#### 【問い合わせ・連絡先】

秋田県総務部総合防災課

TEL: 018-860-4563