

平成22年7月10日の大雨による被害状況等について

平成22年7月12日 08時00分現在
秋 田 県 総 合 防 災 課

1 気象情報等

(1) 気象警報

地 域		大雨警報		洪水警報	
		発 表	解 除	発 表	解 除
北秋鹿角	鹿角市、大館市、北秋 田市、上小阿仁村	10日 06時16分	10日 14時52分	10日 06時16分	10日 11時32分
	小坂町	10日 09時26分	10日 11時32分	10日 09時26分	
能代山本	能代市	10日 09時26分	10日 11時32分	10日 09時26分	10日 11時32分
	三種町		10日 14時52分		
秋田中央	秋田市	10日 09時26分	10日 14時52分	10日 09時26分	10日 16時39分
	潟上市、五城目町、井 川町				10日 11時32分
本荘由利	由利本荘市	10日 04時27分	10日 14時52分	10日 04時27分	10日 09時26分
	にかほ市			-	-

(2) 土砂災害警戒情報

市町村名	発 表	解 除
北秋田市	10日 06時25分	10日 08時20分

2 被害の状況

(1) 人的被害・住家被害・土砂崩れ

市町村名	人 的 被 害(人)				住 家 被 害(棟)					土 砂 崩れ等 (箇所)
	死者	行方 不明	負傷者		全壊	半壊	一部 破損	床上 浸水	床下 浸水	
			重傷	軽傷						
北秋田市										2
秋田市									6	
井川町									2	
計									8	2

住家被害の状況

- ・ 秋田市 : 床下浸水 (上新城字小又地内 2、仁別地内 4)
- ・ 井川町 : 床下浸水 (大麦地内 2)

土砂崩れ等の状況

- ・ 北秋田市 : 県道309号線 2 箇所

(2) 非住家被害等

市町村名	非住家被害(棟)					公共施設 (箇所)	文教施設 (箇所)	道路冠水 (箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水				
秋田市					4			3	
井川町					1				
計					5			3	

非住家被害の状況

- ・秋田市 : 床下浸水(雄和相川1、上新城小又2、仁別1(自主避難あり))
- ・井川町 : 床下浸水(井内1)

道路冠水被害の状況

- ・秋田市 : 上新城小又地内1、仁別地内2

3 避難の状況

(1) 自主避難

市町村名	対象世帯	対象人員	備 考
秋田市(仁別字中島)	3	3	3名とも帰宅

4 道路状況

(1) 通行止め

- ・県道309号(北秋田市深瀬地内 森吉山荘付近)全面通行止め(H0.5m*W4mの土石流) 11日 14:00 解除
- ・市道(秋田市上新城五十丁)復旧工事のため車両通行止め 11日 18:30 解除
- ・市道(秋田市上新城五十丁)橋梁崩落(水道管添架)

(2) 片側通行

- ・市道大野岱桂瀬線(北秋田市長野沢地内)片側交互通行規制(H0.15*W2の土砂崩れ) 10日 10:06 解除

(3) その他

- ・県道秋田八郎瀧線(仁別字中島地内)ガードレール擁壁崩落

5 ライフラインの状況

(1) 断水の状況

- ・秋田市 : 375戸(上新城道川の全域、上新城中及び上新城五十丁の一部。復旧のための断水を含む) 給水車4台で給水中 10日 19:00 仮配管で給水開始

6 農林水産被害状況 調査中

7 公共土木施設被害状況 調査中

8 水防警戒態勢

種 別	河川名	準 備	待 機	出 動	解 除	観測所
水防警報	矢島川	10日 06:30			10日 08:20	本堂城回
	福士川	10日 09:45			10日 11:55	福士川
	新城川	-	-	10日 10:20	10日 16:05	笠岡
	馬場目川	10日 11:00		10日 12:15	10日 13:55	久保
	旭川	10日 11:45			10日 14:20	中島

9 県・市町村の災害警戒対応

(1) 秋田県

本庁 10日06時25分 秋田県災害連絡室（自動設置）（室長：総合防災課長）
10日 08:20 廃止
13時50分 防災ヘリコプター「なまはげ」が偵察のため離陸
14:50帰投
秋田地域振興局 10日11時30分 秋田地域災害連絡室（室長：総務企画部地域企画課長）
10日 17:00 廃止

(2) 市町村

秋田市 10日11時00分 災害対策室（室長：防災安全対策課長）
10日 17:00 廃止

【問い合わせ・連絡先】

秋田県総務部総合防災課

TEL：018-860-4563
