

# 平成25年8月9日からの大雨による被害状況等について

平成25年 8月 12日 14時30分現在  
秋 田 県 災 害 対 策 本 部

## 1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	8月9日 5時55分～	～8月10日 19時53分	解除済	三種町、秋田市、大仙市、能代市、上小阿仁村、八峰町、藤里町、大館市、鹿角市、北秋田市、仙北市、小坂町
洪水警報	8月9日 5時55分～	～8月9日 22時54分	解除済	秋田市、鹿角市、大仙市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、能代市、大館市、北秋田市、仙北市
土砂災害警戒情報	8月9日 6時45分～	～8月10日 19時25分	解除済	能代市、上小阿仁村、藤里町、八峰町、大館市、鹿角市、北秋田市、仙北市、小坂町
竜巻注意情報	8月9日 8時51分～	～8月9日 11時00分	解除済	県内全域
記録的短時間大雨情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・8月9日7時34分大館市北部付近、北秋田市北部付近、藤里町付近、八峰町付近で1時間に約110ミリ</li> <li>・8月9日8時2分大館市北部付近で1時間に約120ミリ以上</li> <li>・8月9日9時4分大館市北部付近、藤里町付近で1時間に約110ミリ以上</li> <li>・8月9日10時50分鹿角市北部付近で1時間に約100ミリ</li> </ul>			

## 2 人的被害

市町村名	死者(人)	行方不明(人)	重傷(人)	軽傷(人)
仙北市	4	1	2	1
計	4	1	2	1

### ○被害状況

- ・仙北市 死亡4（田沢 土石流による住家の埋没）  
行方不明1（田沢 土石流による住家の埋没）  
重傷2（田沢 土石流による住家の埋没）  
軽傷1（田沢 土石流による住家の埋没）

## 3 建物被害等

市町村名	住家被害(棟)					非住家被害(棟)				公共施設(箇所)	崖崩れ等(箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水			
大館市				187	260				155	4	25	
鹿角市				50	108					6	114	
北秋田市				1						2		
藤里町					1				1			
仙北市	5	1		1			2					
小坂町					2				1		4	
計	5	1		239	371		2		157	12	143	

(被害状況の内訳)

- ・大館市 住家床上浸水187（沼館51、池内27、花岡17、御成町22、栄町・水門町9、猿間8、その他53）  
住家床下浸水260（池内65、沼館32、松峰23、葛原11、栄町・水門町38、清水町22、その他69）  
非住家浸水155（沼館63、松峰23、栄町・水門町11、その他58）、公共施設4（大館少年自然の家、桂城小学校、大館工業高校、大館鳳鳴高校）
- ・鹿角市 住家床上浸水50（花輪地区44、八幡平地区2、十和田地区4）  
住家床下浸水108（花輪地区77、八幡平地区7、十和田地区8、尾去沢地区16）  
公共施設6（十和田小学校、末広小学校、花輪北小学校、尾去沢小学校、平元小学校、花輪第一中学校）
- ・北秋田市 住家床上浸水1（綴子 大雨による流入）  
公共施設2（福祉施設「かざはり苑」、秋田北鷹高校）
- ・藤里町 住家床下浸水1（藤琴）
- ・仙北市 住家全壊5（田沢 土石流による土砂の流入）、住家半壊1（田沢 土石流による土砂の流入）、住家床上浸水1（生保内）  
非住家半壊2（田沢 土石流による土砂の流入）
- ・小坂町 住家床下浸水2（万谷）、非住家浸水1（万谷）

#### 4 道路の状況

##### (1) 国管理道路

- ・国道7号 秋田県大館市早口 9日 10時30分～ 全面通行止め → 10日 7時30分 解除
- ・国道46号 秋田県仙北市田沢湖生保内～岩手県雫石町柿木 9日 11時07分～ 全面通行止め  
→ 12日 7時00分 片側交互通行

##### (2) 県管理道路

別紙「建設部関係の被害状況について」のとおり

#### 5 避難等の状況

##### (1) 避難指示

市町村	地区名	発令・解除日時	世帯数	人数	避難先	原因
大館市	越山	8月 9日 9時15分発令 8月 9日 19時50分解除	16世帯	50人	公民館越山分館	土砂崩れのおそれ

##### (2) 避難勧告

市町村	地区名	発令・解除日時	世帯数	人数	避難先	原因
大館市	蛭沢	8月 9日 9時35分発令 8月 9日 19時50分解除	5世帯	10人	越山分館	土砂崩れのおそれ
	出口1 常会	8月 9日 9時50分発令 8月 9日 19時50分解除	21世帯	70人	田代公民館	氾濫のおそれ
	花岡町桜町	8月 9日 9時50分発令 8月 9日 19時50分解除	27世帯	69人	花岡公民館	土砂災害等のおそれ
	花岡町前田	8月 9日 9時50分発令 8月 9日 19時50分解除	54世帯	142人	花岡公民館	土砂災害等のおそれ
	沼館	8月 9日 10時25分発令	192世帯	572人	沼館の湯、釈迦	氾濫のおそれ

		8月 9日19時50分解除			内公民館	
高館下		8月 9日10時58分発令 8月 9日19時00分解除	62世帯	189人	釈迦内公民館	氾濫のおそれ
猿間		8月 9日10時15分発令 8月 9日19時00分解除	8世帯	20人	猿間町内会館	土砂災害等のおそれ
横岩		8月 9日11時42分発令 8月 9日20時45分解除	67世帯	186人	田代公民館	氾濫のおそれ
清水3・4・5丁目		8月 9日11時42分発令 8月 9日19時00分解除	819世帯	1,909人	秋田看護福祉大学	長木川氾濫のおそれ
山田渡		8月 9日14時38分発令 8月 9日19時00分解除	39世帯	110人	下川沿公民館	氾濫のおそれ
仙北市	田沢湖田沢字先達、供養佛	8月 9日13時53分発令 8月11日17時10分一部解除（7世帯26人）	55世帯 48世帯	152人 126人	仙北市田沢湖総合開発センター	土石流等が発生するおそれ
鹿角市	花輪	8月 9日11時15分発令 8月 9日18時30分解除	1150世帯	2707人	花輪市民センター	富士川氾濫のおそれ

### (3) 自主避難

市町村	地区名等	世帯数	人数	避難先	原因
大館市	山田	10世帯	16人	洞曇寺	戸沢川氾濫のため
	扇寿苑	不明	100人	扇田病院・比内福祉センター	冠水のおそれ
	猿間	1世帯	3人	十二所公民館	道路冠水のため
	沼館	3世帯	4人	沼館温泉会館	道路冠水のため

※ 8月10日9時30分現在、自主避難については全て帰宅済み

## 6 河川の状況

河川名	水位観測所	避難判断水位超過	氾濫危険水位超過	水防警報解除
藤琴川	藤里町藤琴	8月 9日 7時50分	8月 9日 8時10分	8月 9日 18時30分
桧木内川	宮田	8月 9日 8時40分	8月 9日 9時00分	8月 9日 15時40分
富士川	富士川	8月 9日 10時50分	8月 9日 12時00分	8月 9日 21時20分
長木川	大館市有浦	8月 9日 10時30分		8月 9日 21時50分
	餅田観測所	8月 9日 10時40分	8月 9日 11時00分	8月 9日 21時50分
米代川	鹿角市末広	8月 9日 12時00分		8月 9日 18時50分
	大館市扇田	8月 9日 12時10分	8月 9日 12時30分	8月 9日 21時50分

## 7 ライフライン

### 停電

大館市、仙北市及び横手市 最大2,364戸で停電

- 8月9日18時00分現在 22戸で停電（大館市、仙北市）
- 8月10日11時14分現在 13戸で停電（大館市、仙北市）
- 8月10日16時55分 全面復旧

## 8 自衛隊への災害派遣要請

## 9 その他

### (1) 孤立

- ・仙北市田沢湖生保内 土砂崩れにより「駒ヶ岳温泉」宿泊客20人が孤立  
→ 8月9日18時00分 開通により解消
- ・大館市田代地区 土砂崩れにより美杉集落（4世帯19人）が孤立
- ・大館市田代地区 土砂崩れにより保滝沢集落（9世帯25人）が孤立  
→ 8月11日11時30分 通行止め解除、孤立解消
- ・藤里町藤琴 土砂崩れにより「くるみ台キャンプ場」利用者2人が孤立  
→ 8月10日9時09分 救助
- ・大館市早口 土砂崩れにより「早口ダム」職員4人及び釣り人1人が孤立  
→ 8月11日16時00分 通行止め解除、孤立解消

### (2) 災害救助法

8月 9日 19時17分 大館市、鹿角市、仙北市に災害救助法を適用

## 10 警戒体制

### (1) 県

- ・秋田県災害連絡室(室長：総合防災課長) 8月 9日 7時15分設置  
→ 秋田県災害警戒部(部長：総合防災課長) 8月 9日 9時00分改組  
→ 秋田県災害対策本部(部長：知事) 8月 9日 12時00分改組
- ・山本地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 9日 6時45分設置  
→ 山本地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 11時00分改組
- ・北秋田地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 9日 7時15分設置  
→ 北秋田地域災害警戒部(部長：総務企画部長) 8月 9日 10時30分改組  
→ 北秋田地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 12時00分改組
- ・鹿角地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 9日 8時40分設置  
→ 鹿角地域災害警戒部(部長：総務企画部長) 8月 9日 9時00分改組  
→ 鹿角地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 12時00分改組
- ・仙北地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 9日 9時30分設置  
→ 仙北地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 12時00分改組
- ・雄勝地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 12時00分設置
- ・平鹿地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 12時00分設置
- ・秋田地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 12時00分設置
- ・由利地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 12時00分設置

### (2) 市町村

- ・大館市災害警戒対策室(室長：防災対策室長) 8月 9日 7時15分設置  
→ 大館市災害警戒対策部(部長：総務部長) 8月 9日 9時00分改組  
→ 大館市災害対策本部(部長：市長) 8月 9日 9時15分改組
- ・北秋田市災害警戒部(部長：総務部長) 8月 9日 7時30分設置  
→ 北秋田市災害対策本部(部長：市長) 8月 9日 12時00分改組  
→ 北秋田市災害対策部(部長：副市長) 8月 9日 21時00分改組

- 北秋田市災害警戒部（部長：総務部長） 8月10日 1時00分改組 → 10日 7時30分廃止
- 鹿角市災害警戒対策室（室長：総務課長） 8月 9日 8時00分設置
- 鹿角市災害警戒本部（部長：総務部長） 8月 9日 10時00分改組
- 鹿角市災害対策本部（部長：市長） 8月 9日 11時15分改組
- 鹿角市災害警戒対策室（室長：総務課長） 8月 9日 18時30分改組
- 鹿角市災害連絡室（室長：総務課長） 8月10日 20時00分改組
- 仙北市災害対策部（部長：副市長） 8月 9日 11時50分設置
- 仙北市災害対策本部（部長：市長） 8月 9日 12時30分改組
- 藤里町災害対策警戒部（部長：生活環境課長） 8月 9日 8時00分設置 → 9日18時00分廃止
- 小坂町災害警戒対策室（室長：総務課長） 8月 9日 8時50分設置 → 10日18時00分廃止

**【問い合わせ・連絡先】**

秋田県災害対策本部（事務局：総合防災課）

TEL：018-860-4563

平成25年8月12日  
観光文化スポーツ部

鉄道の運行状況について  
【8月12日 14:30現在】

○秋田新幹線

- ・「（下り仙台発6:40）こまち95号」、「（上り秋田発7:01）こまち24号」から  
運転再開
- ・秋田～盛岡駅間の上下線で一部徐行運転のため遅れがでている

○奥羽本線

- ・秋田～青森駅間の上下線で始発から運転再開（一部の列車運休）

○田沢湖線

- ・盛岡～角館駅間の上下線で始発から運転再開（一部の列車運休）

○花輪線

- ・上下線で終日運転見合わせ

## 「秋田県大雨災害義援金（仮称）」の募集について

平成25年8月12日  
健康福祉部

8月9日の大雨により、大館市、鹿角市、仙北市において災害救助法が適用されるなど、各地に大きな被害が発生したことから、秋田県地域防災計画に基づき、「秋田県大雨災害義援金（仮称）」の募集を実施する方向で関係機関と調整中である。

### 「秋田県大雨災害義援金（仮称）」募集の詳細

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1 実施主体          | 「秋田県大雨被害義援金募集（配分）委員会（仮称）」   |
| 2 構成団体<br>（調整中） | 災害救助法の適用された3市、秋田県社会福祉協議会、報道機関、秋田県市長会、秋田県町村会、秋田県共同募金会、日本赤十字秋田県支部、秋田県 |
| 3 募集期間<br>（予定）  | 平成25年8月中旬～平成25年9月30日（月）<br>（募集については調整が整い次第開始する）                     |
| 4 義援金の<br>受付口座  | 日本赤十字社秋田県支部、社会福祉法人秋田県共同募金会の指定口座（募集開始後に公表）                           |
| 5 義援金の<br>配分方法  | 募集期間終了後、速やかに義援金募集（配分）委員会において協議の上、被災市町村に適正に配分する。                     |

# 平成25年8月9日の大雨による被害状況等について

平成25年8月12日15:30現在

生 活 環 境 部

## 1 水道の被害状況

断水地区名	断水戸数・人数	断水期間
藤里町中通簡易水道	55戸・最大72人	8/9 5:00～17:08(解消)
鹿角市上水道(花輪地区)	2戸・人数不明	8/9日中～8/10 10:30(解消)
仙北市田沢湖簡易水道	237戸・約570人	8/9 17:00～8/11 5:00(解消)
大館市真中簡易水道	498戸・1530人	8/10 12:00～

## 2 一般廃棄物処理施設の被害状況

大館市ゴミ焼却施設で取水ポンプ破損等により焼却を停止している。

市町村名/ 一部事務組合	被害状況等	対応
大館市	大館クリーンセンターに隣接する山が崩れ、取水施設が土砂等に埋まり、取水ポンプが壊れたため、焼却を停止している。	土砂の除去に1週間程度が見込まれる。代替ポンプは12日に調達予定。 8/10から、民間焼却施設で処理を開始。



# 平成25年8月9日の大雨による農林水産被害状況等について

平成25年8月12日14時30分現在  
農 林 水 産 部

## 1 被害状況について

### (1) 農作物等

- ほ場の冠水・浸水等 1,026 ha  
〔 水稻 956 ha、大豆 24 ha、牧草 21 ha、えだまめ 9 ha、  
その他野菜等 16 ha  
(鹿角市163ha、大館市667ha、北秋田市140ha、能代市20ha、藤里町10ha、仙北市26ha 等) 〕
- 比内地鶏溺死 4千羽 (大館市)

### (2) 農業用施設

- パイプハウス全壊 9棟 (鹿角市3棟、北秋田市3棟、仙北市3棟)

### (3) 農地・水路等施設

- 水田畦畔等の法面崩壊 151 箇所  
〔 水田畦畔の法面崩壊 35 箇所、水路溝畔の法面崩壊等 116 箇所  
(鹿角市99箇所、仙北市20箇所、大館市19箇所、能代市2箇所、藤里町11箇所) 〕
- 農道の法面崩壊 2路線7箇所 (鹿角市1路線6箇所、潟上市1路線1箇所)

### (4) 水産物

- 養殖魚の流出 2箇所 (仙北市田沢湖、イワナ等)

### (5) 林地・林道施設

- 林地の山腹崩壊等 5箇所 (仙北市2箇所、藤里町2箇所、大館市1箇所)
- 林道の路肩決壊等 19路線49箇所 (大館市15路線45箇所、仙北市4路線4箇所)

## 2 農畜産物の被害防止・軽減対策について

### (1) 被災地域への対策指導

- ・ 8月10日、各地方農作物異常気象対策本部を通じて、当面の技術対策について市町村や農業団体等を指導。「美の国あきたネット」へ掲載し対策を周知。

### (2) 家畜保健衛生所による比内地鶏被害農家への現地指導

- ・ 飼育管理や衛生対策を指導。
- ・ 浸水後の病気や害虫の発生を防止する緊急対策として、備蓄してある消石灰や消毒液の配付・散布。
- ・ 死亡した比内地鶏は、鹿角広域行政組合の処理場で廃棄物処理することで調整。

平成25年8月9日大雨被害状況について

平成25年8月12日  
産 業 労 働 部

8月12日午後2時30分現在の被害状況は次のとおり。

○ 休廃止鉱山坑廃水処理施設の破損

鹿角市	2件	尾去沢鉱山松子沢沈殿池廃水処理場	・ ・	<u>復旧</u>
		小真木鉱山坑廃水処理場	・ ・	仮復旧
大館市	2件	宝倉鉱山猿間坑水処理場	・ ・	復旧作業中
		岩神鉱山坑水処理場	・ ・	仮復旧
八幡平市	1件	<u>花輪鉱山坑廃水処理場 (※)</u>	・ ・	<u>復旧作業中</u>

※ (8月11日坑廃水漏れを発見し、現在復旧作業中。本日中に仮復旧予定)

今後の対応

- ・ 今後は、監督官庁である関東東北産業保安監督部東北支部と連携し、事業者に対して、できる限り早期の復旧を求めていく

# 建設部関係の被害状況について

(14時30分現在)

秋田県災害対策本部第7回連絡会議資料

平成25年8月12日(月)

## 【道路関係】

全面通行止め箇所は7箇所。(8箇所)

片側交互通行箇所は3箇所。(4箇所)

規制解除済み15箇所。(13箇所)

※( )は11日14:30現在

### 〔全面通行止め〕

- ・鹿角管内  
十二所花輪大湯線(尾去沢) (土砂崩落)  
田山花輪線(花輪) (土砂崩落)  
雪沢十和田毛馬内線(瀬田石) (土砂崩落)
- ・北秋田管内  
白沢田代線 (電柱倒壊、冠水)  
雪沢十和田毛馬内線(雪沢) (土砂崩落)
- ・山本管内  
西目屋二ツ井線(真名子) (土砂崩れ)  
西目屋二ツ井線(藤琴) (路肩決壊)

### 〔片側交互通行〕

- ・北秋田管内  
大館十和田湖線(雪沢) (冠水)  
大館十和田湖線(籠谷岱) (路肩決壊)  
十二所花輪大湯線(十二所) (路肩決壊)

### 〔規制解除〕

- ・鹿角管内  
国道103号(郡界)(橋台背面道路崩落)  
国道282号(東北道下) (冠水)  
国道282号(湯瀬温泉) (土砂流出)  
大館十和田湖線(小坂鉱山) (土砂崩落)  
田山花輪線(扇ノ間) (冠水)  
大館十和田湖線(小坂:雪沢関連) (冠水)  
十二所花輪大湯線(花輪) (道路崩落)
- ・北秋田管内  
国道103号(郡界) (道路崩落)  
国道105号(阿仁) (冠水)  
十二所花輪大湯線(十二所) (土砂崩落)  
比内田代線(川口) (冠水)
- ・仙北管内  
国道105号(上桧木内) (冠水)  
国道341号(鎧畑ダム付近) (冠水)  
田沢湖西木線(田沢湖畔) (土砂流出)  
上桧木内玉川線(上桧木内) (土砂崩落)

## 【河川関係】

### ○氾濫危険情報（レベル4）超過河川状況

- ・ 9日は、5河川で氾濫危険水位（レベル4）を超過。
- ・ 現在は、水位が低下して観測全河川で水防団待機水位（レベル1）を下回っており、通常の状態となっている。

### ○土砂災害発生状況

- ・ 仙北市供養佛地区で土石流発生
- ・ 10日 13時10分から現地調査実施  
国土交通省 国土技術政策総合研究所  
危機管理技術研究センター 砂防研究室長 他1名

### ○県管理河川被災状況

- ・ 引欠川 堤防破堤 L=30m  
大館市板沢地内（米代川合流部付近）  
応急対策工 11日着手、13日完了予定
- ・ 早口川 堤防破堤 L=50m  
大館市早口地内（市道長戸呂橋付近）  
応急対策工 11日着手、14日完了予定

### ○避難情報

- ・ 民間人1人 早口ダムに避難  
土砂崩落等により通行不能の林道について、  
11日16:00 撤去完了 車両通行回復  
11日17:20 ダム職員3と民間人1人下山完了

### ○国土交通省調査団

- ・ 14日、現地調査入り

平成25年8月9日 大雨被害への対応状況

教 育 庁  
平成25年8月12日  
14:30 現在

(1) 小・中学校  
【鹿角市】

花輪北小	(一部床上浸水) ・近隣住民、職員により校舎内の掃除・片付けは終了。 ・市教育委員会で校舎内消毒準備中。 ・校庭の泥は、排泄先を準備のうえ今後対応予定。
十和田小	(床下浸水) ・体育館床下の浸水がほぼなくなり、床下消毒準備中。
末広小	(グラウンド冠水) ・グラウンドの水がまだ引けていない。 ・状況判明後、市教育委員会と対応検討。
尾去沢小	(グラウンドフェンス一部倒壊) ・フェンスは市教育委員会で修繕予定。 ・プール用の電気が止まっており、水の入替を検討中。
花輪第一中	(通学路法面一部崩落) ・幅1m、高さ1.5mと小規模で、通行に支障なし。
平元小	(グラウンド法面一部崩落) ・崩落箇所を進入禁止としている。 ・市教育委員会で対応検討。

【大館市】

桂城小	(グラウンド冠水) ・一部水がまだ引けていないが、泥の流入は多くなく、乾くと支障ない状態。
-----	--

(2) 高等学校  
【大館市】

大館工業高校	(校舎南側法面崩落、幅7～8m、高さ8～9m) ・法面の仮土留、水路復旧措置を業者依頼中。 ・災害復旧経費を9月補正計上予定。
大館鳳鳴高校	(野球場冠水) ・保護者、部員でゴミの除去、汚泥を実施し、仮復旧済み。

【北秋田市】

秋田北鷹高校	(演習林林道被害) ・夏季休業中で実習の予定がなく、周辺への二次被害等の危険もないため、緊急措置を行う予定なし。
--------	---

(3) 教育機関  
【大館市】

大館少年 自然の家	(構内道路に幅20mの土砂崩落、車両通行不可) ・業者による土砂の除去作業中。 ・復旧方法等については、土砂除去後の状況により検討。 (キャンプ場内倉庫破損、テントサイトの土砂崩落) ・新たにキャンプセンターの配水管破損を確認。 ・復旧の程度について、検討中。
--------------	---

8月12日午後2時30分現在  
秋田県警察本部災害警備本部

## 仙北市田沢湖における土石流災害に伴う捜索状況について

- 1 夜間における特異動向  
特異動向なし
- 2 捜索方針・体制等  
現場を3エリアに分け、265人体制（警察48人、自衛隊125人、消防・消防団78人、仙北市役所等14人）で捜索中。  
警察官6人体制で被災地域の夜間警戒活動を実施している。
- 3 捜索活動の経過
  - (1) 8月11日（日）
    - 6：00 捜索本部で捜索方針について協議  
捜索範囲を下流から3分割（A・B・C）
    - 6：30 捜索再開  
～A・Bエリアを警察及び消防等、Cエリアを自衛隊が担当～
    - 18：30 3日目の捜索打ち切り
  - (2) 8月12日（月）
    - 6：00 捜索本部で捜索方針について協議  
捜索範囲を下流から3分割（A・B・C）
    - 6：30 捜索再開  
行方不明者が発見となったエリア（A・C）に部隊を集中投入し捜索開始  
Aエリアを警察及び消防等、Cエリアを自衛隊が担当
- 4 行方不明者  
羽川 龍子さん（55歳）
- 5 死因
  - 羽川 一夫さん（61歳） 胸部外傷による窒息死
  - 羽根川 稔さん（58歳） 頭蓋底骨折
  - 羽川 ナツさん（88歳） 溺死
  - 羽川 喜一郎さん（93歳） 圧死