

# 平成26年8月21日の大雨による被害状況等について

平成26年 8月21日12時00分現在  
秋 田 県 災 害 連 絡 室

## 1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	8月21日 0時54分～		発表中	秋田市、北秋田市、大仙市、仙北市、由利本荘市、横手市、上小阿仁村、美郷町、にかほ市、湯沢市、羽後町
		8月21日 5時26分	解除済	鹿角市、大館市、小坂町、五城目町
洪水警報	8月21日 0時54分～		発表中	秋田市、大仙市、仙北市、由利本荘市、横手市、にかほ市、美郷町、湯沢市、羽後町
		8月21日 6時40分	解除済	鹿角市、大館市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村
土砂災害警戒情報	8月21日 1時40分～		発表中	由利本荘市沿岸、由利本荘市内陸、にかほ市
		8月21日 7時34分	解除済	北秋田市、上小阿仁村

## 2 人的被害

なし

## 3 建物被害等

市町村名	住家被害（棟）				非住家被害（棟）				公共施設 (箇所)	崖崩れ等 (箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損			
鹿角市									1		
大館市					1						
北秋田市					1						
由利本荘市					1						
計					3				1		

(被害状況の内訳)

- ・大館市 住家床下浸水1（比内町扇田）側溝から水が溢れる
- ・北秋田市 住家床下浸水1（七日市）側溝から水が溢れる
- ・由利本荘市 住家床下浸水1（鶴沼）
- ・鹿角市 非住家浸水1（花輪）水路から水が溢れる

## 4 農林水産関係

調査中

## 5 避難等の状況

### (1) 避難準備情報

市町村	地区名	世帯数	人数	発表日時	原因
大仙市	福見	17世帯	54人	8月21日11時50分	福部内川増水のため

### (2) 自主避難

市町村	地区名	世帯数	人数	避難先	備考
由利本荘市	土谷	1世帯	1人	親戚宅	

## 6 道路規制の状況

別添のとおり

## 7 河川の状況

河川名	水位観測所	避難判断水位超過	氾濫危険水位超過	水防警報解除日時
福部内川	福見	8月21日7時40分	8月21日8時50分	

## 8 警戒体制

### (1) 県

- ・秋田県災害連絡室(室長：総合防災課長) 8月21日 1時40分設置
- ・北秋田地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月21日 1時40分設置
- ・由利地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月21日 7時34分設置

### (2) 市町村

- ・北秋田市災害警戒部(部長：総務部長) 8月21日 1時40分設置
- ・由利本荘市災害警戒室(室長：危機管理監) 8月21日 8時15分設置
- ・美郷町災害警戒部(部長：総務課長) 8月21日 8時30分設置
- ・大仙市水防対策室(室長：総合防災課長) 8月21日 9時30分設置
- ・湯沢市災害連絡室(室長：総務課長) 8月21日 11時30分設置

今後調査によって、被害状況が変わることがあります。

#### 【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課

TEL：018-860-4563

8月20日から的大雨に係る道路災害・通行規制状況表

整理番号	振興局名	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	被災写真	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細（被災状況等）	今後の見通し
												全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
												月日	時間	月日	時間	月日	時間		
1	由利	国	105	国道105号	由利本荘市赤沼	道路冠水	無	無		100m	有	8/21	8:15			8/21	9:50	赤沼アンダー冠水	解除済み
2	仙北	県	30	神岡南外東由利線	大仙市南外字下荒又	土砂崩落	無	無		10m				8/21	9:30			道路法面の崩落	
3	由利	県	69	本荘岩城線	由利本荘市北ノ股～赤田	路肩崩落	無	無		4,000m	有	8/21	10:00					道路路肩の崩落	
4	仙北	県	30	神岡南外東由利線	大仙市南外落合～南外悪戸野	道路冠水	無	無		150m	有	8/21	10:30					道路冠水	