

平成26年8月21日の大雨による被害状況等について

平成26年 8月28日16時00分現在
秋 田 県 総 合 防 災 課

今後調査によって、被害状況が変わることがあります。

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	8月21日 0時54分～	～8月22日 4時20分	解除済	鹿角市、大館市、小坂町、五城目町、北秋田市、上小阿仁村、秋田市、仙北市、横手市、美郷町、にかほ市、湯沢市、羽後町、大仙市、由利本荘市
洪水警報	8月21日 0時54分～	～8月22日 4時20分	解除済	鹿角市、大館市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村、秋田市、仙北市、横手市、にかほ市、美郷町、湯沢市、羽後町、大仙市、由利本荘市
土砂災害警戒情報	8月21日 1時40分～	～8月21日 15時00分	解除済	北秋田市、上小阿仁村、由利本荘市沿岸、由利本荘市内陸、にかほ市

2 人的被害

なし

3 建物被害等

市町村名	住家被害（棟）					非住家被害（棟）				公共施設 (箇所)	崖崩れ等 (箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水			
鹿角市									1			
大館市					1							
北秋田市					1							
由利本荘市					6				8			
大仙市					11				4			
計					19				13			

(被害状況の内訳)

- ・鹿角市 非住家浸水 1 (花輪)
- ・大館市 住家床下浸水 1 (比内町扇田)
- ・北秋田市 住家床下浸水 1 (七日市)
- ・由利本荘市 住家床下浸水 6 (鶴沼 1、平岫 2、葛岡 1、岩谷町 1、羽広 1)
非住家浸水 8 (平岫 4、長坂 3、松本 1)
- ・大仙市 住家床下浸水 11 (南外落合 4、大曲大花町 1、大曲戸巻町 1、高梨 2、堀見内 1、内小友 2)
非住家浸水 4 (高梨 1、大曲大花町 1、堀見内 1、内小友 1)

4 農林水産関係 (8月25日現在)

(単位：千円)

被害区分	被害額	被害内容等
農作物	514	ほ場への土砂流入(水稻、そば) 0.7ha (藤里町、由利本荘市)
農地・農業用施設	12,660	水田畦畔の法面崩壊等 12箇所 (藤里町、由利本荘市、大仙市、横手市) 水路溝畔の法面崩落等 4箇所 (由利本荘市、大仙市) 農道の路肩決壊等 5路線5箇所 (由利本荘市、大仙市)
林地	2,000	林地の山腹崩壊 2箇所 (由利本荘市)
計	15,174	

5 公共土木施設被害 (8月25日現在)

(単位：千円)

種別	県分		市町村分		合計		備考
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
河川	8	62,000	11	162,500	19	224,500	山本・由利管内
道路	2	29,000	7	65,400	9	94,400	山本・由利・仙北管内
計	10	91,000	18	227,900	28	318,900	

6 避難等の状況

(1) 避難準備情報

市町村	地区名	世帯数	人数	発表(解除)日時	原因
大仙市	福見	17世帯	54人	8月21日11時50分発表 8月21日17時30分解除	福部内川増水のため

(2) 自主避難

市町村	地区名	世帯数	人数	避難先	その他
由利本荘市	土谷	1世帯	1人	親戚宅	自宅裏山土砂崩れのおそれがあるため →全員帰宅
	赤田	1世帯	2人	赤田上公民館	
	北ノ股	1世帯	2人	親戚宅	
	新沢	1世帯	1人	親戚宅	小関川の増水に危険を感じたため →帰宅

7 道路規制の状況

別添のとおり

8 河川の状況

河川名	水位観測所	避難判断水位超過	氾濫危険水位超過	氾濫	水防警報解除
福部内川	福見	8月21日 7時40分	8月21日 8時50分	—	8月21日22時13分
芋川	松本館前	8月21日11時50分	8月21日12時20分	8月21日12時30分	8月22日 2時00分
		8月21日17時40分	—	—	8月22日 7時20分

9 警戒体制

(1) 県

- ・秋田県災害連絡室(室長：総合防災課長) 8月21日 1時40分設置 → 8月22日 9時00分廃止
- ・北秋田地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月21日 1時40分設置 → 8月21日 17時00分廃止
- ・由利地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月21日 7時34分設置 → 8月22日 16時30分廃止
- ・雄勝地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月21日 11時30分設置 → 8月21日 21時13分廃止
- ・仙北地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月21日 12時00分設置 → 8月22日 9時00分廃止

(2) 市町村

- ・北秋田市災害警戒部(部長：総務部長) 8月21日 1時40分設置 → 8月21日 16時00分廃止
- ・由利本荘市災害警戒室(室長：危機管理監) 8月21日 8時15分設置 → 8月22日 16時30分廃止
- ・美郷町災害警戒部(部長：総務課長) 8月21日 8時30分設置 → 8月21日 21時13分廃止
- ・大仙市水防対策室(室長：総合防災課長) 8月21日 9時30分設置 → 8月22日 12時00分廃止
- ・湯沢市災害連絡室(室長：総務課長) 8月21日 11時30分設置 → 8月21日 21時13分廃止

【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課

TEL：018-860-4563

8月21日の大雨に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課

月日－平成26年8月27日（水）

時間－ 9：00 現在

整理番号	振興局名	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	被災写真	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間				詳細（被災状況等）	今後の見通し		
												全面通行止め		片側交互通行				規制解除	
												月日	時間	月日	時間			月日	時間
1	由利	国	105	国道105号	由利本荘市赤沼	道路冠水	無	無		100m	有	8/21	8:15			8/21	9:50	赤沼アンダー冠水	解除済み
2	仙北	県	30	神岡南外東由利線	大仙市南外字下荒又	土砂崩落	無	無		10m				8/21	9:30	8/21	15:30	道路法面の崩落	解除済み
3	由利	県	69	本荘岩城線	由利本荘市北ノ股～赤田	路肩崩落	無	無		4,000m	有	8/21	10:00			8/25	14:00	道路路肩の崩落	解除済み
4	仙北	県	30	神岡南外東由利線	大仙市南外落合～南外悪戸野	道路冠水	無	無		150m	有	8/21	10:30			8/21	15:30	道路冠水	解除済み
5	由利	国	105	国道105号	由利本荘市松本	道路冠水	無	無		300m	有	8/21	13:30			8/21	18:20	芋川の増水による道路冠水	解除済み
6	由利	県	49	本荘大内線	由利本荘市大小屋	土砂流入	無	無		9,000m	有	8/21	13:30			8/22	17:00	法面（沢）からの土砂流入	解除済み
7	鹿角	国	103	国道103号	鹿角郡小坂町十和田湖字生出	倒木	無	無		50m	無	8/21	17:45	8/21	18:10	8/21	18:50	道路への倒木	解除済み
8	由利	県	69	本荘岩城線	由利本荘市岩谷町	路肩崩落	無	無		30m	無			8/21	16:00			道路路肩の崩落	災害復旧事業による対応予定
9	山本	県	200	矢坂糠沢線	藤里町大沢	路肩崩落	無	無		500m	無	8/23	12:00					道路路肩の崩落	災害復旧事業による対応予定
10	由利	国	105	国道105号	由利本荘市羽広	路肩沈下	無	無		100m	無			8/26	19:00			路肩の沈下により、舗装にクラック発生	