

平成29年7月22日からの大雨による被害状況

平成29年7月27日16時00分現在
秋田県災害連絡室

1 警報の発令状況 (平成29年7月27日 午後4時現在)

(1) 大雨警報 (土砂災害)

なし

(2) 大雨警報 (浸水害)

なし

(3) 洪水警報

なし

(4) 土砂災害警戒情報

なし

(5) 記録的短時間大雨情報 (平成29年7月22日 午後8時17分発表)

由利本荘市北部付近

2 人的被害

なし

3 建物被害

市町村名	住家被害 (棟)					非住家被害 (棟)				公共施設	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水		
鹿角市					9						
小坂町					5				2		
大館市					4				6		
北秋田市					5				1		
藤里町					1						
三種町					2				2		
秋田市				67	53			1	17		
五城目町					7	1			11		
八郎潟町					1						
井川町					1						
由利本荘市				16	61				43		
仙北市		1		24	85						
湯沢市					3						
横手市		1	1	193	352						
美郷町				1	4						
潟上市					1						
大仙市				243	301						
		2	1	544	895	1		1	82		

(被害状況の内訳)

- ・ 鹿角市 住家床下浸水 9 (十和田 6、花輪 2、尾去沢 1)
- ・ 小坂町 住家床下浸水 5 (小坂)
非住家浸水 2 (小坂)
- ・ 大館市 住家床下浸水 4 (釈迦内 2、扇田 1、花岡 1)
非住家浸水 6 (釈迦内 1、花岡 4、田代 1)
- ・ 北秋田市 住家床下浸水 5 (綴子、七日市、下杉 ほか)
非住家浸水 1 (川井)
- ・ 藤里町 住家床下浸水 1 (藤琴)
- ・ 三種町 住家床下浸水 2 (下岩川)
非住家浸水 2 (下岩川)
- ・ 秋田市 住家床上浸水 67 (雄和、下浜桂根、広面、大住、横森 ほか)
住家床下浸水 53 (河辺ほか)
非住家一部破損 1 (雄和)
非住家浸水 17 (雄和、太平、新屋)
- ・ 五城目町 住家床下浸水 7 (内川湯ノ又、高崎、大川ほか)
非住家全壊 1 (富津内)、非住家浸水 11 (富津内 ほか)
- ・ 八郎潟町 住家床下浸水 1 (中島)
- ・ 井川町 住家床下浸水 1 (北川尻)
- ・ 由利本荘市 住家床上浸水 16 (大内ほか)
住家床下浸水 61 (大内ほか)
非住家浸水 43 (岩城ほか)
- ・ 仙北市 住家半壊 1 (西木町)、住家床上浸水 24 (角館ほか)、住家床下浸水 85 (角館ほか)
- ・ 湯沢市 住家床下浸水 3 (横堀 2、桑崎 1)
- ・ 横手市 住家半壊 1 (大森町)
住家一部破損 1 (城山町)
住家床上浸水 193 (大森ほか)
住家床下浸水 352 (大森ほか)

- ・ 美郷町 住家床上浸水 1 (飯詰)
住家床下浸水 4 (金沢 2、六郷、飯詰)
- ・ 潟上市 住家床下浸水 1 (和田)
- ・ 大仙市 住家床上浸水 243 (詳細は調査中)
住家床下浸水 301 (詳細は調査中)

○ 事業所の被害状況 (7月27日9時00分現在)

※県内6商工会議所、商工会連合会 (県内21商工会)、中小企業団体中央会から聞き取り結果

【産業種別ごと】

NO.	産業大分類	件数	内 訳					
			床上	床下	機器故障	一部倒壊	落雷	その他
1	建設業	33	17	12	2	0	1	1
2	製造業	28	15	7	1	0	2	3
3	情報通信業	1	1	0	0	0	0	0
4	運輸業、郵便業	3	2	0	0	0	1	0
5	卸・小売業	51	30	15	1	0	3	2
6	金融業・保険業	2	2	0	0	0	0	0
7	不動産・ 物品賃貸業	6	4	1	0	0	0	1
8	宿泊・ 飲食サービス業	17	10	2	1	0	0	4
9	生活関連サービス業、娯楽業	11	9	2	0	0	0	0
10	医療、福祉	5	3	2	0	0	0	0
11	サービス業 (他に分類されないもの)	34	21	2	4	1	3	3
	合計	191	114	43	9	1	10	14

【市町村ごと】

NO.	市町村名	件数	内 訳					
			床上	床下	機器故障	一部倒壊	落雷	その他
1	秋田市	19	10	8	1	0	0	0
2	大館市	8	0	0	1	0	6	1
3	鹿角市	4	1	2	0	0	0	1
4	北秋田市	4	0	0	1	0	3	0
5	仙北市	11	4	2	2	0	0	3
6	大仙市	58	49	8	0	0	0	1
7	能代市	1	0	0	0	0	0	1
8	湯沢市	2	0	0	0	0	0	2
9	由利本荘市	10	3	4	0	0	0	3
10	横手市	72	46	18	4	1	1	2
11	八郎潟町	1	1	0	0	0	0	0
12	美郷町	1	0	1	0	0	0	0
合計		191	114	43	9	1	10	14

- 孤立集落の状況について
7月25日 孤立集落解消

4 避難の状況

(1) 避難勧告等の発令

「避難指示（緊急）」「避難勧告」「避難準備・高齢者等避難開始」について、発令している市町村は無し

(2) 避難の状況

市町村名	地区名	世帯数	人数	避難先
秋田市 (7月27日12時現在)	雄和	1	3	市民サービスセンター
横手市 (7月27日13時現在)	大森	4	8	大森地区コミュニティセンター
		1	5	中村集会所

5 停電 (7月25日12時00分現在)

・7月25日10時40分 全面復旧 (延べ停電数 9,531戸)

6 水道の被害状況

(1) 水道の被害状況

[(断水) 2市 2地区 842戸]

○断水被害

[【解消】 4市 10地区 1,762戸]

断水地区名	断水戸・人数	断水期間及び状況
秋田市上水道 (下浜)	800戸・2,000人	7/22 14:40 ~ 7/22 17:30 【解消】 市道崩落による配水管流出による断水
上水道 (雄和神ヶ村)	2戸・6人	7/23 7:00 ~ 7/24 13:30 【解消】 橋梁添架管破損による断水
上水道 (雄和戸賀沢)	2戸・6人	7/23 17:40 ~ 7/23 21:00 【解消】 ため池堤体決壊による水道管破損のため断水
由利本荘市上水道 (君ヶ野)	823戸・2,074人 (通水したが濁水有)	7/23 18:30 ~ 原水濁度上昇による浄水場運転停止のため断水
上水道 (南沢)	132戸・336人	7/23 18:30 ~ 7/24 19:00 【解消】 原水濁度上昇による浄水場運転停止のため断水
大仙市協和淀川地区簡易水道	401戸・944人	7/23 18:00 ~ 7/25 17:00 【解消】 土砂崩れによる送・配水管破損のため断水
南外地区簡易水道	29戸・95人	7/22 6:00 ~ 7/22 17:00 【解消】 土砂崩れによる一部配水区断水
協和南部地区簡易水道	353戸・996人	7/23 12:00 ~ 7/27 15:00 【解消】 水源地冠水のための取水停止による断水
刈和野地区簡易水道	34戸・107人	7/23 12:00 ~ 7/27 13:00 【解消】 橋梁(加賀戸橋)及び添架管流出による断水
仙北市上水道 (田沢)	3戸・8人	7/23 6:25 ~ 7/23 10:10 【解消】 取水口の遮蔽により取水不可のため断水
横手市上水道 (大森武道)	19戸・28人	7/23 15:00 ~ 市道崩壊による送水管流出のため断水

○その他飲料水供給施設

仙北市角館下延地区共同水道施設 (非公営)	6戸・23人	7/23 21:00 ~ 7/25 10:00 【解消】 ポンプ施設が破損し断水
--------------------------	--------	---

○水質異常

北秋田市比立内簡易水道	298戸・650人	7/24 9:30 ~ 水に油臭があり、飲料水の使用を制限
-------------	-----------	----------------------------------

(2) 飲料水供給の態勢について

[由利本荘市] 君ヶ野…給水拠点(岩城総合支所)で給水パックの配布と給水車設置、及び各戸給水

[大 仙 市] 協和南部…給水車2台で巡回

[横 手 市] 大森武道…給水拠点(武道地区公民館)で給水車設置

[北 秋 田 市] 比立内…給水拠点(大阿仁出張所を含む6箇所)で給水タンクを設置、給水車による
各戸巡回による給水も実施

7 警戒体制

(1) 秋田県

- ・ 秋田県災害連絡室 (室長：総合防災課長) 7月22日 9時14分設置
- ・ 秋田地域振興局地域災害連絡室 (室長：地域企画課長) 7月22日10時20分設置
- ・ 由利地域振興局地域災害連絡室 (室長：地域企画課長) 7月22日12時55分設置
- ・ 仙北地域振興局地域災害連絡室 (室長：地域企画課長) 7月22日12時55分設置
- 仙北地域振興局地域災害警戒部 (部長：総務企画部長) 7月23日7時00分設置

- 平鹿地域振興局地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 7月22日16時03分設置

(2) 市町村

- 秋田市警戒対策室（室長：防災安全対策課長） 7月22日11時30分設置
→秋田市災害警戒対策部（部長：危機管理監）に改組 7月22日15時25分設置
- 仙北市災害連絡室（室長：総合防災課長） 7月22日12時00分設置
→仙北市災害警戒部（部長：危機管理監）に改組 7月23日2時45分設置
→仙北市災害対策本部（本部長：市長）に改組 7月23日5時20分設置
→仙北市災害対策部（部長：副市長）に改組 7月23日15時00分設置
→仙北市災害警戒部（部長：危機管理監）に改組 7月23日17時10分設置
→仙北市災害連絡室（室長：総合防災課長）に改組 7月24日17時00分設置
- 大仙市災害警戒対策室（室長：総合防災課長） 7月22日13時00分設置
→大仙市警戒本部（部長：総務部長）に改組 7月22日15時20分設置
→大仙市災害対策本部（部長：市長）に改組 7月22日19時45分設置
- 由利本荘市災害警戒室（室長：危機管理監） 7月22日14時10分設置
→由利本荘市災害対策部（部長：副市長）に改組 7月22日20時00分設置
→由利本荘市災害対策本部（本部長：市長）に改組 7月23日7時00分設置
→由利本荘市災害対策部（部長：副市長）に改組 7月24日15時30分設置
- 横手市災害警戒部（部長：総務部長） 7月22日17時00分設置
→横手市災害対策本部（本部長：市長）に改組 7月22日19時30分設置
→横手市災害対策部（部長：副市長）に改組 7月24日9時30分設置

8 道路規制の状況

別添のとおり

9 土木施設被害関係（7月27日14時00分現在）

種別	県分		市町村分		合計		備考
	件数	金額（千円）	件数	金額（千円）	件数	金額（千円）	
河川 砂防	183	6,020,000	97	1,415,000	280	7,435,000	芋川ほか、100河川
道路	40	1,095,000	69	1,050,000	109	2,145,000	国道105号ほか、75路線
下水	2	5,000	1	18,000	3	23,000	臨海処理区ポンプ場ほか
公園	2	10,100	7	56,120	9	66,220	県立中央公園ほか、8公園
計	227	7,130,100	174	2,539,120	401	9,669,220	

10 農林被害関係 (7月26日12時00分現在)

農林水産被害額 1,389,882 千円

区分	被害額(千円)	被害内容等	
農作物	501,129	水稲	1,656.2 ha
		大豆	629.7 ha
		野菜	29.2 ha
		花き	0.8 ha
		その他(牧草等)	102.4 ha
		小計	2,418.3 ha
畜産	2,624	比内地鶏	1,728 羽
パイプハウス	696		1 棟
農地	165,353	水田・畑	291 箇所
農業施設	295,230	ため池	19 箇所
		頭首工	7 箇所
		水路	156 箇所
		揚水機	23 箇所
		道路	71 箇所
		小計	276 箇所
水産関係	1,500	養殖魚	1 箇所
林業関係	423,350	林地	17 箇所
		林道	109 路線

7月22日～23日大雨に係る道路災害・通行規制状況

全面通行止め 17路線、19箇所
 片側交互通行 6路線、7箇所
 規制解除 21路線、24箇所
 } 計23路線26箇所

平成29年7月27日(木) 14:00現在

建設部道路課

※全面通行止め箇所のみ記載

整理番号	振興局名	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し
											全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
											月日	時間	月日	時間	月日	時間		
3	秋田	国	285	国道285号	南秋田郡五城目町富津内	法面崩落	なし	なし	6.0km	あり	7/22	11:00	7/23	20:30			・能代五城目線より500m地点のみ片側交互通行 ・大台トンネル付近は、旧道を迂回可	7/29:旧道を利用した分離通行
8	秋田	主	15	秋田八郎潟線	五城目町馬場目水沢	倒木	なし	なし	0.2km	あり	7/22	12:30					倒木による全面通行止め	未定
10	仙北	一	113	淀川北野目線	大仙市協和下淀川付近	倒木 土砂崩れ	なし	なし	2.5km	あり	7/22	15:20					倒木および土砂崩れによる全面通行止め	未定
14	平鹿	主	29	横手大森大内線	横手市大森町坂部～横手市大森町上溝	土砂崩れ 道路冠水	なし	あり	1.1km	あり	7/22	19:15					土砂崩落、道路冠水による通行止め実施 (横手市大森町八沢木大平11世帯37人、中ノ又18世帯58人 孤立)※連絡はつく状態	未定 7/23(日)16:20孤立集落解消
											7/22	19:15	7/23	16:20				
16	平鹿	一	273	外山落合線	横手市山内大松川	土砂崩れ等	なし	なし	4.6km	なし	7/22	20:20					土砂崩落等により、全面通行止め	未定
17	由利 仙北	国	105	国道105号	由利本荘市軽井沢～大仙市南外	土砂崩落	なし	なし	3.3km	あり	7/22	20:30					土砂崩落により、走行困難なため通行止め実施	復旧見込み:7/31 ・仙北側:7/26まで作業車両が通行可能な程度の土砂撤去 ・由利側:7/31まで応急仮復旧実施
23	秋田	主	46	秋田空港線	秋田市雄和妙法～雄和平尾鳥大巻	土砂崩れ	なし	なし	3.7km	あり	7/23	4:30					土砂崩落により、全面通行止め	未定
29	秋田	主	28	秋田岩見船岡線	秋田市河辺岩見字東～秋田市河辺岩見字台	土砂崩落	なし	なし	1.0km	あり	7/23	8:30					土砂崩落により、全面通行止め	未定
30	北秋田	一	309	比内森吉線	大館市比内町大谷～北秋田市森吉国有林(グリーンハウス)	法面崩壊 路肩決壊	なし	なし	17.1km	あり	7/23	9:30					法面崩壊、路肩決壊により、全面通行止め	未定
32	秋田 由利	国	341	国道341号	秋田市雄和女米木～由利本荘市岩城滝俣	土砂崩落	なし	なし	11.0km	あり	7/23	9:30					土砂崩落により、全面通行止め	未定
33	秋田	主	44	雄和岩城線	秋田市雄和相川後野～由利本荘市岩城君ヶ野	路面段差	なし	なし	5.7km	あり	7/23	12:00					路面段差発生による全面通行止め	未定
34	秋田	主	61	秋田御所野雄和線	秋田市雄和種沢前田～秋田市雄和	法面崩壊 道路冠水	なし	なし	2.2km	あり	7/23	9:00					法面崩壊及び冠水による全面通行止め	復旧見込み:7/27
36	秋田 仙北	一	319	雄和協和線	秋田市雄和椿川軽井沢～大仙市郡境	土砂崩落	なし	なし	1.0km	あり	7/23	10:50					土砂崩れ等による全面通行止め	復旧見込み:未定 秋田空港東線交差点～国道341号まで解除 通行止め箇所は7/26から「グリーンロード」を迂回可

整理番号	振興局名	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間				詳細（被災状況等）	今後の見通し		
											全面通行止め		片側交互通行				規制解除	
											月日	時間	月日	時間			月日	時間
40	仙北	国	341	国道341号	大仙市協和中淀川（諏訪橋）	橋台背面土砂流出	なし	なし	0.06km	あり	7/23	7:30					諏訪橋 橋台背面土砂流出による通行止め	復旧見込み：7/28
41	仙北	主	38	田沢湖西木線	仙北市西木町桧木内	道路欠壊	なし	なし	0.015km	あり	7/23	5:00					道路欠壊	復旧見込み：8/2
42	仙北	一	247	相内潟野線	仙北市西木町桧木内～仙北市西木町西明寺	土砂崩落	なし	なし	5.1km	あり	7/23	5:00					土砂崩れ等による全面通行止め	復旧見込み：7/29
44	平鹿	主	48	横手東由利線	横手市雄物川町二井山	土砂流出	なし	なし	4.7km	あり	7/23	8:00					法面崩落及び路肩決壊により、全面通行止め	未定
46	山本	一	314	濁川上岩川線	能代市二ツ井町濁川～三種町杉沢	路肩欠壊	なし	なし	1.5km	あり	7/24	17:00					路肩欠壊により、全面通行止め	未定
47	秋田	主	61	秋田御所野雄和線	秋田市雄和椿川奥椿岱～秋田市雄和椿川山龍	土砂崩落	なし	なし	1.8km	あり	7/23	9:00					土砂崩落による全面通行止め	作業開始：7/26 復旧見込み：7月中