

平成29年9月8日の地震による被害状況等について

平成29年9月9日 午前8時00分現在
総 合 防 災 課

1 地震の概要

発 生 時 間 平成29年9月8日 22時23分
震 源 秋田県内陸部（北緯39度50分、東経140度40分） 深さ9km
震 度 県内最大震度5強（秋田県内陸南部）
マグニチュード 5.2
津 波 情 報 無し

2 人的被害 なし

3 建物被害等

(1) 大仙市

- ・平和中学校体育館の天井が破損（神宮寺）
- ・温泉施設「嶽の湯」の浴室ガラスが破損（神宮寺）
- ・空き家のガラスが破損（神宮寺）
- ・住宅1棟で外壁破損（北楯岡）
- ・西仙北土川地内の住宅1棟で住宅外壁破損（西仙北）
- ・流域下水道大曲処理センター汚泥炭化施設の冷却水配管破損（花館）

(2) 美郷町

- ・美郷町の上万願寺でホームタンク転倒（金沢西根）

4 県の体制

秋田県災害対策本部 （7月22日の大雨に伴い設置中）
秋田県仙北地域対策部（部長：振興局長） 9月8日 22時23分設置

5 市町村の体制

大仙市災害警戒対策部 9月8日 22時35分設置

【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課 調整・危機管理班
TEL 018(860)4563