

平成29年9月8日の地震による被害状況等について

平成29年9月9日 午後4時00分現在
総合防災課

1 地震の概要

発生時間 平成29年9月8日 22時23分
震源 秋田県内陸部（北緯39度50分、東経140度40分） 深さ9km
震度 県内最大震度5強（秋田県内陸南部）
マグニチュード 5.2
津波情報 無し

2 人的被害 なし

3 建物被害等

市町村名	住家被害（棟）					非住家被害（棟）				公共施設	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水		
大仙市			4					4		7	10
美郷町											1
合計			4					4		7	11

(1) 大仙市

- ・住家一部破損 神岡3 西仙北1
【主な被害】 住宅1棟で外壁破損（神岡北樋岡）
住宅1棟で外壁破損（西仙北土川）
- ・非住家一部破損 神岡4
- ・公共施設 大曲1 神岡5 西仙北1
【主な被害】 平和中学校体育館の天井が破損（神岡神宮寺）
温泉施設「嶽の湯」の浴室ガラスが破損（神岡神宮寺）
流域下水道大曲処理センター汚泥炭化施設の冷却水配管破損（大曲花館）
その他 嶽雄館、嶽ドーム、旧神岡分署 等
- ・その他 大曲1 神岡6 西仙北3
（塀、門柱倒壊 等）

(2) 美郷町

- ・その他 金沢西根1
【主な被害】 上万願寺でホームタンク転倒

4 県の体制

秋田県災害対策本部（7月22日の大雨に伴い設置中）
秋田県仙北地域対策部（部長：振興局長） 9月8日 22時23分設置

5 市町村の体制

大仙市災害警戒対策部 9月8日 22時35分設置
→9月9日 15時00分廃止

【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課 調整・危機管理班
TEL 018(860)4563