

令和7年9月17日からの大雨による被害状況等について（第6報）

令和7年9月30日 17時00分
秋田県災害対策本部
（令和7年9月30日 13時00分現在）
※下線部は前回からの変更箇所

1 人的・建物被害

（1）人的被害

市町村名	人的被害（人）				
	計	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者
被害情報は確認されておりません。					
計	0	0	0	0	0

（2）建物被害

①住家

市町村名	住家被害（棟）					
	計	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水
能代市	47	0	5	0	4	38
北秋田市	3	0	0	0	0	3
仙北市	1	0	0	0	0	1
上小阿仁村	2	0	0	0	0	2
三種町	0	0	0	0	0	0
計	53	0	5	0	4	44

②非住家

非住家被害（棟）				
公共施設	計	その他		
		全壊	半壊	浸水
0	40	0	0	40
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2	0	0	2
0	1	0	0	1
0	43	0	0	43

2 気象警報等の発表状況について

警報の種類	発表日時	解除日時	市町村名
大雨警報(浸水害)	9月17日4時13分	9月17日9時27分	能代市
大雨警報(浸水害)	9月17日5時03分	9月17日9時27分	北秋田市
大雨警報(浸水害)	9月17日5時55分	9月17日9時27分	上小阿仁村、三種町
大雨警報(浸水害)	9月17日6時53分	9月17日9時27分	仙北市
大雨警報(浸水害)	9月17日15時33分	9月17日18時13分	大館市、北秋田市
大雨警報(浸水害)	9月18日8時20分	9月18日10時36分	横手市
大雨警報(土砂災害)	9月17日5時03分	9月17日10時41分	能代市
大雨警報(土砂災害)	9月17日5時55分	9月17日10時41分	上小阿仁村
大雨警報(土砂災害)	9月17日13時41分	9月18日10時36分	上小阿仁村
大雨警報(土砂災害)	9月17日14時42分	9月18日3時53分	能代市
大雨警報(土砂災害)	9月17日14時55分	9月17日19時09分	藤里町
大雨警報(土砂災害)	9月18日8時20分	9月18日10時36分	横手市
洪水警報	9月17日4時13分	9月17日9時27分	能代市
洪水警報	9月17日5時55分	9月17日9時27分	大館市、北秋田市、上小阿仁村、三種町
洪水警報	9月17日14時42分	9月17日18時13分	能代市
土砂災害警戒情報	9月17日4時55分	9月17日8時10分	能代市
記録的短時間大雨情報 第1号	9月17日4時47分	-	4時40分 能代市付近で約100ミリ

3 県及び市町村の体制について

団体	名称	設置権者	設置日時	廃止日時	備考
本庁	秋田県災害対策本部	知事	8月20日14時40分		
北秋田	秋田県北秋田地域災害連絡室	総務企画部地域企画課長	9月12日16時10分		
山本	秋田県山本地域災害対策部	地域振興局長	9月2日8時30分		
仙北	秋田県仙北地域災害対策部	地域振興局長	8月20日10時50分		

団体	名称	設置権者	設置日時	廃止日時	備考
能代市	能代市災害対策本部	市長	9月2日8時30分		
仙北市	仙北市災害対策本部	市長	8月20日10時50分		
上小阿仁村	上小阿仁村災害対策部	総務課長	9月3日17時00分		

4 住民発令の状況について

レベル4 避難指示					
市町村名	地区名	発令日時	解除日時	対象世帯数	対象人数
能代市	檜山地区の土砂災害警戒区域	9月17日5時55分	9月17日8時10分	205	421
能代市	鶴形地区(下坂の一部)	9月17日10時55分	9月17日16時00分	1	1
最大時計				205	421

5 避難所の開設状況について(数値は市町村から報告のあった延べ人数。()は現時点の数。)

市町村名	主な避難所	開設日時	閉鎖日時	避難世帯数 延べ(現在)	避難者数 延べ(現在)
能代市	檜山地域拠点施設	9月17日5時55分	9月17日8時10分	0 (0)	0 (0)
能代市	鶴形地域拠点施設	9月17日10時55分	9月17日16時00分	1 (0)	1 (0)
計				1 (0)	1 (0)

9月17日からの大雨による被害状況等について（総務部）

令和7年9月30日
13時00分現在
※前回から変更なし

1 被災者への支援状況

- 秋田県災害見舞金の給付
 - ・各地域振興局と連携し速やかに給付
- り災証明書の交付状況
 - ・交付済み(再調査等を除く。)：能代市

令和 7 年 9 月 1 7 日からの大雨による被害状況について

令和 7 年 9 月 3 0 日 1 3 時 0 0 分現在
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部
※ 前 回 か ら 変 更 な し

1 県有施設等の被害状況			
所管・名称			被害
観光戦略課	オートキャンプ場	田沢湖	なし
		男鹿	
		宮沢海岸	
	宿泊施設	十和田ホテル	
		サンルーラル大潟	
		フォレスト鳥海	
		秋の宮山荘	
		男鹿水族館	
	観光施設等	ふるさと村	
田沢湖スキー場			
文化振興課	アトリオン		
	ミルハス		
スポーツ振興課	所管13施設		なし
総合食品研究センター			なし

2 交通関係

名称	(被害、運休・区間運休)	名称	(被害、運休・区間運休)
秋田新幹線	なし	秋田内陸縦貫鉄道	※以下斜体部分は、8月19日からの大 雨被害によるもの (運行状況) 【阿仁合～比立内駅間】 20日運休、22日運行再開。 【比立内～角館駅間】 20日から運休。比立内～上桧木内間は9 月1日運行再開 【上桧木内～角館駅間】運休。運行再 開時期は未定 (被災状況) 【荒瀬～松葉間】11箇所 土砂流入、碎石流出、翼壁倒壊等 27日倒木により車両(しんちゃん列 車)損傷。人的被害なし。当日中に復 旧。 ※以下斜体部分は、9月2日からの大 雨被害によるもの (運行状況) 【鷹巣～上桧木内駅間】 2日、3日運休。 3日午後から阿仁合～上桧木内駅区間の 運行再開 【鷹巣～合川駅間】 8日運行再開 【合川～阿仁合駅間】 8日バス代行輸送開始。 9月21日より運行再開。 (被災状況) 【大野台～阿仁前田温泉駅間】 6箇所土砂流入、盛土流出 17日、比立内～阿仁合間で区間運休発 生。当日中に復旧。

J R 在来線	奥羽本線	9/17 【運休】11本 (北線10本 南線1本) 【区間運休】32本 ・北線27本 秋田～弘前 秋田～大館 等 ・南線5本 9/18 【運休】1本 ・秋田～大館 【区間運休】11本 ・秋田～弘前 ・東能代～大館 ・弘前～大館	由利高原鉄道	なし
	羽越本線	なし	航空路線	なし
	男鹿線	9/17 【運休】4本 ・秋田～男鹿	新日本海フェリー	なし
	五能線	9/17 【運休】16本 ・秋田～弘前 等 【区間運休】2本 ・秋田～深浦	バス	なし
	花輪線	※以下斜体部分は、8月19日 からの大雨被害によるもの 【終日運転見合わせ】 鹿角花輪～大館 線路内土砂流入・流出 ※9月26日運行再開 9/17 【区間運休】4本 ・荒屋新町～鹿角花輪		
	田沢湖線	なし		
	北上線	9/18 【運休】6本 ・横手～北上 【区間運休】1本 ・和賀仙人～横手		

9月17日からの大雨による農林水産関係の被害

令和7年9月30日 13時00分現在
農林水産部

①被害額 12,100 千円

②被害内容等 ※下線部は前回からの変更点

区分	被害内容（判明分）			備考
	主な被害品目、被害種類等	数量	被害額	
林地 林道施設	林地の崩落	1 か所	12,000 千円	能代市（二ツ井）
	計	1 か所	12,000 千円	
林業施設	木材加工施設の浸水	3 か所	<u>100</u> 千円	能代市（能代）
	計	3 か所	<u>100</u> 千円	

9月17日から大雨による被害状況（30日13:00現在）

【産業労働部】

※前回から変更なし

○事業所被害

(単位：件)

市町村名	事業所数	被害 件数 計	床上 浸水	床下 浸水	機械 設備 被害	車両 被害	商品等 被害	建物 被害	その他	調査中
北秋田市	1	1		1						
能代市	5	7	2	1	2		1	1		
計	6	8	2	2	2	0	1	1	0	0

※県内6商工会議所、商工会連合会（県内21商工会）、中小企業団体中央会から聴取した被害状況

※表中の件数は、被災事業者（6事業所）における延べ被害件数。

9月17日の大雨に係る建設部被害状況報告について（9月30日 13:00現在）

令和7年9月30日

建設部

※下線部が前回からの変更箇所

1 道路通行規制

《県管理道路》

- ・通行規制は全て解除済み

※通行規制箇所（履歴）は、別紙のとおり

2 河川等の被害状況

- ・河川の氾濫無し

3 公共土木施設被害

（単位：千円）

種 別	県 分		市町村分		合 計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
道 路	<u>1</u>	<u>25,000</u>	<u>3</u>	<u>45,000</u>	<u>4</u>	<u>70,000</u>
計	<u>1</u>	<u>25,000</u>	<u>3</u>	<u>45,000</u>	<u>4</u>	<u>70,000</u>

※順次応急対応により被害拡大を防ぐとともに、災害査定に向けて調査・設計を実施

凡例

全面通行止
片側交互通行
規制解除

9月17日～18日（大雨）の道路被害・通行規制状況					
全面通行止め	0路線	0箇所			
片側交互通行	0路線	0箇所			
規制解除	1路線	1箇所	計	1路線	1箇所

道路種別


国：国道
主：主要地方道
一：一般県道

整理番号	振興局名	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	孤立集落	規制延長	迂回路	規制種別・期間						解除等の見通し
												全面通行止め		片側交互通行		規制解除		
												月日	時間	月日	時間	月日	時間	
1	山本	主	63	常磐峰浜線	能代市朴瀬築法師	法面崩落	なし	なし	なし	0.2km	あり			9/17	8:30	9/24	13:30	
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

事前通行規制 0箇所
冠水 0箇所
土砂流入ほか 1箇所
計 1箇所

令和7年9月17日～18日大雨 通行規制箇所図

R7.9.30 13:00現在



9 月 1 7 日からの大雨による被害状況について（県警本部）

令和 7 年 9 月 3 0 日

1 3 時 0 0 分現在

※前回から変更なし

1 1 1 0 番受理状況

○ 3 件

道路冠水 3 件（北秋田警察署、能代署 2）

2 警察施設被害

○ 信号機の滅灯 7 所（能代警察署 5、大仙警察署 2）すべて復旧済み