

令和7年9月17日からの大雨による被害状況等について（第7報）

令和7年10月9日 17時00分  
秋田県災害対策本部  
（令和7年10月9日 13時00分現在）  
※下線部は前回からの変更箇所

1 人的・建物被害

（1）人的被害

| 市町村名            | 人的被害（人） |    |       |     |     |
|-----------------|---------|----|-------|-----|-----|
|                 | 計       | 死者 | 行方不明者 | 重傷者 | 軽傷者 |
| 被害情報は確認されていません。 |         |    |       |     |     |
| 計               | 0       | 0  | 0     | 0   | 0   |

（2）建物被害

①住家

| 市町村名  | 住家被害（棟）   |    |    |          |      |           |
|-------|-----------|----|----|----------|------|-----------|
|       | 計         | 全壊 | 半壊 | 一部破損     | 床上浸水 | 床下浸水      |
| 能代市   | <u>50</u> | 0  | 5  | <u>1</u> | 4    | <u>40</u> |
| 北秋田市  | 3         | 0  | 0  | 0        | 0    | 3         |
| 仙北市   | 1         | 0  | 0  | 0        | 0    | 1         |
| 上小阿仁村 | 2         | 0  | 0  | 0        | 0    | 2         |
| 三種町   | 0         | 0  | 0  | 0        | 0    | 0         |
| 計     | <u>56</u> | 0  | 5  | <u>1</u> | 4    | <u>46</u> |

②非住家

| 非住家被害（棟） |           |     |    |           |
|----------|-----------|-----|----|-----------|
| 公共施設     | 計         | その他 |    |           |
|          |           | 全壊  | 半壊 | 浸水        |
| 0        | <u>44</u> | 0   | 0  | <u>44</u> |
| 0        | 0         | 0   | 0  | 0         |
| 0        | 0         | 0   | 0  | 0         |
| 0        | 2         | 0   | 0  | 2         |
| 0        | 1         | 0   | 0  | 1         |
| 0        | <u>47</u> | 0   | 0  | <u>47</u> |

## 2 気象警報等の発表状況について

| 警報の種類          | 発表日時        | 解除日時        | 市町村名               |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|
| 大雨警報(浸水害)      | 9月17日4時13分  | 9月17日9時27分  | 能代市                |
| 大雨警報(浸水害)      | 9月17日5時03分  | 9月17日9時27分  | 北秋田市               |
| 大雨警報(浸水害)      | 9月17日5時55分  | 9月17日9時27分  | 上小阿仁村、三種町          |
| 大雨警報(浸水害)      | 9月17日6時53分  | 9月17日9時27分  | 仙北市                |
| 大雨警報(浸水害)      | 9月17日15時33分 | 9月17日18時13分 | 大館市、北秋田市           |
| 大雨警報(浸水害)      | 9月18日8時20分  | 9月18日10時36分 | 横手市                |
| 大雨警報(土砂災害)     | 9月17日5時03分  | 9月17日10時41分 | 能代市                |
| 大雨警報(土砂災害)     | 9月17日5時55分  | 9月17日10時41分 | 上小阿仁村              |
| 大雨警報(土砂災害)     | 9月17日13時41分 | 9月18日10時36分 | 上小阿仁村              |
| 大雨警報(土砂災害)     | 9月17日14時42分 | 9月18日3時53分  | 能代市                |
| 大雨警報(土砂災害)     | 9月17日14時55分 | 9月17日19時09分 | 藤里町                |
| 大雨警報(土砂災害)     | 9月18日8時20分  | 9月18日10時36分 | 横手市                |
| 洪水警報           | 9月17日4時13分  | 9月17日9時27分  | 能代市                |
| 洪水警報           | 9月17日5時55分  | 9月17日9時27分  | 大館市、北秋田市、上小阿仁村、三種町 |
| 洪水警報           | 9月17日14時42分 | 9月17日18時13分 | 能代市                |
| 土砂災害警戒情報       | 9月17日4時55分  | 9月17日8時10分  | 能代市                |
| 記録的短時間大雨情報 第1号 | 9月17日4時47分  | -           | 4時40分 能代市付近で約100ミリ |

### 3 県及び市町村の体制について

| 団体  | 名称            | 設置権者        | 設置日時        | 廃止日時 | 備考 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------|----|
| 本庁  | 秋田県災害対策本部     | 知事          | 8月20日14時40分 |      |    |
| 北秋田 | 秋田県北秋田地域災害連絡室 | 総務企画部地域企画課長 | 9月12日16時10分 |      |    |
| 山本  | 秋田県山本地域災害対策部  | 地域振興局長      | 9月2日8時30分   |      |    |
| 仙北  | 秋田県仙北地域災害対策部  | 地域振興局長      | 8月20日10時50分 |      |    |

| 団体    | 名称         | 設置権者 | 設置日時        | 廃止日時 | 備考 |
|-------|------------|------|-------------|------|----|
| 能代市   | 能代市災害対策本部  | 市長   | 9月2日8時30分   |      |    |
| 仙北市   | 仙北市災害対策本部  | 市長   | 8月20日10時50分 |      |    |
| 上小阿仁村 | 上小阿仁村災害対策部 | 総務課長 | 9月3日17時00分  |      |    |

#### 4 住民発令の状況について

| レベル4 避難指示 |               |             |             |       |      |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------|------|
| 市町村名      | 地区名           | 発令日時        | 解除日時        | 対象世帯数 | 対象人数 |
| 能代市       | 檜山地区の土砂災害警戒区域 | 9月17日5時55分  | 9月17日8時10分  | 205   | 421  |
| 能代市       | 鶴形地区(下坂の一部)   | 9月17日10時55分 | 9月17日16時00分 | 1     | 1    |
| 最大時計      |               |             |             | 205   | 421  |

#### 5 避難所の開設状況について(数値は市町村から報告のあった延べ人数。()は現時点の数。)

| 市町村名 | 主な避難所    | 開設日時        | 閉鎖日時        | 避難世帯数<br>延べ(現在) | 避難者数<br>延べ(現在) |
|------|----------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| 能代市  | 檜山地域拠点施設 | 9月17日5時55分  | 9月17日8時10分  | 0 (0)           | 0 (0)          |
| 能代市  | 鶴形地域拠点施設 | 9月17日10時55分 | 9月17日16時00分 | 1 (0)           | 1 (0)          |
| 計    |          |             |             | 1 (0)           | 1 (0)          |

## 9 月 17 日からの大雨による被害状況等について（総務部）

令和 7 年 1 0 月 9 日  
1 3 時 0 0 分現在  
※前回から変更なし

### 1 被災者への支援状況

- 秋田県災害見舞金の給付
  - ・各地域振興局と連携し速やかに給付
- り災証明書の交付状況
  - ・交付済み(再調査等を除く。)：能代市

令和 7 年 9 月 1 7 日からの大雨による被害状況について

令和 7 年 1 0 月 9 日 1 3 時 0 0 分現在  
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部  
※ 前 回 か ら 変 更 な し

1 県有施設等の被害状況

| 所管・名称      |          | 被害      |
|------------|----------|---------|
| 観光戦略課      | オートキャンプ場 | 田沢湖     |
|            |          | 男鹿      |
|            |          | 宮沢海岸    |
|            | 宿泊施設     | 十和田ホテル  |
|            |          | サンルーフ大潟 |
|            |          | フォレスト島海 |
|            |          | 秋の宮山荘   |
|            |          | 男鹿水族館   |
|            | 観光施設等    | ふるさと村   |
|            |          | 田沢湖スキー場 |
| 文化振興課      | アトリオン    |         |
|            | ミルハス     |         |
| スポーツ振興課    | 所管13施設   |         |
| 総合食品研究センター |          | なし      |

2 交通関係

| 名称    | (被害、運休・区間運休) | 名称       | (被害、運休・区間運休)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 秋田新幹線 | なし           | 秋田内陸縦貫鉄道 | <p>※以下斜体部分は、8月19日からの大雨被害によるもの<br/>(運行状況)<br/>【阿仁合～比立内駅間】<br/>20日運休、22日運行再開。<br/>【比立内～角館駅間】<br/>20日から運休。比立内～上桧木内間は9月1日運行再開<br/>【上桧木内～角館駅間】運休。運行再開時期は未定<br/>(被災状況)<br/>【荒瀬～松葉間】11箇所<br/>土砂流入、碎石流出、翼壁倒壊等</p> <p>27日倒木により車両(しんちゃん列車)損傷。人的被害なし。当日中に復旧。</p> <p>※以下斜体部分は、9月2日からの大雨被害によるもの<br/>(運行状況)<br/>【鷹巣～上桧木内駅間】<br/>2日、3日運休。<br/>3日午後から阿仁合～上桧木内駅区間の運行再開<br/>【鷹巣～合川駅間】<br/>8日運行再開<br/>【合川～阿仁合駅間】<br/>8日バス代行輸送開始。<br/>9月21日より運行再開。<br/>(被災状況)<br/>【大野台～阿仁前田温泉駅間】<br/>6箇所土砂流入、盛土流出</p> <p>17日、比立内～阿仁合間で区間運休発生。当日中に復旧。</p> |

|         |      |                                                                                                                                                                 |          |    |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| J R 在来線 | 奥羽本線 | 9/17<br>【運休】11本<br>(北線10本 南線1本)<br>【区間運休】32本<br>・北線27本<br>秋田～弘前<br>秋田～大館 等<br>・南線5本<br><br>9/18<br>【運休】1本<br>・秋田～大館<br>【区間運休】11本<br>・秋田～弘前<br>・東能代～大館<br>・弘前～大館 | 由利高原鉄道   | なし |
|         | 羽越本線 | なし                                                                                                                                                              | 航空路線     | なし |
|         | 男鹿線  | 9/17<br>【運休】4本<br>・秋田～男鹿                                                                                                                                        | 新日本海フェリー | なし |
|         | 五能線  | 9/17<br>【運休】16本<br>・秋田～弘前 等<br>【区間運休】2本<br>・秋田～深浦                                                                                                               | バス       | なし |
|         | 花輪線  | ※以下斜体部分は、8月19日<br>からの大雨被害によるもの<br>【終日運転見合わせ】<br>鹿角花輪～大館<br>線路内土砂流入・流出<br>※9月26日運行再開<br><br>9/17<br>【区間運休】4本<br>・荒屋新町～鹿角花輪                                       |          |    |
|         | 田沢湖線 | なし                                                                                                                                                              |          |    |
|         | 北上線  | 9/18<br>【運休】6本<br>・横手～北上<br>【区間運休】1本<br>・和賀仙人～横手                                                                                                                |          |    |

## 9月17日からの大雨による農林水産関係の被害

令和7年10月9日 13時00分現在

農林水産部

※前回から変更なし

①被害額 12,100 千円

②被害内容等

| 区分         | 被害内容（判明分）    |      |           | 備考       |
|------------|--------------|------|-----------|----------|
|            | 主な被害品目、被害種類等 | 数量   | 被害額       |          |
| 林地<br>林道施設 | 林地の崩落        | 1 か所 | 12,000 千円 | 能代市（二ツ井） |
|            | 計            | 1 か所 | 12,000 千円 |          |
| 林業施設       | 木材加工施設の浸水    | 3 か所 | 100 千円    | 能代市（能代）  |
|            | 計            | 3 か所 | 100 千円    |          |

# 9月17日からの大雨による被害状況（10月9日13:00現在）

【産業労働部】

※前回から変更なし

## ○事業所被害

(単位：件)

| 市町村名 | 事業所数 | 被害<br>件数<br>計 | 床上<br>浸水 | 床下<br>浸水 | 機械<br>設備<br>被害 | 車両<br>被害 | 商品等<br>被害 | 建物<br>被害 | その他 | 調査中 |
|------|------|---------------|----------|----------|----------------|----------|-----------|----------|-----|-----|
| 北秋田市 | 1    | 1             |          | 1        |                |          |           |          |     |     |
| 能代市  | 5    | 7             | 2        | 1        | 2              |          | 1         | 1        |     |     |
| 計    | 6    | 8             | 2        | 2        | 2              | 0        | 1         | 1        | 0   | 0   |

※県内6商工会議所、商工会連合会（県内21商工会）、中小企業団体中央会から聴取した被害状況

※表中の件数は、被災事業者（6事業所）における延べ被害件数。

9月17日の大雨に係る建設部被害状況報告について（10月9日 13：00現在）

令和7年10月9日  
建設部  
※前回から変更なし

1 道路通行規制

《県管理道路》

- ・通行規制は全て解除済み

※通行規制箇所（履歴）は、別紙のとおり

2 河川等の被害状況

- ・河川の氾濫無し

3 公共土木施設被害

（単位：千円）

| 種 別 | 県 分 |        | 市町村分 |        | 合 計 |        |
|-----|-----|--------|------|--------|-----|--------|
|     | 件数  | 金額     | 件数   | 金額     | 件数  | 金額     |
| 道 路 | 1   | 25,000 | 3    | 45,000 | 4   | 70,000 |
| 計   | 1   | 25,000 | 3    | 45,000 | 4   | 70,000 |

※順次応急対応により被害拡大を防ぐとともに、災害査定に向けて調査・設計を実施

凡例

|        |
|--------|
| 全面通行止  |
| 片側交互通行 |
| 規制解除   |

|                           |     |     |   |     |     |
|---------------------------|-----|-----|---|-----|-----|
| 9月17日～18日（大雨）の道路被害・通行規制状況 |     |     |   |     |     |
| 全面通行止め                    | 0路線 | 0箇所 |   |     |     |
| 片側交互通行                    | 0路線 | 0箇所 |   |     |     |
| 規制解除                      | 1路線 | 1箇所 | 計 | 1路線 | 1箇所 |

道路種別


国：国道  
主：主要地方道  
一：一般県道

| 整理<br>番号 | 振興<br>局名 | 道<br>路<br>種<br>別 | 路<br>線<br>番<br>号 | 路線名   | 市町村 住所   | 災害種別 | 人的<br>被害 | 物的<br>被害 | 孤立<br>集落 | 規制<br>延長 | 迂<br>回<br>路 | 規制種別・期間 |    |        |      |      |       | 解除等の<br>見通し |
|----------|----------|------------------|------------------|-------|----------|------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|----|--------|------|------|-------|-------------|
|          |          |                  |                  |       |          |      |          |          |          |          |             | 全面通行止め  |    | 片側交互通行 |      | 規制解除 |       |             |
|          |          |                  |                  |       |          |      |          |          |          |          |             | 月日      | 時間 | 月日     | 時間   | 月日   | 時間    |             |
| 1        | 山本       | 主                | 63               | 常磐峰浜線 | 能代市朴瀬築法師 | 法面崩落 | なし       | なし       | なし       | 0.2km    | あり          |         |    | 9/17   | 8:30 | 9/24 | 13:30 |             |
| 2        |          |                  |                  |       |          |      |          |          |          |          |             |         |    |        |      |      |       |             |
| 3        |          |                  |                  |       |          |      |          |          |          |          |             |         |    |        |      |      |       |             |
| 4        |          |                  |                  |       |          |      |          |          |          |          |             |         |    |        |      |      |       |             |
| 5        |          |                  |                  |       |          |      |          |          |          |          |             |         |    |        |      |      |       |             |
| 6        |          |                  |                  |       |          |      |          |          |          |          |             |         |    |        |      |      |       |             |
| 7        |          |                  |                  |       |          |      |          |          |          |          |             |         |    |        |      |      |       |             |
| 8        |          |                  |                  |       |          |      |          |          |          |          |             |         |    |        |      |      |       |             |
| 9        |          |                  |                  |       |          |      |          |          |          |          |             |         |    |        |      |      |       |             |
| 10       |          |                  |                  |       |          |      |          |          |          |          |             |         |    |        |      |      |       |             |

事前通行規制 0箇所  
冠水 0箇所  
土砂流入ほか 1箇所  
計 1箇所

令和7年9月17日～18日大雨 通行規制箇所図

R7.10.9 13:00現在



## 9 月 1 7 日からの大雨による被害状況について（県警本部）

令和 7 年 1 0 月 9 日

1 3 時 0 0 分現在

※前回から変更なし

### 1 1 1 0 番受理状況

○ 3 件

道路冠水            3 件（北秋田警察署、能代署 2）

### 2 警察施設被害

○ 信号機の滅灯    7 所（能代警察署 5、大仙警察署 2）すべて復旧済み