



令和8年10月21日からの 大雨被害の状況について

令和8年10月22日 8：30現在
秋田県災害対策部



1 人的・建物被害

(1) 人的被害


安否不明 1名

※災害との関連は不明

(2) 建物被害

なし

10/21 18時 天気図



レベル4子吉川氾濫危険警報

10/21 18:15～19:45

レベル5子吉川氾濫特別警報

10/21 19:45～23:38

2 避難情報の状況

緊急安全確保

市町村名	地区名	発令日時	解除日時	対象世帯	対象人数
由利本荘市	久保田地区の浸水想定区域 ほか2地区	10月21日 19時45分	10月22日 2時30分	448	1204

3 避難所の状況

市町村名	避難所名	開設日時	閉鎖日時	最大避難世帯数	最大避難者数
由利本荘市	由利総合支所	10月21日 17時00分	10月22日 1時30分	5	15
由利本荘市	石沢小学校	10月21日 20時00分	10月22日 2時30分	0	0



1 農林水産関係の被害状況

区分	被害内容(判明分)
農作物等	調査中 ・由利地区、鳥海平根地区、森子地区、鮎瀬地区、石沢川流域で被害 あり(詳細調査中)
栽培施設等	調査中
農地 農業用施設	調査中
水産物 水産施設	・仙北市で養殖魚の流出(1箇所・尾数調査中)
林業施設	調査中



1 道路関係

<県管理道路>

- ・片側交互通行 1 路線 1 箇所
- ・路線一覧と位置図は別添のとおり

2 河川関係

<県管理河川>

- ・調査中

<国管理河川>

- ・氾濫 1 河川 1 箇所
①子吉川 (由利本荘市森子) 越水

3 公共土木施設被害

- ・調査中

○通行規制一覽表

令和8年10月22日(木) 8:30時点

全面通行止
片側交互通行
規制解除

10月21日（大雨）の道路被害・通行規制状況

全面通行止め	0路線	0箇所		
片側交互通行	1路線	1箇所		
規制解除	2路線	2箇所	計	3路線 3箇所


道路種別

国：国道
主：主要地方道
一：一般県道

事前通行規制	0箇所
冠水	2箇所
土砂流入ほか	1箇所
計	3箇所



○通行規制箇所図





国道285号（上小阿仁村小沢田）路肩崩壊





国道105号（赤沼下アンダーパス）道路冠水



○氾濫状況写真

子吉川(由利本荘市森子)国管理



「川の防災情報（国土交通省）」より