

1 人的・建物被害

（1）人的被害

なし

（2）建物被害

市町村名	住家（棟）					
	計	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水
能代市	12	0	0	0	2	10
大館市	2	0	0	0	0	2
潟上市	1	0	0	0	0	1
八峰町	1	0	0	0	0	1
計	16	0	0	0	2	14

非住家（棟）				
公共建物	計	その他		
		全壊	半壊	浸水
0	4	0	0	4
0	3	0	1	2
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	7	0	1	6



2 避難指示等の状況

(1) レベル3 高齢者等避難

市町村名	地区名	発令日時	解除日時	対象世帯	対象人数
八峰町	椿・椿台地区ほか1地区	8月27日 18時17分	8月27日 21時00分	129	279

(2) レベル4 避難指示

市町村名	地区名	発令日時	解除日時	対象世帯	対象人数
北秋田市	小田地区ほか6地区	8月27日 19時09分	8月27日 22時30分	314	702
五城目町	五城目地区ほか5地区	8月27日 19時40分	8月27日 23時40分	537	1155

3 避難所の状況

市町村名	避難所名	開設日時	閉鎖日時	全避難 世帯数	全避難者 数
北秋田市	道の駅たかのす ぶっさん館別館 ほか1箇所	8月27日 19時09分	8月27日 22時30分	3	6
北秋田市	綴子大畑自治会館	8月27日 19時09分	8月27日 22時30分	0	0
五城目町	町民センター	8月27日 19時40分	8月28日 6時30分	0	0
八峰町	文化交流施設「ファガス」	8月27日 18時17分	8月27日 21時00分	0	0



4 体制

(1) 県

県	名称	設置権者	設置日時	廃止日時	備考
本庁	秋田県災害連絡室	総務部総合防災課長	7月29日 11時00分	8月27日 17時28分	災害警戒部へ改組
	秋田県災害警戒部	総務部総合防災課長	8月27日 17時28分		
鹿角地域振興局	鹿角地域災害警戒部	総務企画部長	8月27日 19時08分	8月28日 14時30分	
北秋田地域振興局	北秋田地域災害警戒部	総務企画部長	8月27日 18時29分		
山本地域振興局	山本地域災害連絡室	総務企画部地域企画課長	8月27日 16時33分	8月27日 17時28分	災害警戒部へ改組
	山本地域災害警戒部	総務企画部長	8月27日 17時28分		
秋田地域振興局	秋田地域災害警戒部	総務企画部長	8月27日 19時37分	8月28日 8時45分	
平鹿地域振興局	平鹿地域災害連絡室	総務企画部地域企画課長	7月30日 1時35分	8月28日 9時00分	

(2) 市町村

市町村名	名称	設置権者	設置日時	廃止日時	備考
秋田市	秋田市災害警戒対策室	防災安全対策課長	8月27日 20時30分	8月28日 8時30分	
能代市	能代市災害対策連絡部	総務部長	8月27日 15時46分		
横手市	横手市大雨災害連絡部	総務企画部長	8月17日 9時05分		
鹿角市	鹿角市災害連絡室	危機管理監	8月27日 18時10分	8月27日 19時30分	災害警戒対策室へ改組
	鹿角市災害警戒対策室	総務部総務課長	8月27日 19時30分	8月27日 23時00分	災害連絡室へ改組
	鹿角市災害連絡室	危機管理監	8月27日 23時00分	8月28日 14時30分	
北秋田市	北秋田市災害対策本部	市長	8月27日 18時45分	8月28日 8時30分	
仙北市	仙北市災害警戒部	危機管理監	8月27日 21時00分	8月28日 8時30分	
小坂町	小坂町災害連絡室	総務課長	8月27日 18時10分	8月27日 19時08分	災害警戒対策部へ改組
	小坂町災害警戒対策部	副町長	8月27日 19時08分	8月27日 22時24分	災害連絡室へ改組
	小坂町災害連絡室	総務課長	8月27日 22時24分	8月28日 11時30分	
藤里町	藤里町災害対策警戒部	生活環境課長	8月27日 17時30分	8月28日 15時00分	
八峰町	八峰町災害対策警戒部	副町長	8月27日 16時33分	8月28日 8時30分	



5 農林水産部関係の被害状況

区分	被害内容(判明分)
農作物等	調査中 ・藤里町大沢川で被害あり(詳細不明)
栽培施設等	調査中
農地 農業用施設	調査中 ・北秋田市綴子の水田が冠水(被害件数は不明)
林地 林道施設	調査中
林業施設	調査中



6 建設部関係の被害状況

(1) 道路関係

<県管理道路>

- ・全面通行止め 1 路線 1 箇所
- ・路線一覧と位置図は別添のとおり

<直轄国道>

- ・片側交互通行 1 路線 1 箇所（国道 7 号大館市二本杉後）

(2) 河川関係

<県管理河川>

- ・氾濫 1 河川 1 箇所

①新城川（秋田市下新城岩城） 溢水（家屋被害なし、浸水解消）

(3) 公共土木施設被害

- ・調査中



○通行規制一覧表

凡例

全面通行止
片側交互通行
規制解除

8月27日～28日（大雨）の道路被害・通行規制状況					
全面通行止め	1路線	1箇所			
片側交互通行	0路線	0箇所			
規制解除	0路線	0箇所	計	1路線	1箇所

道路種別
国：国道
主：主要地方道
一：一般県道

整理 番号	振興 局名	道路 種別	路線 番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的 被害	物的 被害	孤立 集落	規制 延長	迂回 路	規制種別・期間						解除等の 見通し
												全面通行止め		片側交互通行		規制解除		
												月日	時間	月日	時間	月日	時間	
1	山本	一	317	西目屋二ツ井線	藤里町真名子	土砂流入	なし	なし	なし	14.9km	あり	8/28	7:25					未定
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

事前通行規制 0箇所
冠水 0箇所
土砂流入ほか 1箇所
計 1箇所




○通行規制箇所図

令和8年8月27日～大雨 通行規制箇所図

道路網図

【凡 例】

- 全面通行止め
- 片側交互通行
- 通行規制解除
- ||||| 通行不能区間
- 県管理区間
- 国管理区間





西目屋二ツ井線（藤里町真名子）



○氾濫河川位置図





○氾濫状況写真

新城川(秋田市下新城岩城)

