

# 8月19日から大雨に係る秋田県災害対策本部会議（第5回） 次 第

日時 令和7年9月5日(金)

17:30～

場所 第二庁舎4階「災害対策本部室」

## 1 開 会

## 2 議 題

(1) 被害状況等について

(2) その他

## 3 知事指示

## 4 閉 会

## 令和7年8月19日からの大雨による被害状況等について（第11報）

令和7年9月5日 17時30分

秋田県災害対策本部

（令和7年9月5日 10時00分現在）

※9月3日13時00分現在の被害状況等  
（以下「第10報」という。）から変更なし

### 1 人的・建物被害

#### （1）人的被害

| 市町村名            | 人的被害（人） |    |       |     |     |
|-----------------|---------|----|-------|-----|-----|
|                 | 計       | 死者 | 行方不明者 | 重傷者 | 軽傷者 |
| 被害情報は確認されていません。 |         |    |       |     |     |
| 計               | 0       | 0  | 0     | 0   | 0   |

#### （2）建物被害

##### ①住家

| 市町村名  | 住家被害（棟） |    |    |      |      |      |
|-------|---------|----|----|------|------|------|
|       | 計       | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 |
| 能代市   | 28      | 0  | 0  | 0    | 2    | 26   |
| 大館市   | 14      | 0  | 0  | 0    | 0    | 14   |
| 鹿角市   | 2       | 0  | 0  | 0    | 1    | 1    |
| 北秋田市  | 23      | 0  | 0  | 0    | 1    | 22   |
| 仙北市   | 35      | 0  | 17 | 0    | 0    | 18   |
| 上小阿仁村 | 2       | 0  | 0  | 0    | 0    | 2    |
| 計     | 104     | 0  | 17 | 0    | 4    | 83   |

##### ②非住家

| 非住家被害（棟） |    |     |    |    |
|----------|----|-----|----|----|
| 公共施設     | 計  | その他 |    |    |
|          |    | 全壊  | 半壊 | 浸水 |
| 0        | 23 | 0   | 0  | 23 |
| 0        | 4  | 0   | 0  | 4  |
| 0        | 2  | 0   | 0  | 2  |
| 0        | 6  | 0   | 0  | 6  |
| 0        | 20 | 0   | 0  | 20 |
| 0        | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 0        | 55 | 0   | 0  | 55 |

## 令和7年8月26日からの大雨による被害状況等について（第5報）

令和7年9月5日 17時30分

秋田県災害対策本部

（令和7年9月5日 10時00分現在）

※下線部は9月3日13時00分現在の被害状況等（以下「第4報」という。）からの変更箇所

### 1 人的・建物被害

#### （1）人的被害

| 市町村名             | 人的被害（人） |    |       |     |     |
|------------------|---------|----|-------|-----|-----|
|                  | 計       | 死者 | 行方不明者 | 重傷者 | 軽傷者 |
| 被害情報は確認されておりません。 |         |    |       |     |     |
| 計                | 0       | 0  | 0     | 0   | 0   |

#### （2）建物被害

##### ①住家

| 市町村名  | 住家被害（棟） |    |    |      |      |      |
|-------|---------|----|----|------|------|------|
|       | 計       | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 |
| 秋田市   | 1       | 0  | 0  | 1    | 0    | 0    |
| 大仙市   | 0       | 0  | 0  | 0    | 0    | 0    |
| 上小阿仁村 | 1       | 0  | 0  | 0    | 0    | 1    |
| 三種町   | 0       | 0  | 0  | 0    | 0    | 0    |
| 計     | 2       | 0  | 0  | 1    | 0    | 1    |

##### ②非住家

| 非住家被害（棟） |          |     |    |          |
|----------|----------|-----|----|----------|
| 公共施設     | 計        | その他 |    |          |
|          |          | 全壊  | 半壊 | 浸水       |
| 0        | 0        | 0   | 0  | 0        |
| 0        | <u>1</u> | 0   | 0  | <u>1</u> |
| 0        | 0        | 0   | 0  | 0        |
| 0        | 1        | 0   | 0  | 1        |
| 0        | <u>2</u> | 0   | 0  | <u>2</u> |

### 2 各部局からの報告

別紙のとおり

## 令和7年9月2日からの大雨による被害状況等について（第4報）

令和7年9月5日 17時30分

秋田県災害対策本部

（令和7年9月5日 10時00分現在）

下線部は9月4日13時00分現在の被害状況等

（以下「第3報」という。）からの変更箇所

### 1 人的・建物被害

#### （1）人的被害

| 市町村名            | 人的被害（人） |    |       |     |     |
|-----------------|---------|----|-------|-----|-----|
|                 | 計       | 死者 | 行方不明者 | 重傷者 | 軽傷者 |
| 被害情報は確認されていません。 |         |    |       |     |     |
| 計               | 0       | 0  | 0     | 0   | 0   |

#### （2）建物被害

##### ①住家

| 市町村名  | 住家被害（棟） |    |    |      |      |      |
|-------|---------|----|----|------|------|------|
|       | 計       | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 |
| 秋田市   | 1       | 0  | 0  | 0    | 0    | 1    |
| 能代市   | 86      | 0  | 0  | 0    | 22   | 64   |
| 大館市   | 17      | 0  | 0  | 2    | 0    | 15   |
| 北秋田市  | 33      | 0  | 0  | 0    | 4    | 29   |
| にかほ市  | 0       | 0  | 0  | 0    | 0    | 0    |
| 上小阿仁村 | 18      | 0  | 0  | 0    | 4    | 14   |
| 三種町   | 6       | 0  | 0  | 0    | 1    | 5    |
| 五城目町  | 50      | 0  | 0  | 0    | 10   | 40   |
| 計     | 211     | 0  | 0  | 2    | 41   | 168  |

##### ②非住家

| 非住家被害（棟） |     |     |    |     |
|----------|-----|-----|----|-----|
| 公共施設     | 計   | その他 |    |     |
|          |     | 全壊  | 半壊 | 浸水  |
| 0        | 1   | 0   | 0  | 1   |
| 0        | 178 | 0   | 0  | 178 |
| 0        | 5   | 0   | 0  | 5   |
| 0        | 8   | 0   | 0  | 8   |
| 0        | 1   | 0   | 0  | 1   |
| 0        | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 0        | 16  | 0   | 0  | 16  |
| 0        | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 0        | 209 | 0   | 0  | 209 |

2 県及び市町村の体制について（ 9 月 5 日 午前10時現在）

| 団体  | 名称            | 設置権者        | 設置日時        | 廃止日時       | 備考       |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 本庁  | 秋田県災害対策本部     | 知事          | 8月20日14時40分 |            |          |
| 鹿角  | 秋田県鹿角地域災害連絡室  | 総務企画部地域企画課長 | 9月2日21時15分  | 9月3日10時30分 | 廃止       |
| 北秋田 | 秋田県北秋田地域災害連絡室 | 総務企画部地域企画課長 | 9月2日8時25分   | 9月2日8時30分  | 災害対策部へ改組 |
| 北秋田 | 秋田県北秋田地域災害対策部 | 地域振興局長      | 9月2日8時30分   |            |          |
| 山本  | 秋田県山本地域災害連絡室  | 総務企画部地域企画課長 | 9月2日8時25分   | 9月2日8時30分  | 災害対策部へ改組 |
| 山本  | 秋田県山本地域災害対策部  | 地域振興局長      | 9月2日8時30分   |            |          |
| 秋田  | 秋田県秋田地域災害連絡室  | 総務企画部地域企画課長 | 9月2日8時25分   | 9月2日9時05分  | 災害警戒部へ改組 |
| 秋田  | 秋田県秋田地域災害警戒部  | 総務企画部長      | 9月2日9時05分   | 9月2日9時15分  | 災害対策部へ改組 |
| 秋田  | 秋田県秋田地域災害対策部  | 地域振興局長      | 9月2日9時15分   |            |          |
| 由利  | 体制設置なし        | -           | -           | -          |          |
| 仙北  | 秋田県仙北地域災害対策部  | 地域振興局長      | 8月20日10時50分 |            |          |
| 平鹿  | 体制設置なし        | -           | -           | -          |          |
| 雄勝  | 体制設置なし        | -           | -           | -          |          |

| 団体          | 名称                | 設置権者          | 設置日時               | 廃止日時       | 備考             |
|-------------|-------------------|---------------|--------------------|------------|----------------|
| 秋田市         | 秋田市災害警戒対策部        | 危機管理監         | 9月2日8時55分          | 9月3日9時30分  | 廃止             |
| 能代市         | 能代市災害対策連絡部        | 総務部長          | 9月2日7時45分          | 9月2日8時30分  | 能代市災害対策本部へ改組   |
| <b>能代市</b>  | <b>能代市災害対策本部</b>  | <b>市長</b>     | <b>9月2日8時30分</b>   |            |                |
| 横手市         | 体制設置なし            | -             | -                  | -          |                |
| 大館市         | 大館市災害警戒対策室        | 危機管理課長        | 9月2日8時00分          | 9月2日9時30分  | 大館市災害対策本部へ改組   |
| 大館市         | 大館市災害対策本部         | 市長            | 9月2日9時30分          | 9月3日10時00分 | 大館市災害警戒対策室へ改組  |
| <b>大館市</b>  | <b>大館市災害警戒対策室</b> | <b>危機管理課長</b> | <b>9月3日10時00分</b>  |            |                |
| 男鹿市         | 男鹿市警戒準備室          | 総務企画部長        | 9月2日7時45分          | 9月3日8時00分  | 廃止             |
| 湯沢市         | 体制設置なし            | -             | -                  | -          |                |
| 鹿角市         | 鹿角市災害連絡室          | 危機管理監         | 9月2日7時22分          | 9月2日9時50分  | 鹿角市災害警戒対策室へ改組  |
| 鹿角市         | 鹿角市災害警戒対策室        | 総務課長          | 9月2日9時50分          | 9月3日2時10分  | 鹿角市災害警戒本部へ改組   |
| 鹿角市         | 鹿角市災害警戒本部         | 総務部長          | 9月3日2時10分          | 9月3日6時00分  | 鹿角市災害警戒対策室へ改組  |
| 鹿角市         | 鹿角市災害警戒対策室        | 総務課長          | 9月3日6時00分          | 9月3日6時30分  | 鹿角市災害連絡室へ改組    |
| 鹿角市         | 鹿角市災害連絡室          | 危機管理監         | 9月3日6時30分          | 9月3日10時12分 | 廃止             |
| 由利本荘市       | 体制設置なし            | -             | -                  | -          |                |
| 潟上市         | 潟上市災害警戒部          | 総務部長          | 9月2日9時05分          | 9月3日6時30分  | 廃止             |
| 大仙市         | 大仙市災害警戒対策室        | 総合防災課長        | 9月2日13時47分         | 9月3日7時48分  | 廃止             |
| <b>北秋田市</b> | <b>北秋田市災害対策本部</b> | <b>市長</b>     | <b>9月2日8時30分</b>   |            |                |
| にかほ市        | 体制設置なし            | -             | -                  | -          |                |
| <b>仙北市</b>  | <b>仙北市災害対策本部</b>  | <b>市長</b>     | <b>8月20日10時50分</b> |            |                |
| 小坂町         | 小坂町災害連絡室          | 総務課長          | 9月2日7時22分          | 9月2日21時15分 | 小坂町災害警戒対策室へ改組  |
| 小坂町         | 小坂町災害警戒対策室        | 総務課長          | 9月2日21時15分         | 9月3日10時12分 | 廃止             |
| 上小阿仁村       | 上小阿仁村災害警戒部        | 住民生活課長        | 9月2日8時30分          | 9月2日13時00分 | 上小阿仁村災害対策本部へ改組 |

|       |             |        |            |            |                |
|-------|-------------|--------|------------|------------|----------------|
| 上小阿仁村 | 上小阿仁村災害対策本部 | 村長     | 9月2日13時00分 | 9月3日17時00分 | 上小阿仁村災害対策部へ改組  |
| 上小阿仁村 | 上小阿仁村災害対策部  | 総務課長   | 9月3日17時00分 |            |                |
| 藤里町   | 体制設置なし      | -      | -          | -          |                |
| 三種町   | 三種町災害対策警戒部  | 副町長    | 9月2日8時30分  | 9月2日9時10分  | 三種町災害対策本部へ改組   |
| 三種町   | 三種町災害対策本部   | 町長     | 9月2日9時10分  | 9月3日9時30分  | 三種町災害対策警戒部へ改組  |
| 三種町   | 三種町災害対策警戒部  | 副町長    | 9月3日9時30分  | 9月5日8時30分  | 廃止             |
| 八峰町   | 八峰町災害対策連絡部  | 副町長    | 9月2日7時22分  | 9月3日8時30分  | 廃止             |
| 五城目町  | 五城目町災害準備室   | 住民生活課長 | 9月2日6時00分  | 9月2日8時30分  | 五城目町災害警戒対策室へ改組 |
| 五城目町  | 五城目町災害警戒対策室 | 住民生活課長 | 9月2日8時30分  | 9月2日9時15分  | 五城目町災害対策本部へ改組  |
| 五城目町  | 五城目町災害対策本部  | 町長     | 9月2日9時15分  |            |                |
| 八郎潟町  | 八郎潟町災害警戒対策室 | 副町長    | 9月2日9時30分  | 9月3日9時00分  | 廃止             |
| 井川町   | 井川町災害警戒対策室  | 町民生活課長 | 9月2日8時57分  | 9月2日12時30分 | 井川町災害警戒対策部へ改組  |
| 井川町   | 井川町災害警戒対策部  | 総務課長   | 9月2日12時30分 | 9月2日16時00分 | 井川町災害警戒対策室へ改組  |
| 井川町   | 井川町災害警戒対策室  | 町民生活課長 | 9月2日16時00分 | 9月2日17時40分 | 廃止             |
| 大潟村   | 体制設置なし      | -      | -          | -          |                |
| 美郷町   | 体制設置なし      | -      | -          | -          |                |
| 羽後町   | 体制設置なし      | -      | -          | -          |                |
| 東成瀬村  | 体制設置なし      | -      | -          | -          |                |

## 8月19日からの大雨による被害状況等について（総務部）

令和7年9月5日

10時00分現在

※下線部は第10報からの変更点

### 1 職員等派遣状況（リエゾン）

○仙北市

- ・ 総合防災課防災監（8/20）
- ・ 仙北地域振興局職員 延べ4名（8/20～8/21）
- ・ 災害救援用大型トイレカー派遣（8/21～9/4）
- ・ 災害救援用大型トイレカー同職員派遣（8/21 3名、8/22 1名）

### 2 備蓄物資の支援

○仙北市

- ・ 備蓄物資（飲料水）96箱（1箱に500ml ペットボトル 24本入り。計 2,304 本）を仙北地域振興局から仙北市役所西木庁舎へ運搬。（8/22）
- ※（公社）秋田県トラック協会との協定による。

### 3 ボランティア車両等が通行する際の有料道路の無料化措置

東日本高速道路株式会社等との調整により、次のとおり有料道路の無料化措置が適用。

○期間 8/25～11/30

○対象車両

(1) 災害ボランティア活動で、被災した地方公共団体等が要請し、受入れを受諾したものに使用する車両

(2) 地方公共団体等が災害救援のために使用する車両

※仙北市ボランティアセンターの最寄りのインターチェンジ

秋田自動車道：協和 IC 及び大曲 IC      東北自動車道：鹿角八幡平 IC 及び盛岡 IC

### 4 被災者への支援状況

○災害救助法に基づく救助（仙北市）

・次の救助の期間の延長（8/20～9/19）を決定（8/26）

①避難所の設置

②炊き出しその他による食品の給与

③飲料水の供給

④福祉サービスの提供

・住宅の応急修理の受付を開始（8/26～）

○秋田県災害り災者見舞金の給付

- ・各地域振興局と連携し速やかに給付

○住家被害認定調査の実施状況

- ・鹿角市 8/21 住家被害認定調査開始、住民からのり災証明書発行申請待ち

○り災証明書の発行

- ・仙北市 8/26 発行開始  
9/2 時点で概ね交付済み
- ・能代市 8/26 発行開始
- ・北秋田市 8/26 発行開始

○支援情報の提供

- ・県公式サイト「美の国あきたネット」において「大雨で被災された方への支援情報」をトップページに掲載（8/22～）

## 9月2日からの大雨による被害状況等について（総務部）

令和7年9月5日

10時00分現在

※下線部は第3報からの変更点

## 1 職員等派遣状況（リエゾン）

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| ○大館市            |                                 |
| ・北秋田地域振興局職員     | 延べ2名（9/2～ <u>9/3</u> ）          |
| ○北秋田市           |                                 |
| ・北秋田地域振興局職員     | 延べ2名（9/2～ <u>9/3</u> ）          |
| ○上小阿仁村          |                                 |
| ・北秋田地域振興局職員     | 延べ2名（9/2～ <u>9/3</u> ）          |
| ○能代市            |                                 |
| ・山本地域振興局職員      | 延べ2名（9/3～9/4）                   |
| ○三種町            |                                 |
| ・山本地域振興局職員      | 延べ <u>2</u> 名（9/3～ <u>9/4</u> ） |
| ○五城目町           |                                 |
| ・秋田地域振興局職員      | 延べ2名（9/2～ <u>9/3</u> ）          |
| ・総合防災課防災監及び同課職員 | 延べ2名（9/2）                       |
| ○仙北市            |                                 |
| ・仙北地域振興局職員      | 延べ4名（9/2～9/3）                   |

## 2 被災者への支援状況

○災害救助法の適用（仙北市、上小阿仁村、五城目町）

### 【主な救助項目】

- ・避難所の設置
- ・炊き出しその他による食品の給与
- ・飲料水の供給
- ・福祉サービスの提供
- ・被服、寝具その他の生活必需品給与又は貸与
- ・住宅の応急修理の受付

○秋田県災害見舞金の給付

- ・市町村による災証明書の発行が終了し次第、各地域振興局と連携し速やかに給付

### ○住家被害認定調査の実施状況

- |        |       |    |
|--------|-------|----|
| ・能代市   | 9 / 3 | 開始 |
| ・上小阿仁村 | 9 / 5 | 開始 |
| ・五城目町  | 9 / 4 | 開始 |

○支援情報の提供

- ・県公式サイト「美の国あきたネット」のトップページに掲載している「大雨で被災された方への支援情報」について、9月2日から大雨に対応した情報を順次追加中

令和 7 年 8 月 1 9 日からの大雨による被害状況等について

令和 7 年 9 月 5 日  
1 0 時 0 0 分現在  
※第 1 0 報から変更なし

【担当：あきた未来創造部】

県設置法人施設

国際教養大学（秋田市） 講義棟 1 階部分等で一部浸水・雨漏り（現状回復済）

令和 7 年 8 月 2 6 日からの大雨による被害状況等について

令和 7 年 9 月 5 日  
午前 1 0 時現在  
※第 4 報から変更なし

【担当：あきた未来創造部】

○県有施設

秋田県児童会館（秋田市）

2 7 日 1 0 時時点 劇場 1 階部分で雨漏り（応急措置済）

○県設置法人施設

国際教養大学（秋田市）

2 7 日 4 時頃から停電が発生（落雷が原因の可能性あり）。

2 8 日現在、停電は解消

○県内の高等教育機関

秋田工業高等専門学校（秋田市）

2 7 日、火災報知器の故障が判明（落雷が原因の可能性あり）

令和 7 年 9 月 2 日からの大雨による被害状況等について

令和 7 年 9 月 5 日  
午後 1 0 時現在  
※第 3 報から変更なし

【担当：あきた未来創造部】

○県内の高等教育機関

- ・ 秋田県歯科医療専門学校（秋田市）  
2 日正午頃、2 階実習室にて雨漏りあり（現状回復済）
- ・ 秋田看護福祉大学（大館市）  
2 日夕方から、大学周辺地域も含めて停電となり、周辺地域の停電は解消したが、大学の停電は継続  
施設管理業者に対応依頼中  
今月末まで夏休み期間のため、学生に影響なし

令和 7 年 8 月 1 9 日からの大雨による被害状況について

令和 7 年 9 月 5 日 1 0 時 0 0 分現在  
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部  
※ 第 1 0 報 か ら 変 更 な し

| 1 県有施設等の被害状況 |          |         |
|--------------|----------|---------|
| 所管・名称        |          | 被害      |
| 観光戦略課        | オートキャンプ場 | 田沢湖     |
|              |          | 男鹿      |
|              |          | 宮沢海岸    |
|              | 宿泊施設     | 十和田ホテル  |
|              |          | サンルール大潟 |
|              |          | フォレスト島海 |
|              |          | 秋の宮山荘   |
|              |          | 男鹿水族館   |
|              | 観光施設等    | ふるさと村   |
|              |          | 田沢湖スキー場 |
| 文化振興課        | アトリオン    |         |
|              | ミルハス     |         |
| スポーツ振興課      | 所管13施設   |         |
| 総合食品研究センター   |          | 被害なし    |

## 2 交通関係

| 名称      |      | (被害、運休・区間運休)                                                                                                                             | 名称       | (被害、運休・区間運休)                                                                                                                                                     |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 秋田新幹線   |      | 20日～ 区間運休・運休<br>21日 午後運行再開                                                                                                               | 秋田内陸縦貫鉄道 | (運行状況)<br>【阿仁合～比立内駅間】<br>20日運休、22日運行再開。<br>【比立内～角館駅間】<br>20日から運休。<br>→9月1日から<br>・比立内～上桧木内：運転再開<br>・上桧木内～角館：バス代行輸送開始<br>(被災状況)<br>【荒瀬～松葉間】11箇所<br>土砂流入、碎石流出、翼壁倒壊等 |
| J R 在来線 | 奥羽本線 | 20～21日<br>【区間運休】<br>・「リゾートしらかみ1号, 2号, 4号, 5号」秋田～深浦駅間<br>・湯沢～大曲<br>・弘前～青森<br>・秋田～八郎潟<br>・和田～秋田 ほか<br>【運休】<br>・八郎潟～弘前<br>・大曲～和田<br>22日運行再開 | 由利高原鉄道   | なし                                                                                                                                                               |
|         | 羽越本線 | なし                                                                                                                                       | 航空路線     | なし                                                                                                                                                               |
|         | 男鹿線  | なし                                                                                                                                       | 新日本海フェリー | なし                                                                                                                                                               |
|         | 五能線  | 20～21日【運休】東能代～深浦<br>22日運行再開                                                                                                              | バス       | 国道341号通行止めによる<br>・秋北バス「田沢湖線」<br>20～22日終日区間運休<br>・羽後交通「急行玉川線」<br>20～22日終日運休<br>いずれも23日運行再開                                                                        |
|         | 花輪線  | 20日～運休・区間運休<br>22日～<br>【運休】<br>※9月下旬運行再開予定<br>鹿角花輪～大館<br>線路内土砂流入・流出                                                                      |          |                                                                                                                                                                  |
|         | 田沢湖線 | なし                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                  |
|         | 北上線  | なし                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                  |

## 3 観光行事等

| 名称     |        |  |      |
|--------|--------|--|------|
| 一日市盆踊り | 20日 中止 |  | 八郎潟町 |
| 花輪ばやし  | 20日 中止 |  | 鹿角市  |

## 4 宿泊施設等

| 被害状況等           | 場所       |       |  |
|-----------------|----------|-------|--|
| 落雷による館内設備損傷(1件) | 仙北市内宿泊施設 | 25日復旧 |  |

令和 7 年 8 月 2 6 日からの大雨による被害状況について

令和 7 年 9 月 5 日 1 0 時 0 0 分 現在  
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部  
※斜字は 8 月 1 9 日からの大雨より継続中の被害  
※ 第 4 報 か ら の 変 更 点 な し

1 県有施設等の被害状況

| 所管・名称      |          | 被害      |
|------------|----------|---------|
| 観光戦略課      | オートキャンプ場 | 田沢湖     |
|            |          | 男鹿      |
|            |          | 宮沢海岸    |
|            | 宿泊施設     | 十和田ホテル  |
|            |          | サンルール大湯 |
|            |          | フォレスト鳥海 |
|            |          | 秋の宮山荘   |
|            |          | 男鹿水族館   |
|            | 観光施設等    | ふるさと村   |
|            |          | 田沢湖スキー場 |
| 文化振興課      | アトリオン    |         |
|            | ミルハス     |         |
| スポーツ振興課    | 所管13施設   |         |
| 総合食品研究センター |          | 被害なし    |

2 交通関係

| 名称      |      | (被害、運休・区間運休)                                                                                      | 名称       | (被害、運休・区間運休)                                                                                                                                                                          |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 秋田新幹線   |      | なし                                                                                                | 秋田内陸縦貫鉄道 | <p>【比立内～角館間】<br/>8月20日から運休。<br/>→9月1日から<br/>・比立内～上桧木内：運転再開<br/>・上桧木内～角館：バス代行輸送開始<br/>(被災状況)<br/>【荒瀬～松葉間】11箇所<br/>土砂流入、碎石流出、翼壁倒壊等</p> <p>27日<br/>倒木により車両（しんちゃん列車）損傷。人的被害なし。→当日中に復旧</p> |
| J R 在来線 | 奥羽本線 | <p>8/27【運休】<br/>・鷹ノ巣～大館<br/>・大館～秋田<br/>8/27【区間運休】<br/>・東能代～大館<br/>・大館～鷹ノ巣<br/>8/27 8:45頃運転再開</p>  | 由利高原鉄道   | なし                                                                                                                                                                                    |
|         | 羽越本線 | <p>8/27【運休】<br/>・秋田～新屋<br/>8/27【区間運休】<br/>・羽後本荘～新屋<br/>・酒田～羽後本荘<br/>・新屋～酒田<br/>8/27 9:44頃運転再開</p> | 航空路線     | なし                                                                                                                                                                                    |
|         | 男鹿線  | なし                                                                                                | 新日本海フェリー | なし                                                                                                                                                                                    |
|         | 五能線  | <p>8/27【運休】<br/>・東能代～深浦<br/>8/27【区間運休】<br/>・能代～深浦<br/>・東能代～鰺ヶ沢（リゾートしらかみ）<br/>8/27 12:14頃運転再開</p>  | バス       | <p>秋田中央交通<br/>外旭川アンパスが一時浸水し、一部の便で迂回運行<br/>(7:45解消済)</p>                                                                                                                               |
|         | 花輪線  | <p>22日～<br/>【当面運転見合わせ】<br/>9月下旬復旧見込み<br/>鹿角花輪～大館<br/>※9月下旬運行再開予定<br/>線路内土砂流入・流出</p>               |          |                                                                                                                                                                                       |
|         | 田沢湖線 | なし                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                       |
|         | 北上線  | <p>8/27【運休】<br/>・北上～横手<br/>8/27 16:48頃運転再開</p>                                                    |          |                                                                                                                                                                                       |

令和 7 年 9 月 2 日からの大雨による被害状況について

令和 7 年 9 月 5 日 1 0 時 0 0 分 現 在  
 観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部  
 ※斜字は 8 月 19 日からの大雨により継続中の被害  
 ※ 下 線 部 は 第 3 報 か ら の 変 更 点

1 県有施設等の被害状況

| 所管・名称      |          | 被害      |
|------------|----------|---------|
| 観光戦略課      | オートキャンプ場 | 田沢湖     |
|            |          | 男鹿      |
|            |          | 宮沢海岸    |
|            | 宿泊施設     | 十和田ホテル  |
|            |          | サンルール大湯 |
|            |          | フォレスト鳥海 |
|            |          | 秋の宮山荘   |
|            |          | 男鹿水族館   |
|            | 観光施設等    | ふるさと村   |
|            |          | 田沢湖スキー場 |
| 文化振興課      | アトリオン    |         |
|            | ミルハス     |         |
| スポーツ振興課    | 所管13施設   |         |
| 総合食品研究センター |          | 被害なし    |

2 交通関係

| 名称      |      | (被害、運休・区間運休)                                                                                                                                                                                                                                   | 名称       | (被害、運休・区間運休)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 秋田新幹線   |      | 2日 運休・区間運休                                                                                                                                                                                                                                     | 秋田内陸縦貫鉄道 | <p>(運行状況)<br/> <b>【阿仁合～比立内駅間】</b><br/> 20日運休、翌21日運行再開。<br/> <b>【比立内～角館駅間】</b><br/> 20日から運休。運行再開時期は未定。比立内～上<br/> 桧木内間は9月1日運行再開<br/> <b>【上桧木内～角館駅間】</b>運休。運行再開時期は未<br/> 定<br/> (被災状況)<br/> <b>【荒瀬～松葉間】</b>11箇所<br/> 土砂流入、碎石流出、翼壁倒壊等<br/> <br/> 27日倒木により車両(しんちゃん列車)損傷。人<br/> 的被害なし。当日中に復旧。<br/> <br/> (運行状況)<br/> <b>【鷹巣～上桧木内駅間】</b><br/> 2日、3日運休。<br/> 3日午後から阿仁合～上桧木内駅区間の運行再開<br/> (被災状況)<br/> <b>【大野台～阿仁前田温泉駅間】</b><br/> 6箇所土砂流入、盛土流出</p> |
| J R 在来線 | 奥羽本線 | 9/2<br><b>【運休】</b><br>・秋田～弘前<br><b>【区間運休】</b><br>・秋田～刈和野<br>・秋田～八郎潟<br>・八郎潟～大館<br>・大館～弘前<br>・秋田～弘前(特急つがる)<br>9/3<br><b>【運休】</b><br>・大館～弘前<br>・秋田～東能代<br>・大館～秋田<br>・弘前～秋田<br>・弘前～鷹ノ巣<br><b>【区間運休】</b><br>・秋田～弘前<br>9/5<br><b>【運休】</b><br>・秋田～追分 | 由利高原鉄道   | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|         |      |                                                                                                                                             |          |                                                   |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| J R 在来線 | 羽越本線 | 9/2【区間運休】<br>・秋田～酒田<br>9/5<br>【運休】<br>・秋田～酒田<br>・秋田～羽後本荘<br>【区間運休】<br>・秋田～酒田                                                                | 航空路線     | なし                                                |
|         | 男鹿線  | 【運休】<br>・秋田～男鹿                                                                                                                              | 新日本海フェリー | なし                                                |
|         | 五能線  | 9/2【運休】<br>・東能代～鰺ヶ沢<br>【区間運休】<br>・秋田～鰺ヶ沢（リゾートし<br>らかみ）<br>9/3<br>【運休】<br>・東能代～深浦<br>・秋田～弘前（リゾートし<br>らかみ）<br>【区間運休】<br>・秋田～鰺ヶ沢（リゾートし<br>らかみ） | バス       | 9/2<br>羽後交通「急行玉川線」運休<br>秋北バス「田沢湖線」区間運休<br>9/3運行再開 |
|         | 花輪線  | 【終日運転見合わせ】<br>鹿角花輪～大館<br>線路内土砂流入・流出<br>※9月下旬運行再開予定<br>9/2【区間運休】<br>・好摩～鹿角花輪<br>9/3【運休】<br>・鹿角花輪～盛岡                                          |          | 秋北バス<br>米内沢鷹巣線で迂回運行はあるが、 <u>沖田面線の区<br/>間運休は解消</u> |
|         | 田沢湖線 | なし                                                                                                                                          |          |                                                   |
|         | 北上線  | なし                                                                                                                                          |          |                                                   |

8月19日から大雨による被害状況等について（健康福祉部）

令和7年9月5日

10時00分現在

下線部は第10報からの変更点

1 保健医療福祉調整本部等の設置状況について

- 8/20(10時50分)に仙北地域振興局福祉環境部に地域保健医療福祉調整本部を設置→8/22(16時00分)に廃止。
- 8/20(11時30分)に北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部に地域保健医療福祉調整本部を設置→8/21(17時30分)に廃止。
- 8/20(13時30分)に健康福祉部に県保健医療福祉調整本部を設置。
- 8/20(20時45分)に山本地域振興局福祉環境部に地域保健医療福祉調整本部を設置→8/22(9時25分)に廃止。
- 8/20(16時30分)、8/21(10時00分)に保健医療福祉調整本部会議をオンライン開催。

2 医療機関、社会福祉施設の被害状況について

- 大館市内の医療機関において、8/20に床上浸水が1件発生した。現在休止している病棟であり、排水作業も完了したため、入院患者等への影響はない旨の報告を受けている。

3 避難所の情報収集について

- 避難者は0名。

4 災害ボランティアセンターの設置状況等について

- 仙北市災害ボランティアセンター  
設置日：8月21日 設置場所：仙北市社会福祉協議会西木支所
- 秋田県災害ボランティア支援センター  
設置日：8月21日 設置場所：秋田県社会福祉協議会
- 仙北市での災害ボランティアの活動状況  
8/23：5件・31人、8/24：6件・34人、8/25：3件・27人、8/26：7件・52人、8/27：なし、  
8/28：1件・21人、8/29：3件・27人、8/30：7件・63人、8/31：4件・50人、9/1：3件・22人  
9/2：なし、9/3：なし、9/4：5件・52人 (8/23～9/4：延べ379人)

8月26日からの大雨による被害状況等について（健康福祉部）

令和7年9月5日  
10時00分現在  
※第4報から変更なし

1 医療機関、社会福祉施設の被害状況について

- 八郎潟町の高齢者施設において、落雷で設備の一部が使用不能になった旨の報告あり。人的被害はなく、利用者は入所を継続している。
- 医療機関については、被害情報なし。

2 避難所の情報収集について

- 避難所への避難者は発生していない。

## 9月2日からの大雨による被害状況等について（健康福祉部）

令和7年9月5日

10時00分現在

下線部は第3報からの変更点

## 1 保健医療福祉調整本部等の設置状況について

- 8/20(13時30分)から健康福祉部に県保健医療福祉調整本部の設置を継続中
- 9/2(8時30分)に北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部に地域保健医療福祉調整本部を設置
- 9/2(9時10分)に山本地域振興局福祉環境部に地域保健医療福祉調整本部を設置
- 9/2(9時30分)に北秋田地域振興局大館福祉環境部に地域保健医療福祉調整本部を設置→9/3(14時00分)に廃止
- 9/2(10時20分)に秋田地域振興局福祉環境部に地域保健医療福祉調整本部を設置
- 9/2(11時00分)に仙北地域振興局福祉環境部に地域保健医療福祉調整本部を設置
- 9/2の16時00分に保健医療福祉調整本部会議をオンライン開催

## 2 医療機関、社会福祉施設の被害状況について

- 秋田市内の社会福祉施設において、9/2に床下浸水が1件発生した。入所者は同一法人の運営する施設に一時的に避難したが、現在は浸水も解消しており、当施設に戻っているとのこと。
- 医療機関からの被害情報なし。

## 3 避難所等の情報収集について

- 現在、避難所への避難者はおらず、孤立集落も解消している。
- 被災家屋の消毒に係る助言と併せて、保健医療福祉ニーズの把握に努めている。

## 4 災害ボランティアセンター等の設置状況について

- 秋田県災害ボランティア支援センターを8月21日から設置継続中。（設置場所：秋田県社会福祉協議会）
- 五城目町・上小阿仁村・三種町・大館市については、通常ボランティア・社協職員等により対応予定。

8月19日からの大雨災害による被害状況について（生活環境部）

令和7年9月5日  
10時00分現在  
※第10報から変更なし

1 水道被害

（1）断水（全て解消）

|                 |    |             |                        |
|-----------------|----|-------------|------------------------|
| ・仙北市 上桧木内地区（北部） | 0戸 | 8月20日10時50分 | 河川増水による橋梁添架管、導水管、配水管破損 |
|                 |    | 8月25日17時00分 | 4戸解消                   |
|                 |    | 8月30日17時30分 | 68戸解消                  |
| （浦子内）           | 0戸 | 8月21日15時00分 | 導水管破損                  |
|                 |    | 8月23日17時00分 | 47戸解消                  |

※地区内6箇所における給水タンクの配置による給水は、9月1日正午に終了

9月2日からの大雨災害による被害状況について（生活環境部）

令和7年9月5日

10時00分現在

※第3報から変更なし

1 水道被害

（1）断水（全て解消）

・北秋田市 緑ヶ丘地区0戸、蟹沢地区0戸

9月2日23時50分 河川増水による取水施設の水没

9月3日 6時00分 給水車（2台）による応急給水開始

9月3日18時00分 81戸解消、給水車による応急給水終了

8月19日からの大雨による農林水産関係の被害

令和7年9月5日 10時00分現在  
農林水産部  
※下線部は第10報からの変更点

①被害額 4,312,873 千円

②被害内容等

| 区分          | 被害内容（判明分）      |                  |                     | 備考                                                                                                                           |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 主な被害品目、被害種類等   | 数量               | 被害額                 |                                                                                                                              |
| 農作物         | 水稲（冠水）         | 461.78 ha        | 95,221 千円           | 鹿角市（花輪・十和田・八幡平）<br>大館市（大館）<br>北秋田市（鷹巣・森吉・合川）<br>上小阿仁村<br>能代市（能代市・二ツ井）<br>藤里町<br>仙北市（田沢湖・西木）                                  |
|             | 大豆（冠水等）        | 28.02 ha         | 1,463 千円            |                                                                                                                              |
|             | そば（冠水等）        | 57.60 ha         | 1,817 千円            |                                                                                                                              |
|             | 園芸作物等（冠水等）     | <u>54.22</u> ha  | <u>93,846</u> 千円    |                                                                                                                              |
|             | 計              | <u>601.62</u> ha | <u>192,347</u> 千円   |                                                                                                                              |
| 栽培施設        | パイプハウス         | 12 棟             | 16,213 千円           | 仙北市（西木）                                                                                                                      |
|             | 農業機械           | <u>12</u> 台      | <u>1,300</u> 千円     | 能代市（能代）、北秋田市（森吉）                                                                                                             |
|             | 計              | —                | <u>17,513</u> 千円    |                                                                                                                              |
| 農地<br>農業用施設 | 水田畦畔の崩落等       | <u>293</u> か所    | <u>2,114,067</u> 千円 | 鹿角市（十和田・八幡平）<br>大館市（大館・比内・田代）<br>北秋田市（鷹巣・森吉・阿仁・合川）<br>能代市（能代・二ツ井）<br>藤里町<br>八峰町（峰浜）<br>五城目町<br>井川町<br>大仙市（西仙北、協和）<br>仙北市（西木） |
|             | ため池の損壊         | 5 か所             | 271,400 千円          |                                                                                                                              |
|             | 水路の損壊等         | <u>236</u> か所    | <u>219,771</u> 千円   |                                                                                                                              |
|             | 農道・橋梁の損壊等      | <u>80</u> か所     | <u>196,312</u> 千円   |                                                                                                                              |
|             | 揚水機の損壊         | 12 か所            | 162,893 千円          |                                                                                                                              |
|             | 頭首工の損壊         | <u>26</u> か所     | <u>237,777</u> 千円   |                                                                                                                              |
|             | 計              | <u>652</u> か所    | <u>3,202,220</u> 千円 |                                                                                                                              |
| 水産物<br>水産施設 | 養殖魚の流出・へい死     | 2 か所             | 2,515 千円            | 仙北市（田沢湖）                                                                                                                     |
|             | 養殖施設への泥の流入     | 2 か所             | 1,383 千円            | 仙北市（田沢湖）                                                                                                                     |
|             | 漁具の破損          | 1 か所             | 1,000 千円            | 男鹿市（男鹿）                                                                                                                      |
|             | 計              | 5 か所             | 4,898 千円            |                                                                                                                              |
| 林地<br>林道施設  | 林地の崩落等         | 18 か所            | 609,500 千円          | 鹿角市（八幡平）<br>小坂町<br>大館市（大館・比内・田代）<br>北秋田市（鷹巣・森吉・阿仁・合川）<br>能代市（二ツ井）<br>藤里町<br>五城目町<br>大仙市（協和）<br>仙北市（田沢湖・西木）                   |
|             | 林道の路肩崩落等 133路線 | 278 か所           | 286,395 千円          |                                                                                                                              |
|             | 計              | 296 か所           | 895,895 千円          |                                                                                                                              |

8月26日からの大雨による農林水産関係の被害

令和7年9月5日 10時00分現在  
農林水産部

①被害額 22,022 千円

②被害内容等 ※下線部は第4報からの変更点

| 区分          | 被害内容（判明分）    |              |                  | 備考                                             |
|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|
|             | 主な被害品目、被害種類等 | 数量           | 被害額              |                                                |
| 農作物         | 園芸作物（浸水）     | 53.33 ha     | 10,250 千円        | 男鹿市（男鹿・若美）<br>由利本荘市（本荘・西目）<br>にかほ市（仁賀保）        |
|             | 計            | 53.33 ha     | 10,250 千円        |                                                |
| 農地<br>農業用施設 | 水田畦畔の崩落等     | <u>15</u> か所 | <u>5,985</u> 千円  | 由利本荘市（本荘・岩城・西目・ <u>大内</u> ）<br><u>にかほ市（象潟）</u> |
|             | 水路の損壊等       | <u>14</u> か所 | <u>4,989</u> 千円  |                                                |
|             | 農道の法面崩落      | <u>2</u> か所  | <u>798</u> 千円    |                                                |
|             | 計            | <u>31</u> か所 | <u>11,772</u> 千円 |                                                |

9月2日からの大雨による農林水産関係の被害

令和7年9月5日 10時00分現在

農林水産部

①被害額 175,857 千円

※下線部は第3報からの変更点

②被害内容等

| 区分          | 被害内容（判明分）           |               |                   | 備考                                                                                                                               |
|-------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 主な被害品目、被害種類等        | 数量            | 被害額               |                                                                                                                                  |
| 農作物         | 水稲（冠水）              | <u>751</u> ha | 調査中               | 鹿角市<br>小坂町<br>大館市<br>北秋田市（合川）<br>上小阿仁村<br>能代市（能代）<br><u>藤里町</u><br>三種町（琴丘・山本・八竜）<br>秋田市（秋田）<br><u>男鹿市（男鹿）</u><br><u>潟上市（飯田川）</u> |
|             | 大豆（冠水等）             | <u>179</u> ha |                   |                                                                                                                                  |
|             | 農作物（冠水等）            | <u>25</u> ha  |                   |                                                                                                                                  |
|             | 計                   | <u>955</u> ha |                   |                                                                                                                                  |
| 家畜          | 家畜溺死（比内地鶏）          | 2,500 羽       |                   | 北秋田市（合川）                                                                                                                         |
|             | 計                   | 2,500 羽       |                   |                                                                                                                                  |
| 農地<br>農業用施設 | <u>水田畦畔の崩落等</u>     | <u>5</u> か所   | <u>1,998</u> 千円   | <u>鹿角市（八幡平）</u><br><u>小坂町</u><br><u>大館市（大館・比内）</u><br><u>北秋田市（森吉）</u><br><u>上小阿仁村</u><br><u>大仙市（大曲・協和）</u>                       |
|             | <u>水路の損壊等</u>       | <u>22</u> か所  | <u>12,069</u> 千円  |                                                                                                                                  |
|             | <u>農道の法面崩落</u>      | <u>8</u> か所   | <u>4,800</u> 千円   |                                                                                                                                  |
|             | <u>揚水機の損壊等</u>      | <u>3</u> か所   | <u>20,400</u> 千円  |                                                                                                                                  |
|             | 計                   | <u>38</u> か所  | <u>39,267</u> 千円  |                                                                                                                                  |
| 林地<br>林道施設  | <u>林地の崩落</u>        | <u>3</u> か所   | <u>117,000</u> 千円 | <u>大館市（比内）</u><br><u>北秋田市（阿仁）</u><br><u>五城目町</u><br><u>井川町</u><br><u>仙北市（西木）</u>                                                 |
|             | <u>林道の路肩崩落等 7路線</u> | <u>34</u> か所  | <u>19,550</u> 千円  |                                                                                                                                  |
|             | 計                   | 37 か所         | 136,550 千円        |                                                                                                                                  |
| 林業施設        | 木材加工施設の浸水           | 1 件           | <u>40</u> 千円      | 能代市（能代）                                                                                                                          |
|             | 計                   | 1 件           | <u>40</u> 千円      |                                                                                                                                  |

8月19日からの大雨による被害状況（5日10:00現在） 【産業労働部】

下線部は、第10報からの変更箇所

## 1 事業所被害

（単位：件）

| 市町村名 | 事業所数      | 被害<br>件数<br>計 | 床上<br>浸水 | 床下<br>浸水 | 機械<br>設備<br>被害 | 車両<br>被害 | 商品等<br>被害 | 建物<br>被害 | その他 | 調査中 |
|------|-----------|---------------|----------|----------|----------------|----------|-----------|----------|-----|-----|
| 鹿角市  | 1         | 1             |          |          |                |          |           |          | 1   |     |
| 大館市  | 8         | 10            |          | 2        | 3              |          |           | 2        | 3   |     |
| 北秋田市 | 10        | 13            | 3        |          | 3              | 1        |           | 2        | 4   |     |
| 能代市  | 2         | 2             |          | 1        |                |          |           |          | 1   |     |
| 仙北市  | <u>9</u>  | <u>14</u>     | 1        | 1        | 4              |          | <u>4</u>  | 2        | 1   | 1   |
| 小坂町  | 1         | 1             |          |          | 1              |          |           |          |     |     |
| 計    | <u>31</u> | <u>41</u>     | 4        | 4        | 11             | 1        | <u>4</u>  | 6        | 10  | 1   |

※県内6商工会議所、商工会連合会（県内21商工会）、中小企業団体中央会から聴取した被害状況

※表中の件数は、被災事業者（31事業所）における延べ被害件数。

## 2 廃止鉱山施設設備被害

8月20日21時頃、卯根倉鉱業(株)宝倉鉱山猿間坑廃水处理場（大館市）にて、処理場上流の導水管の接続部が外れ、坑廃水の未処理原水が公共用水域に流出した（3 m<sup>3</sup>/分）。21日14:30に仮復旧完了。

なお、下流利水者である大館市浄水場と能代市仁井田浄水場の取水の水質に問題は生じていない。

## 3 県施設被害

小和瀬発電所（仙北市、運転停止中）

通信回線復旧（21日17:29）

8 月 2 6 日からの大雨による被害状況（5日10:00現在）

【産業労働部】

今回より新規

○事業所被害

(単位：件)

| 市町村名 | 事業所数 | 被害<br>件数<br>計 | 床上<br>浸水 | 床下<br>浸水 | 機械<br>設備<br>被害 | 車両<br>被害 | 商品等<br>被害 | 建物<br>被害 | その他 | 調査中 |
|------|------|---------------|----------|----------|----------------|----------|-----------|----------|-----|-----|
| 北秋田市 | 1    | 1             |          |          | 1              |          |           |          |     |     |
| 計    | 1    | 1             | 0        | 0        | 1              | 0        | 0         | 0        | 0   | 0   |

※県内 6 商工会議所、商工会連合会（県内21商工会）、中小企業団体中央会から聴取した被害状況

9 月 2 日からの大雨による被害状況（5日10:00現在）

【産業労働部】

下線部は第 3 報からの変更箇所

○事業所被害

(単位：件)

| 市町村名 | 事業所数      | 被害<br>件数<br>計 | 床上<br>浸水 | 床下<br>浸水 | 機械<br>設備<br>被害 | 車両<br>被害 | 商品等<br>被害 | 建物<br>被害 | その他       | 調査中 |
|------|-----------|---------------|----------|----------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----|
| 大館市  | 2         | 3             | 1        |          | 1              |          |           | 1        |           |     |
| 北秋田市 | 2         | <u>4</u>      | 1        |          |                |          | <u>1</u>  | 1        | 1         |     |
| 能代市  | <u>25</u> | <u>36</u>     | 2        | 6        | 2              |          | 1         | <u>5</u> | <u>20</u> |     |
| 計    | <u>29</u> | <u>43</u>     | 4        | 6        | 3              | 0        | <u>2</u>  | <u>7</u> | <u>21</u> | 0   |

※県内 6 商工会議所、商工会連合会（県内21商工会）、中小企業団体中央会から聴取した被害状況

※表中の件数は、被災事業者（29事業所）における延べ被害件数。

8月19日からの大雨に係る建設部被害状況報告について（9月5日 10：00現在）

令和7年9月5日  
建設部  
※第10報からの変更なし

1 道路通行規制

- 《県管理道路》  
・片側交互通行 2路線、 5箇所
- 《高速道路》  
・全面通行止め 1路線、 1箇所（上り線解除）

※通行規制箇所は、別紙のとおり

2 河川等の被害状況

- （1）河川の氾濫状況
- 《県管理河川》 6河川
- ・檜木内川（仙北市西木町）
  - ・摩当川（北秋田市栄）
  - ・前山川（北秋田市前山）
  - ・旧小猿部川（北秋田市坊沢）
  - ・蟹沢川（北秋田市坊沢）
  - ・悪土川（能代市松長布）

※いずれも氾濫解消

3 公共土木施設被害

（単位：千円）

| 種 別 | 県 分 |           | 市町村分 |           | 合 計 |           |
|-----|-----|-----------|------|-----------|-----|-----------|
|     | 件数  | 金額        | 件数   | 金額        | 件数  | 金額        |
| 河 川 | 40  | 6,348,000 | 13   | 626,450   | 53  | 6,974,450 |
| 道 路 | 6   | 215,000   | 17   | 491,630   | 23  | 706,630   |
| 水 道 |     |           | 2    | 17,677    | 2   | 17,677    |
| 計   | 46  | 6,563,000 | 32   | 1,135,757 | 78  | 7,698,757 |

※順次応急対応により被害拡大を防ぐとともに、災害査定に向けて調査・設計を実施

凡例

|        |
|--------|
| 全面通行止  |
| 片側交互通行 |
| 規制解除   |

|                           |  |     |     |   |     |      |  |  |  |
|---------------------------|--|-----|-----|---|-----|------|--|--|--|
| 8月19日～21日（大雨）の道路被害・通行規制状況 |  |     |     |   |     |      |  |  |  |
| 全面通行止め                    |  | 0路線 | 0箇所 |   |     |      |  |  |  |
| 片側交互通行                    |  | 2路線 | 5箇所 |   |     |      |  |  |  |
| 規制解除                      |  | 8路線 | 9箇所 | 計 | 8路線 | 14箇所 |  |  |  |

道路種別

国：国道  
主：主要地方道  
一：一般県道

| 整理<br>番号 | 振興<br>局名  | 道<br>路<br>種<br>別 | 路<br>線<br>番<br>号 | 路<br>線<br>名 | 市町村 住所                  | 災害種別      | 人的<br>被害 | 物的<br>被害 | 孤立<br>集落 | 規制<br>延長 | 迂<br>回<br>路 | 規制種別・期間 |       |        |       |      |       | 解除等の<br>見通し                   |
|----------|-----------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|-------|--------|-------|------|-------|-------------------------------|
|          |           |                  |                  |             |                         |           |          |          |          |          |             | 全面通行止め  |       | 片側交互通行 |       | 規制解除 |       |                               |
|          |           |                  |                  |             |                         |           |          |          |          |          |             | 月日      | 時間    | 月日     | 時間    | 月日   | 時間    |                               |
| 1        | 鹿角        | 国                | 454              | 国道454号      | 鹿角郡小坂町十和田湖              | 土砂流入      | なし       | なし       | なし       | 2.7km    | あり          | 8/20    | 8:00  |        |       | 8/21 | 17:00 |                               |
| 2        | 仙北        | 国                | 341              | 国道341号      | 仙北市田沢湖玉川                | 土砂流入      | なし       | なし       | なし       | 20.0km   | あり          | 8/20    | 8:15  |        |       | 8/22 | 20:00 | 一部片側交互通行へ切り替え（整理番号10, 14）     |
| 3        | 仙北        | 一                | 321              | 上桧木内玉川線     | 仙北市西木町上桧木内              | 土砂流入      | なし       | なし       | なし       | 5.4km    | あり          | 8/20    | 8:15  |        |       | 8/29 | 17:00 |                               |
| 4        | 仙北        | 一                | 127              | 駒ヶ岳線        | 仙北市田沢湖生保内駒ヶ岳（八合目）       | 事前通行規制    | なし       | なし       | なし       | 6.4km    | なし          | 8/20    | 8:30  |        |       | 8/21 | 13:30 |                               |
| 5        | 仙北<br>北秋田 | 国                | 105              | 国道105号      | 仙北市西木町上桧木内～<br>北秋田市阿仁長畑 | 土砂流入、道路損壊 | なし       | なし       | なし       | 13.4km   | あり          | 8/20    | 9:00  |        |       | 8/23 | 14:00 | 一部片側交互通行へ切り替え（整理番号11, 12, 13） |
| 6        | 仙北        | 国                | 341              | 国道341号      | 仙北市田沢湖田沢耳除              | 冠水        | なし       | なし       | なし       | 0.03km   | あり          |         |       | 8/20   | 7:30  | 8/20 | 10:30 |                               |
| 7        | 鹿角        | 国                | 103              | 国道103号      | 鹿角市十和田大湯                | 事前通行規制    | なし       | なし       | なし       | 7.1km    | あり          | 8/20    | 17:00 |        |       | 8/21 | 8:30  |                               |
| 8        | 山本        | 一                | 317              | 西目屋二ツ井線     | 能代市二ツ井町荷上場              | 冠水        | なし       | なし       | なし       | 0.21km   | あり          | 8/21    | 6:20  |        |       | 8/21 | 12:00 |                               |
| 9        | 山本        | 一                | 203              | 高屋敷茶屋下線     | 能代市二ツ井町小掛               | 土砂流入      | なし       | なし       | なし       | 0.15km   | あり          |         |       | 8/21   | 6:00  | 8/21 | 8:00  |                               |
| 10       | 仙北        | 国                | 341              | 国道341号      | 仙北市田沢湖玉川                | 土砂流入      | なし       | なし       | なし       | 0.05km   | あり          |         |       | 8/22   | 20:00 |      |       | 未定                            |
| 11       | 仙北        | 国                | 105              | 国道105号      | 仙北市西木町上桧木内（析沢）          | 道路損壊      | なし       | なし       | なし       | 0.1km    | あり          |         |       | 8/22   | 17:00 |      |       | 未定                            |
| 12       | 仙北        | 国                | 105              | 国道105号      | 仙北市西木町上桧木内西下戸沢（下戸沢橋）    | 道路損壊      | なし       | なし       | なし       | 0.05km   | あり          |         |       | 8/22   | 17:00 |      |       | 未定                            |
| 13       | 北秋田       | 国                | 105              | 国道105号      | 北秋田市阿仁比立内               | 道路損壊      | なし       | なし       | なし       | 0.3km    | あり          |         |       | 8/23   | 14:00 |      |       | 未定                            |
| 14       | 仙北        | 国                | 341              | 国道341号      | 仙北市田沢湖玉川                | 土砂流入      | なし       | なし       | なし       | 0.1km    | あり          |         |       | 8/26   | 16:30 |      |       | 未定                            |


事前通行規制 2箇所  
冠水 2箇所  
土砂流入ほか 10箇所  
計 14箇所

参考（高速道路等）

|   |                     |                  |      |    |    |    |        |    |      |       |  |  |  |  |  |  |                                                    |
|---|---------------------|------------------|------|----|----|----|--------|----|------|-------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|
| 1 | 日本海沿岸東北自動車道（鷹巣大館道路） | 鷹巣 I C～二井田真中 I C | 法面崩落 | なし | なし | なし | 12.2km | あり | 8/20 | 18:00 |  |  |  |  |  |  | 8/31（日）17時上り線（秋田方面）の規制解除。下り線（大館方面）は通行止め継続、解除見通し未定。 |
|---|---------------------|------------------|------|----|----|----|--------|----|------|-------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|

令和7年8月19日～21日大雨 通行規制箇所図

R7.9.5 10:00 現在



8月26日からの大雨に係る建設部被害状況報告について（9月5日 10:00現在）

令和7年9月5日  
建設部  
※第4報から変更なし

1 道路通行規制

《県管理道路》

- ・通行規制は全て解除済み

※通行規制箇所（履歴）は、別紙のとおり

2 公共土木施設被害

- ・被害なし

凡例

|        |
|--------|
| 全面通行止  |
| 片側交互通行 |
| 規制解除   |

令和7年9月5日（金）10：00時点  
※第4報から変更なし

|                           |     |     |   |     |     |
|---------------------------|-----|-----|---|-----|-----|
| 8月26日～27日（大雨）の道路被害・通行規制状況 |     |     |   |     |     |
| 全面通行止め                    | 0路線 | 0箇所 |   |     |     |
| 片側交互通行                    | 0路線 | 0箇所 |   |     |     |
| 規制解除                      | 3路線 | 3箇所 | 計 | 3路線 | 3箇所 |

道路種別


国：国道  
主：主要地方道  
一：一般県道

| 整理<br>番号 | 振興<br>局名 | 道<br>路<br>種<br>別 | 路<br>線<br>番<br>号 | 路線名    | 市町村 住所                              | 災害種別   | 人的<br>被害 | 物的<br>被害 | 孤立<br>集落 | 規制<br>延長 | 迂<br>回<br>路 | 規制種別・期間 |       |        |       |      |       | 解除等の<br>見通し |
|----------|----------|------------------|------------------|--------|-------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|-------|--------|-------|------|-------|-------------|
|          |          |                  |                  |        |                                     |        |          |          |          |          |             | 全面通行止め  |       | 片側交互通行 |       | 規制解除 |       |             |
|          |          |                  |                  |        |                                     |        |          |          |          |          |             | 月日      | 時間    | 月日     | 時間    | 月日   | 時間    |             |
| 1        | 秋田       | 国                | 101              | 国道101号 | 男鹿市脇本脇本～男鹿市脇本田谷沢要沢<br>（生鼻崎第二トンネル付近） | 冠水     | なし       | なし       | なし       | 0.9km    | あり          |         |       | 8/26   | 17:30 | 8/26 | 22:15 |             |
| 2        | 秋田       | 主                | 60               | 男鹿半島線  | 男鹿市船川港本山門前～男鹿市戸賀加茂青砂                | 事前通行規制 | なし       | なし       | なし       | 7.5km    | あり          | 8/26    | 18:30 |        |       | 8/27 | 16:00 |             |
| 3        | 由利       | 国                | 105              | 国道105号 | 由利本荘市赤沼下～由利本荘市出戸町赤沼下道               | 冠水     | なし       | なし       | なし       | 0.3km    | あり          | 8/27    | 7:50  |        |       | 8/27 | 9:50  |             |
| 4        |          |                  |                  |        |                                     |        |          |          |          |          |             |         |       |        |       |      |       |             |
| 5        |          |                  |                  |        |                                     |        |          |          |          |          |             |         |       |        |       |      |       |             |
| 6        |          |                  |                  |        |                                     |        |          |          |          |          |             |         |       |        |       |      |       |             |
| 7        |          |                  |                  |        |                                     |        |          |          |          |          |             |         |       |        |       |      |       |             |
| 8        |          |                  |                  |        |                                     |        |          |          |          |          |             |         |       |        |       |      |       |             |
| 9        |          |                  |                  |        |                                     |        |          |          |          |          |             |         |       |        |       |      |       |             |
| 10       |          |                  |                  |        |                                     |        |          |          |          |          |             |         |       |        |       |      |       |             |
| 11       |          |                  |                  |        |                                     |        |          |          |          |          |             |         |       |        |       |      |       |             |
| 12       |          |                  |                  |        |                                     |        |          |          |          |          |             |         |       |        |       |      |       |             |
| 13       |          |                  |                  |        |                                     |        |          |          |          |          |             |         |       |        |       |      |       |             |

事前通行規制 1箇所  
冠水 2箇所  
土砂流入ほか 0箇所  
計 3箇所

令和7年8月26日～27日大雨 通行規制箇所図

R7.9.5 10:00 現在



9月2日からの大雨に係る建設部被害状況報告について（9月5日 10：00現在）

令和7年9月5日

建設部

※下線部が前回からの変更箇所

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1 道路通行規制</div> <div>《県管理道路》<ul style="list-style-type: none"><li>・ 全面通行止め 3 路線、 3 箇所</li><li>・ 片側交互通行 5 路線、 5 箇所</li></ul></div> <div>《高速道路等》<ul style="list-style-type: none"><li>・ 規制解除済み</li></ul><p>（日沿道の 8/20 法面崩落による下り線通行止めは継続）</p><p>※通行規制箇所は、別紙のとおり</p></div> <div>2 河川等の被害状況</div> <div>（1）河川の氾濫状況</div> <div>《県管理河川》 18 河川<ul style="list-style-type: none"><li>・ 仏社川 （上小阿仁村仏社脇ノ田）</li><li>・ 内川川 （五城目町内川湯ノ又）</li><li>・ 檜山川 （能代市檜山）</li><li>・ 小阿仁川 （上小阿仁村大林）</li><li>・ 新城川 （秋田市下新城岩城）</li><li>・ 三種川 （三種町下岩川、上岩川）</li><li>・ 羽根山沢川 （北秋田市羽根山）</li></ul></div> | <div><ul style="list-style-type: none"><li>・ 内川 （能代市二ツ井町小掛）</li><li>・ 富津内川 （五城目町富津内富田）</li><li>・ 悪土川 （能代市松長布）</li><li>・ 太平川 （秋田市太平目長崎）</li><li>・ 天内川 （能代市天内）</li><li>・ 旧小猿部川 （北秋田市坊沢）</li><li>・ 蟹沢川 （北秋田市坊沢）</li><li>・ 前山川 （北秋田市前山）</li><li>・ <u>今泉川 （北秋田市今泉）</u></li><li>・ <u>摩当川 （北秋田市栄）</u></li><li>・ <u>五反沢川 （上小阿仁村五反沢）</u></li></ul></div> <div>※いずれも氾濫解消</div> <div>3 公共土木施設被害</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>・ 調査中</li></ul></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

凡例

|        |
|--------|
| 全面通行止  |
| 片側交互通行 |
| 規制解除   |

|                         |      |      |   |      |      |
|-------------------------|------|------|---|------|------|
| 9月2日～3日（大雨）の道路被害・通行規制状況 |      |      |   |      |      |
| 全面通行止め                  | 3路線  | 3箇所  |   |      |      |
| 片側交互通行                  | 5路線  | 5箇所  |   |      |      |
| 規制解除                    | 18路線 | 27箇所 | 計 | 23路線 | 35箇所 |

道路種別  
国：国道  
主：主要地方道  
一：一般県道

| 整理<br>番号 | 振興<br>局名 | 道<br>路<br>種<br>別 | 路<br>線<br>番<br>号 | 路 線 名   | 市町村 住所      | 災 害 種 別 | 人的<br>被害 | 物的<br>被害 | 孤立<br>集落 | 規制<br>延長 | 迂<br>回<br>路 | 規制種別・期間 |       |        |       |      |       | 解除等の<br>見通し |
|----------|----------|------------------|------------------|---------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|-------|--------|-------|------|-------|-------------|
|          |          |                  |                  |         |             |         |          |          |          |          |             | 全面通行止め  |       | 片側交互通行 |       | 規制解除 |       |             |
|          |          |                  |                  |         |             |         |          |          |          |          |             | 月日      | 時間    | 月日     | 時間    | 月日   | 時間    |             |
| 1        | 秋田       | 国                | 285              | 国道285号  | 五城目町七倉      | 冠水      | なし       | なし       | なし       | 1.0km    | あり          | 9/2     | 8:00  |        |       | 9/2  | 17:30 |             |
| 2        | 山本       | 一                | 317              | 西目屋二ツ井線 | 能代市二ツ井町荷上場  | 冠水      | なし       | なし       | なし       | 0.2km    | あり          | 9/2     | 9:00  |        |       | 9/2  | 11:00 |             |
| 3        | 秋田       | 主                | 4                | 能代五城目線  | 五城目町内川      | 冠水      | なし       | なし       | なし       | 2.4km    | あり          | 9/2     | 9:20  |        |       | 9/2  | 18:30 |             |
| 4        | 北秋田      | 国                | 105              | 国道105号  | 北秋田市阿仁長畑    | 事前通行規制  | なし       | なし       | なし       | 9.0km    | あり          | 9/2     | 10:00 |        |       | 9/3  | 17:00 |             |
| 5        | 仙北       | 国                | 105              | 国道105号  | 仙北市西木町上桧木内  | 事前通行規制  | なし       | なし       | なし       | 4.4km    | あり          | 9/2     | 10:00 |        |       | 9/3  | 17:00 |             |
| 6        | 北秋田      | 国                | 105              | 国道105号  | 北秋田市七日市堂山   | 土砂流入    | なし       | なし       | なし       | 0.8km    | あり          | 9/2     | 10:00 |        |       | 9/3  | 11:00 |             |
| 7        | 北秋田      | 国                | 285              | 国道285号  | 北秋田市小森      | 冠水      | なし       | なし       | なし       | 15.0km   | あり          | 9/2     | 10:30 |        |       | 9/2  | 16:40 |             |
| 8        | 山本       | 一                | 203              | 高屋敷茶屋下線 | 能代市二ツ井町小掛   | 道路損壊    | なし       | なし       | あり       | 0.6km    | あり          | 9/2     | 11:00 |        |       | 9/4  | 11:10 |             |
| 9        | 山本       | 一                | 314              | 濁川上岩川線  | 能代市二ツ井町釜谷   | 道路損壊    | なし       | なし       | あり       | 7.3km    | あり          | 9/2     | 11:00 |        |       | 9/3  | 18:00 |             |
| 10       | 北秋田      | 一                | 111              | 桂瀬笹館線   | 北秋田市七日市菅谷地岱 | 道路損壊    | なし       | なし       | なし       | 0.1km    | あり          | 9/2     | 11:45 |        |       |      |       | 未定          |
| 11       | 北秋田      | 主                | 37               | 琴丘上小阿仁線 | 上小阿仁村大林     | 土砂流入    | なし       | なし       | なし       | 2.7km    | あり          | 9/2     | 11:50 |        |       | 9/3  | 14:00 |             |
| 12       | 仙北       | 国                | 341              | 国道341号  | 仙北市田沢湖玉川    | 事前通行規制  | なし       | なし       | なし       | 20.0km   | あり          | 9/2     | 12:00 |        |       | 9/3  | 9:00  |             |
| 13       | 北秋田      | 主                | 24               | 鷹巣川井堂川線 | 上小阿仁村堂川     | 冠水      | なし       | なし       | なし       | 1.6km    | あり          | 9/2     | 12:30 |        |       | 9/3  | 13:20 |             |
| 14       | 仙北       | 一                | 321              | 上桧木内玉川線 | 仙北市田沢湖玉川    | 事前通行規制  | なし       | なし       | なし       | 5.4km    | あり          | 9/2     | 12:30 |        |       | 9/3  | 9:30  |             |
| 15       | 鹿角       | 一                | 195              | 田山花輪線   | 鹿角市花輪鎌柄沢    | 道路損壊    | なし       | なし       | なし       | 0.1km    | あり          | 9/2     | 12:30 | 9/3    | 12:00 |      |       | 未定          |

凡例

|        |
|--------|
| 全面通行止  |
| 片側交互通行 |
| 規制解除   |

|                         |      |      |   |      |      |
|-------------------------|------|------|---|------|------|
| 9月2日～3日（大雨）の道路被害・通行規制状況 |      |      |   |      |      |
| 全面通行止め                  | 3路線  | 3箇所  |   |      |      |
| 片側交互通行                  | 5路線  | 5箇所  |   |      |      |
| 規制解除                    | 18路線 | 27箇所 | 計 | 23路線 | 35箇所 |

道路種別

国：国道  
主：主要地方道  
一：一般県道

| 整理<br>番号 | 振興<br>局名 | 道<br>路<br>種<br>別 | 路<br>線<br>番<br>号 | 路線名      | 市町村 住所            | 災害種別   | 人的<br>被害 | 物的<br>被害 | 孤立<br>集落 | 規制<br>延長 | 迂<br>回<br>路 | 規制種別・期間 |       |        |       |      |       | 解除等の<br>見通し   |
|----------|----------|------------------|------------------|----------|-------------------|--------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|-------|--------|-------|------|-------|---------------|
|          |          |                  |                  |          |                   |        |          |          |          |          |             | 全面通行止め  |       | 片側交互通行 |       | 規制解除 |       |               |
|          |          |                  |                  |          |                   |        |          |          |          |          |             | 月日      | 時間    | 月日     | 時間    | 月日   | 時間    |               |
| 16       | 山本       | 主                | 64               | 能代二ツ井線   | 能代市二ツ井町外面         | 土砂流入   | なし       | なし       | なし       | 0.9km    | あり          | 9/2     | 13:00 |        |       |      |       | 未定            |
| 17       | 秋田       | 国                | 285              | 国道285号   | 五城目町富津内中津又落合      | 冠水     | なし       | なし       | なし       | 5.8km    | あり          | 9/2     | 13:30 |        |       | 9/2  | 17:30 |               |
| 18       | 山本       | 主                | 4                | 能代五城目線   | 三種町下岩川増沢          | 冠水     | なし       | なし       | なし       | 0.3km    | あり          | 9/2     | 13:00 |        |       | 9/2  | 17:05 |               |
| 19       | 秋田       | 主                | 41               | 秋田昭和線    | 秋田市下新城            | 冠水     | なし       | なし       | なし       | 2.0km    | あり          | 9/2     | 13:40 |        |       | 9/2  | 15:40 |               |
| 20       | 秋田       | 主                | 61               | 秋田御所野雄和線 | 秋田市雄和椿川奥椿岱        | 冠水     | なし       | なし       | なし       | 2.0km    | あり          | 9/2     | 14:00 |        |       | 9/3  | 9:00  |               |
| 21       | 仙北       | 一                | 127              | 駒ヶ岳線     | 仙北市田沢湖生保内駒ヶ岳（八合目） | 事前通行規制 | なし       | なし       | なし       | 6.4km    | なし          | 9/2     | 15:00 |        |       | 9/3  | 8:30  |               |
| 22       | 秋田       | 主                | 59               | 男鹿半島線    | 男鹿市船川港本山門前        | 事前通行規制 | なし       | なし       | なし       | 7.5km    | あり          | 9/2     | 15:30 |        |       | 9/3  | 8:50  |               |
| 23       | 北秋田      | 主                | 3                | 二ツ井森吉線   | 北秋田市木戸石屋布岱        | 冠水     | なし       | なし       | なし       | 0.9km    | あり          | 9/2     | 16:00 |        |       | 9/3  | 12:30 |               |
| 24       | 山本       | 一                | 317              | 西目屋二ツ井線  | 能代市二ツ井町荷上場        | 冠水     | なし       | なし       | なし       | 0.2km    | あり          | 9/2     | 16:30 |        |       | 9/3  | 14:55 |               |
| 25       | 北秋田      | 一                | 309              | 比内森吉線    | 大館市比内町大葛          | 土砂流入   | なし       | なし       | なし       | 25.1km   | あり          | 9/2     | 17:00 |        |       |      |       | 9/5 16:00解除予定 |
| 26       | 山本       | 一                | 294              | 仙ノ台桧山線   | 能代市二ツ井町小掛         | 道路損壊   | なし       | なし       | あり       | 3.5km    | なし          | 9/2     | 17:10 |        |       | 9/3  | 18:00 |               |
| 27       | 山本       | 一                | 203              | 高屋敷茶屋下線  | 能代市二ツ井町小掛         | 倒木     | なし       | なし       | あり       | 0.02km   | なし          | 9/2     | 19:00 |        |       | 9/2  | 21:30 |               |
| 28       | 秋田       | 主                | 59               | 男鹿半島線    | 男鹿市船川港船川芦沢        | 倒木     | なし       | なし       | なし       | 0.2km    | あり          |         |       | 9/2    | 12:50 | 9/2  | 14:00 |               |
| 29       | 秋田       | 国                | 285              | 国道285号   | 五城目町富津内中津又八田川原田尻  | 道路損壊   | なし       | なし       | なし       | 0.2km    | あり          |         |       | 9/2    | 17:30 |      |       | 未定            |
| 30       | 北秋田      | 主                | 24               | 鷹巣川井堂川線  | 北秋田市川井相善岱         | 冠水     | なし       | なし       | なし       | 1.7km    | あり          | 9/2     | 12:30 |        |       | 9/3  | 16:30 |               |
| 31       | 山本       | 一                | 210              | 金光寺能代線   | 能代市藤山             | 冠水     | なし       | なし       | なし       | 0.3km    | あり          | 9/3     | 5:10  |        |       | 9/3  | 18:30 |               |

凡例

|        |
|--------|
| 全面通行止  |
| 片側交互通行 |
| 規制解除   |

|                         |  |      |      |   |           |
|-------------------------|--|------|------|---|-----------|
| 9月2日～3日（大雨）の道路被害・通行規制状況 |  |      |      |   |           |
| 全面通行止め                  |  | 3路線  | 3箇所  |   |           |
| 片側交互通行                  |  | 5路線  | 5箇所  |   |           |
| 規制解除                    |  | 18路線 | 27箇所 | 計 | 23路線 35箇所 |

道路種別  
国：国道  
主：主要地方道  
一：一般県道

| 整理番号 | 振興局名 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名     | 市町村 住所    | 災害種別 | 人的被害 | 物的被害 | 孤立集落 | 規制延長  | 迂回路 | 規制種別・期間 |       |        |       |      |       | 解除等の見通し |
|------|------|------|------|---------|-----------|------|------|------|------|-------|-----|---------|-------|--------|-------|------|-------|---------|
|      |      |      |      |         |           |      |      |      |      |       |     | 全面通行止め  |       | 片側交互通行 |       | 規制解除 |       |         |
|      |      |      |      |         |           |      |      |      |      |       |     | 月日      | 時間    | 月日     | 時間    | 月日   | 時間    |         |
| 32   | 北秋田  | 国    | 105  | 国道105号  | 北秋田市阿仁比立内 | 道路損壊 | なし   | なし   | なし   | 0.1km | あり  |         |       | 9/3    | 17:00 |      |       | 未定      |
| 33   | 北秋田  | 主    | 24   | 鷹巣川井堂川線 | 北秋田市川井相善岱 | 道路損壊 | なし   | なし   | なし   | 0.2km | あり  |         |       | 9/3    | 16:30 |      |       | 未定      |
| 34   | 鹿角   | 国    | 282  | 国道282号  | 小坂町小坂     | 道路損壊 | なし   | なし   | なし   | 0.3km | あり  |         |       | 9/4    | 13:00 |      |       | 未定      |
| 35   | 北秋田  | 一    | 215  | 屋布沖田面線  | 上小阿仁村五反沢  | 冠水   | なし   | なし   | なし   | 0.2km | あり  | 9/2     | 11:00 |        |       | 9/2  | 13:00 |         |


事前通行規制 6箇所  
冠水 14箇所  
土砂流入ほか 15箇所  
計 35箇所

参考（高速道路等）

|   |                     |               |        |    |    |    |        |    |     |      |  |  |     |       |                          |
|---|---------------------|---------------|--------|----|----|----|--------|----|-----|------|--|--|-----|-------|--------------------------|
| 1 | 日本海沿岸東北自動車道（鷹巣大館道路） | 鷹巣IC～二井田真中IC  | 事前通行規制 | なし | なし | なし | 12.2km | あり | 9/2 | 9:30 |  |  | 9/3 | 6:30  | 8/20法面崩落により下り線（大館方面）通行止め |
| 2 | 日本海沿岸東北自動車道         | 今泉交差点～鷹巣IC    | 事前通行規制 | なし | なし | なし | 8.4km  | あり | 9/2 | 9:30 |  |  | 9/3 | 6:30  |                          |
| 3 | 国道7号                | 能代市小繋～北秋田市大堤  | 冠水     | なし | なし | なし | 12.6km | あり | 9/2 | 9:30 |  |  | 9/2 | 12:10 |                          |
| 4 | 国道7号                | 能代市豊祥岱～能代市松長布 | 冠水     | なし | なし | なし | 1.8km  | あり | 9/3 | 0:00 |  |  | 9/3 | 15:00 |                          |

令和7年9月2日～3日大雨 通行規制箇所図

R7.9.5 10:00現在



令和 7 年 8 月 1 9 日からの大雨による被害状況等について（9 月 5 日 1 0 時現在）

令和 7 年 9 月 5 日  
 教育庁総務課  
 ※第 1 0 報から変更なし

1 人的被害  
 なし

2 建物被害等

- ・秋田西高校：校地北側の雨水マンホール回りの地面が一部陥没
- ・仙北市神代小学校：雷により高圧受電設備遮断機破損（仮復旧済み）
- ・北秋田市義務教育学校阿仁学園：グラウンドの土が側溝に流出、堆積
- ・北秋田市綴子小学校：グラウンド隣接の用水路から越水、グラウンドの土が流出

3 休校等の状況

8 月 2 1 日県立高校 2 校休校

8 月 2 2 日以降は休校等の対応なし（県立学校、市町村立小中学校、幼稚園・保育所）

4 その他

【大館少年自然の家】

施設へと続く敷地内通路の途中で、法面から土砂が流出しており、更なる土砂の流出や倒木の恐れがあることから、2 0 日午後から施設を閉所。宿泊予定だった団体については、近隣の公共施設へ避難させた。

車道及び周辺の安全確認ができなかったことから、2 2 日～2 3 日の主催事業は中止とした。

その後、安全が確認されたため、2 5 日から一般利用を再開した。

【避難所としての利用状況】

|              |                       |    |
|--------------|-----------------------|----|
| 仙北市立桧木内小学校   | 8 月 2 0 日 1 0 時 5 0 分 | 開設 |
|              | 8 月 2 1 日 9 時 2 0 分   | 閉所 |
| 五城目町五城目第一中学校 | 8 月 2 0 日 1 0 時 3 0 分 | 開設 |
|              | 8 月 2 1 日 1 1 時       | 閉所 |

令和 7 年 8 月 2 6 日からの大雨による被害状況等について（9 月 5 日 1 0 時現在）

令和 7 年 9 月 5 日  
教育庁総務課  
※第 4 報からの変更なし

1 人的被害  
なし

2 建物被害等  
・秋田西高校：落雷による消防設備の故障  
・金足農業高校：落雷による消防設備の故障

3 休校等の状況  
落雷の影響により、次のとおり休校等の対応  
・秋田市立雄和小学校 8 月 2 7 日休校（2 8 日より通常通り）  
・秋田市立雄和中学校 8 月 2 7 日休校（2 8 日より通常通り）  
・由利本荘市若草幼稚園・保育園 8 月 2 7 日午後休園（2 8 日より通常通り）

4 その他  
【避難所としての利用状況】  
・仙北市立桧木内小学校 8 月 2 6 日 1 6 時 3 0 分 開設  
8 月 2 7 日 1 3 時 閉所  
・五城目町五城目第一中学校 8 月 2 7 日 6 時 3 0 分 開設  
同日 8 時 2 0 分 閉所

## 令和 7 年 9 月 2 日からの大雨による被害状況等について（9 月 5 日 10 時現在）

令和 7 年 9 月 5 日  
 教育庁総務課  
 ※第 3 報から変更なし

## 1 人的被害

なし

## 2 建物被害等

なし

## 3 休校等の状況

## (1)公立学校

- ・ 9 月 2 日休校 1 校 （能代市二ツ井小学校）
- ・ 9 月 2 日短縮授業 14 校 （能代市第五小学校、淳城西小学校、能代東中学校、二ツ井中学校、上小阿仁村上小阿仁小学校、上小阿仁中学校、八郎潟町八郎潟小学校、八郎潟中学校、秋田市下新城小学校、戸島小学校、広面小学校、城東中学校、秋田北中学校、公立美大附属高等学校）

## (2)県立学校

- ・ 9 月 2 日休校 3 校 （能代（定時制）、能代科学技術、能代松陽）
- ・ 9 月 2 日短縮授業 9 校 （能代、五城目、秋田西、金足農業、新屋、秋田北、秋田南、横手城南、横手清陵）

## (3)私立学校（幼稚園・保育所を除く）

- ・ 9 月 2 日短縮授業 4 校 （秋田修英、秋田令和、聖霊、明桜）

## (4)幼稚園・保育所

- ・ 9 月 2 日午後休園 3 施設 （北秋田市七日市保育園、五城目町もりやまこども園大川分園、秋田市さくらんぼ保育園）

## 4 その他

## 【避難所としての利用状況】

- ・ 五城目町五城目第一中学校 9 月 2 日 8 時 30 分開設 9 月 3 日 6 時 閉所

|             |      |      |    |      |        |    |
|-------------|------|------|----|------|--------|----|
| ・仙北市立桧木内小学校 | 9月2日 | 10時  | 開設 | 9月3日 | 6時     | 閉所 |
| ・能代市第四小学校   | 9月2日 | 15時頃 | 開設 | 9月3日 | 16時15分 | 閉所 |
| ・〃二ツ井小学校    | 9月2日 | 15時頃 | 開設 | 9月3日 | 8時     | 閉所 |
| ・秋田市広面小学校   | 9月2日 | 14時頃 | 開設 | 9月3日 | 9時30分  | 閉所 |
| ・〃城東中学校     | 9月2日 | 14時頃 | 開設 | 9月3日 | 9時30分  | 閉所 |
| ・能代高校（定時制）  | 9月2日 | 16時頃 | 開設 | 9月3日 | 8時30分  | 閉所 |

## 9 月 2 日からの大雨による被害状況について（県警本部）

令和 7 年 9 月 5 日

1 0 時 0 0 分現在

※第 3 報から変更なし

## 1 1 1 0 番受理状況

## ○ 10 件

- ・ 道路損壊 1 件（北秋田警察署）
- ・ 土砂崩れ 3 件（大館警察署、北秋田警察署、能代警察署）
- ・ 道路冠水 5 件（大館警察署、北秋田警察署 2、五城目警察署、秋田東警察署）
- ・ 信号機の滅灯 1 件（秋田臨港警察署）
- ・ 木への落雷 1 件（秋田中央警察署）
- ・ 河川の溢水 1 件（秋田東警察署）

## 2 警察施設被害

- 信号機の滅灯 6 か所（能代警察署 3、秋田臨港警察署、秋田中央警察署、由利本荘警察署）  
すべて復旧済み