

## 平成27年9月10日からの大雨による被害状況について（第3報）

平成27年9月14日17時00分現在  
秋田県総合防災課

今後の調査によって、被害状況が変わることがあります。

### 1 気象情報

| 種別             | 発表日時             | 解除日時             | 状況            | 対象地域            |
|----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 大雨警報           | 9月10日<br>22時54分  | ～9月11日<br>11時45分 | 解除済           | 湯沢市、東成瀬村（土砂災害）  |
|                | 9月11日<br>1時22分   |                  |               | 横手市、由利本荘市（土砂災害） |
|                |                  | ～9月11日<br>9時38分  |               | 羽後町（土砂災害）       |
|                |                  | 9月11日<br>2時57分～  |               | ～9月11日<br>9時38分 |
| 9月11日<br>3時57分 | ～9月11日<br>11時45分 |                  | 大仙市、美郷町（土砂災害） |                 |
| 洪水警報           | 9月11日<br>2時57分   | ～9月11日<br>9時38分  | 解除済           | 横手市、東成瀬村        |
|                | 9月11日<br>3時57分   | ～9月11日<br>9時38分  | 解除済           | 秋田市             |
|                |                  | ～9月11日<br>18時12分 |               | 大仙市             |
| 9月11日<br>5時22分 | ～9月11日<br>9時38分  | 解除済              | 湯沢市、羽後町       |                 |
| 土砂災害<br>警戒情報   | 9月11日<br>0時45分～  | ～9月11日<br>7時5分   | 解除済           | 湯沢市、東成瀬村        |

### 2 人的被害

なし

### 3 建物被害等

| 市町村名 | 住家被害（棟） |    |          |          | 非住家被害（棟） |    |    |          | 公共<br>施設<br>（箇所） | 崖崩れ等<br>（箇所） | その<br>他 |
|------|---------|----|----------|----------|----------|----|----|----------|------------------|--------------|---------|
|      | 全壊      | 半壊 | 一部<br>破損 | 床上<br>浸水 | 床下<br>浸水 | 全壊 | 半壊 | 一部<br>破損 |                  |              |         |
| 横手市  |         |    |          |          | 1        |    |    |          | 1                |              |         |
| 美郷町  |         |    |          |          |          |    |    |          |                  | 1            |         |
| 計    |         |    |          |          | 1        |    |    |          | 1                | 1            |         |

（被害状況の内訳）

- ・横手市 住家床下浸水1（十文字町曙町）、非住家浸水1（条里）
- ・美郷町 保育園の屋根トタンが剥がれた（土崎）

## 4 避難の状況等

### (1) 避難勧告等の発令

#### ○避難勧告

| 市町村 | 地区名              | 発令・解除日時        | 避難者数 | 避難先            | 原因              |
|-----|------------------|----------------|------|----------------|-----------------|
| 湯沢市 | 沖ノ沢地区<br>13世帯48人 | 9月11日 3時00分発令  | 13世帯 | 皆瀬生涯学習<br>センター | 土砂災害の<br>おそれ    |
|     |                  | 9月11日 8時5分解除   | 42人  |                |                 |
| 大仙市 | 大曲福見町<br>17世帯54人 | 9月11日 7時00分発令  | なし   | はびねす大仙         | 福部内川はん濫<br>のおそれ |
|     |                  | 9月11日 16時50分解除 |      |                |                 |

#### ○避難準備情報

| 市町村 | 地区名              | 発令・解除日時       | 避難先            | 原因          |
|-----|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 湯沢市 | 沖ノ沢地区<br>13世帯48人 | 9月11日 0時30分発令 | 皆瀬生涯学習<br>センター | 土砂災害のおそれ    |
| 大仙市 | 大曲福見町<br>17世帯54人 | 9月11日 5時00分発令 | はびねす大仙         | 福部内川はん濫のおそれ |

## 5 河川の状況

| 河川名  | 水位観測所 | はん濫危険水位を超過  | はん濫危険水位を下回った |
|------|-------|-------------|--------------|
| 福部内川 | 福見    | 9月11日 5時50分 | 9月11日 16時40分 |

## 6 道路規制の状況

### (1) 県道

- ・秋ノ宮小安温泉線（湯沢市高松上川原～湯沢市皆瀬水上沢地内 L2.3km）  
9月11日 4時00分～通行止  
9月11日 9時00分～片側交互通行

## 7 警戒体制

### (1) 県

- ・秋田県災害連絡室 (室長：総合防災課長) 9月11日 0時45分設置 → 18時30分廃止
- ・雄勝地域災害連絡室 (室長：地域企画課長) 9月11日 0時40分設置 → 17時00分廃止
- ・平鹿地域災害連絡室 (室長：地域企画課長) 9月11日 5時00分設置 → 18時30分廃止
- ・仙北地域災害連絡室 (室長：地域企画課長) 9月11日 5時00分設置 → 17時00分廃止

### (2) 市町村

- ・東成瀬村災害対策部 (部長：副村長) 9月11日 0時45分設置  
→東成瀬村災害警戒部 (部長：民生課長) 9月11日 13時00分改組 → 17時00分廃止
- ・湯沢市災害警戒部 (部長：総務部長) 9月11日 0時50分設置 → 9時00分廃止
- ・大仙市災害警戒対策室 (室長：総合防災課長) 9月11日 3時57分設置  
→大仙市災害警戒対策部 (部長：総務部長) 9月11日 5時00分改組  
→大仙市災害警戒対策室 (室長：総合防災課長) 9月11日 17時00分改組 → 18時30分廃止
- ・美郷町災害警戒部 (部長：総務課長) 9月11日 5時00分設置 → 16時00分廃止
- ・横手市災害連絡部 (部長：危機管理課長) 9月11日 5時30分設置 → 14日 12時00分廃止

#### 【お問い合わせ先・連絡先】

秋田県 総合防災課 調整・危機管理班  
TEL 018(860)4563