

平成28年4月17日からの暴風による被害状況について（第2報）

平成28年4月18日15時00分現在
秋田県災害連絡室
下線部は前回からの変更点

今後の調査によって、被害状況が変わることがあります。

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
暴風警報	4月17日 8時12分	4月18日 2時33分	解除済	秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、 にかほ市、三種町、八峰町、
	4月17日 20時27分	4月17日 23時40分	解除済	藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村 横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋 田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、美郷町、羽 後町、東成瀬村
高潮警報	4月17日 21時40分	4月18日 2時33分	解除済	男鹿市、潟上市

2 人的被害

市町村名	死者（人）	行方不明（人）	重傷（人）	軽傷（人）
大館市				2
湯沢市				1
羽後町				1
能代市				1
秋田市				1
計				6

(被害状況の内訳)

- ・ 大館市 軽傷2 風にあおられ転倒
トタンが額を直撃
- ・ 湯沢市 軽傷1 飛来物が額を直撃
- ・ 羽後町 軽傷1 脚立が頭部に当たり、負傷
- ・ 能代市 軽傷1 簡易倉庫が倒壊し、受傷
- ・ 秋田市 軽傷1 びん・缶回収用プラスチックが転がり、当たった足を捻挫

3 建物被害等

市町村名	住家被害（棟）					非住家被害（棟）				公共 施設 (箇所)	崖崩 れ等 (箇所)	その他
	全 壊	半 壊	一 部 破 損	床 上 浸 水	床 下 浸 水	全 壊	半 壊	一 部 破 損	浸 水			
鹿角市										1		
大館市			11					19		1		
北秋田市			3					4		1		
能代市			2			2		7				2
三種町			4					2				

藤里町			1									
秋田市			3							1		
男鹿市			2					2				
五城目町								3				
八郎潟町								1				
由利本荘市								2				
大仙市			10					7				
仙北市			2					8				
美郷町			7					2				
横手市			3									
計			48			2		57		4		2

(被害状況の内訳)

・ 鹿角市	<u>公共施設 1</u>	<u>アルパスのジャンプ台破損 (花輪)</u>
・ 大館市	住家一部破損 11 非住家一部破損 19	屋根トタン剥離 (比内町、小館町 ほか) 屋根トタン剥離 15 (釈迦内 ほか) 外壁剥離 (長倉) 車庫破損 (白沢) シャッター破損 (比内町、清水)
・ 北秋田市	<u>公共施設 1</u> 住家一部破損 3 非住家一部破損 4	<u>樹海ドームの渡り廊下屋根剥離 (上代野)</u> 屋根剥離 (あけぼの町、榎木沢) 屋根トタン剥離 (小又) ガソリンスタンドシャッター破損 (松葉町) 小屋の屋根剥離 (南鷹巣) 物置の屋根剥離 (本屋敷) 車庫のトタン剥離 (阿仁打当前山)
・ 能代市	公共施設 1 住家一部破損 2 非住家全壊 2 非住家一部破損 7 その他 2	阿仁体育館の屋根トタン剥離 (阿仁水無) 屋根トタン剥離 (明治町、二ツ井町) 簡易倉庫倒壊 (緑町) カーポート倒壊 (昇平岱) 屋根トタン剥離 6 (機織轆ノ目、河戸川、浅内、吹越、上町、二ツ井町) シャッターレール離脱 (出戸本町) ビニールハウス倒壊 (槐) 引込線断線 (槐)
・ 三種町	住家一部破損 4 <u>非住家一部破損 2</u>	屋根トタン剥離 (森岳、鹿渡、川尻 2) <u>屋根トタン剥離 (森岳、芦崎)</u>
・ 藤里町	住家一部破損 1	外壁剥離 (藤琴)
・ 秋田市	住家一部破損 3	破風落下 (御野場) 庇剥離 (山王) 屋根トタン剥離 (寺内)
・ 男鹿市	<u>公共施設 1</u> 住家一部破損 2 非住家一部破損 2	<u>秋田商業高校の外壁トタン剥離 (新屋)</u> 屋根トタン剥離 (野石) 外壁剥離 (野石) 小屋の屋根トタン剥離 (男鹿) 蔵の屋根トタン剥離 (野石)
・ 五城目町	非住家一部破損 3	空き家の屋根トタン剥離 (大川、下夕町) 窯場の屋根トタン剥離 (内川黒土)
・ 八郎潟町	非住家一部破損 1	小屋の屋根トタン剥離 (夜叉袋)
・ 由利本荘市	非住家一部破損 2	小屋等の屋根トタン剥離 (東由利、鳥海町)
・ 大仙市	住家一部破損 10 非住家一部破損 7	屋根トタン剥離など (高梨、高関上郷 ほか) 小屋の屋根トタン剥離 (栗沢 ほか)

- ・ 仙北市 住家一部破損 2 屋根トタン剥離 (田沢湖町、角館町)
非住家一部破損 8 屋根トタン剥離 (田沢湖町 2、角館町 3、西木町)
屋根一部破損 (田沢湖町)
小屋破損 (角館町)
- ・ 美郷町 住家一部破損 7 屋根トタン剥離 (金沢 3、六郷 3、南町)
非住家一部破損 2 倉庫の屋根トタン剥離 (金沢)
車庫のトタン剥離 (六郷)
- ・ 横手市 住家一部破損 3 屋根トタン剥離 (八幡 1、上境 1、平鹿町 1)

4 停電の状況

- ・ 4月17日 16時14分 大仙市神宮寺、北楯岡で202戸停電
→ 同日 17時52分復旧
- ・ 4月17日 16時26分 北秋田市阿仁地区で34戸停電
→ 同日21時39分復旧
- ・ 4月17日 16時40分 北秋田市阿仁地区で57戸停電
→ 同日21時32分復旧
- ・ 4月17日 17時02分 男鹿市五里合地区で190戸停電
→ 同日18時56分復旧
- ・ 4月17日 17時31分 仙北市田沢湖生保内地区、西木町桧木内地区で806戸停電
→ 4月18日 01時22分復旧
- ・ 4月17日 19時11分 大仙市下鶯野、長野地区、仙北市角館町岩瀬、下延地区等で1,475戸停電
→ 同日20時32分復旧
- ・ 4月17日 19時50分 能代市寿域長根、鳳凰岱、昇平岱、不老岱、臥竜山、鳥小屋、卸町等で770戸停電
→ 同日21時38分復旧
- ・ 4月17日 19時56分 大仙市内小友地区で102戸停電
→ 同日20時29分復旧
- ・ 4月17日 21時20分 大仙市太田町齊内地区等で61戸停電
→ 同日22時53分復旧
- ・ 4月17日 21時58分 湯沢市上院内地区、下院内地区で817戸停電
→ 同日23時26分復旧
- ・ 4月17日 22時20分 鹿角市花輪地区で35戸停電
→ 4月18日 01時21分復旧
- ・ 4月18日 0時09分 大仙市協和下淀川、中淀川で176戸停電
→ 同日 03時43分復旧
- ・ 4月18日 01時55分 仙北市西木村桧木内で3戸停電
→ 同日 02時59分復旧

5 農林水産関係 調査中

6 道路規制の状況

- ・ 4月17日 17時30分 県道揚の下岩脇線 倒木による通行止め 北秋田市七日市地区
→同日21時50分通行止め解除
- ・ 4月17日 18時14分 主要地方道鷹巣川井堂川線 倒木による通行止め (片側) 北秋田市米内沢地区
→同日18時46分通行止め解除
- ・ 4月17日 18時30分 町道明田地線 倒木による通行止め 美郷町六郷東根 旧六郷東根小学校グラウンド付近
→4月18日1時00分通行止め解除

7 警戒体制

(1) 県

- ・ 秋田県災害連絡室（室長：総合防災課長） 4月16日 16時00分設置
（熊本県熊本地方を震源とする地震の発生に伴い、設置中）

(2) 市町村

- ・ 大仙市災害警戒対策室（室長：総合防災課長） 4月17日 17時00分設置
→ 大仙市災害警戒対策部（部長：総務部長） 4月17日 20時30分改組
→ 大仙市災害警戒対策室（部長：総合防災課長） 4月18日 0時00分改組
- ・ 美郷町災害警戒部（部長：総務課長） 4月17日 18時20分設置
- ・ 仙北市災害連絡室（室長：総合防災課長） 4月17日 20時30分設置 → 4月18日 13時00分廃止

【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課 調整・危機管理班
TEL 018 (860) 4563